



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

000001

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-2340

ADENDO No. 1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-2266

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD	Ciudad Bolívar (19)
UPZ	67 Lucero
BARRIO	San José de los Sauces
DIRECCIÓN	Carrera 25 con Calle 70 Sur
FECHA VISITA	8 de Febrero de 2005
SOLICITANTE	Coordinación Técnica
AREA	288 m ²
PREDIOS BENEFICIADOS	4
POBLACION BENEFICIADA	14 Personas, 4 Familias
VIGENCIA	Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector o se realicen obras de mitigación.

2. ANTECEDENTES

La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá – DPAAE emitió el Diagnóstico Técnico No DI-2266 de diciembre de 2004 mediante el cual se incluyeron 5 familias del barrio San José de los Sauces de la localidad de Ciudad Bolívar, en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo No Mitigable. De acuerdo con el diagnóstico, el 18 de noviembre de 2004 se presentó el taponamiento de la Quebrada Limas en el cruce vehicular a la altura de los barrios Bella Flor y San José de los Sauces, que ocasionó el desbordamiento de la quebrada y socavación de las márgenes, afectando varias viviendas del sector del barrio San José de los Sauces.

3. DESCRIPCIÓN

En la visita técnica del día 8 de febrero de 2005 se realizó una evaluación del desarrollo San José de los Sauces identificando cuatro predios adicionales dentro del área de afectación por desbordamiento de la Quebrada Limas, los cuales se relacionan a continuación (ver Figura 1).





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

#	Nombre y Apellidos	Dirección	Descripción
1	Marcela Vargas González	Calle 70 sur # 25 - 07	Casa de un piso en material de recuperación
2	José Alberto Aguirre/Edgar Martínez	Calle 70 sur # 25 - 07	Casa de un piso en material de recuperación
3	Fidela Alarcón Daza	Calle 70 sur # 25 - 07	Casa de un piso en material de recuperación
4	Martha Runza	Calle 70 sur # 25 - 07	Vivienda de un piso, con paneles prefabricados en concreto y cubierta en teja de asbesto cemento




Figura 1. Localización de Predios

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y dado que las viviendas presentan deficiencias constructivas que las hacen altamente vulnerables ante este tipo de eventos, se recomienda incluir con prioridad 2 en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable a las siguientes familias:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Identificador SIRE	Nombre y Apellidos	Dirección
2005-19-5791	Marcela Vargas González	Calle 70 sur # 25 - 07
2005-19-5792	José Alberto Aguirre/Edgar Martínez	Calle 70 sur # 25 - 07
2005-19-5793	Fidela Alarcón Daza	Calle 70 sur # 25 - 07
2005-19-5794	Martha Runza	Calle 70 sur # 25 - 07

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE: LUZ MARY SALCEDO MARTÍNEZ
PROFESIÓN: INGENIERA GEOLOGA
MATRICULA: 1522358878 BYC

Luz Mary Salcedo H.
 ELABORO

NOMBRE: DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL - MSC GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-82450 CND

Dulfay P. Ortiz
 ELABORO

NOMBRE: DIANA PATRICIA AREVALO SÁNCHEZ
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL - ESP. GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-54965 CND

Diana Arevalo
 REVISO

J.P.S.

Vo. Bo.: ING. JAVIER PAVA SANCHEZ
 COORDINADOR TECNICO