

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2502
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ:				REPORTÓ:			
EQT:	23	MOVIL:	5	COBB			
FECHA:	24-10-05	HORA:	01:50 p.m.				
DIRECCIÓN:	Calle 121 #91C-59	ÁREA DIRECTA:	60 m ²				
BARRIO:	Suba Rincón	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	28- El Rincón	FAMILIAS	2	ADULTOS	5	NIÑOS	1
LOCALIDAD:	11 - Suba	PREDIOS EVALUADOS	1				


2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA INUNDACIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: La vivienda ubicada en la Calle 121 #91C-59 del barrio Suba Rincón (Localidad Suba) tiene una canaleta recolectora de aguas lluvias en la parte frontal, construida en cemento, a la cual no se le observa ningún tipo de refuerzo ni soporte (en voladizo). Parte de la Canaleta presenta desplome y amenaza con colapsar sobre el andén de dicha vivienda, que no presenta ninguna afectación adicional visible.

Según la señora Adelaida Rodríguez, hace dos años tuvieron que retirar la anterior canaleta, la cual estaba construida en las mismas condiciones y presentó la misma afectación.

3 ESQUEMA



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N
1	Maria Adelaida Rodriguez De Cortes	Calle 121 #91C-59	-	6	5	1

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI NO CUAL? _____

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

Si no se realiza el retiro de la canaleta a la mayor brevedad, va a colapsar por su propio peso, con la posibilidad de causar lesiones a algún transeúnte.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL
1		X	No.	No.

7 ACCIONES ADELANTADAS:

Al momento de la valoración técnica el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá había realizado el acordonamiento de la zona de afectación y adicionalmente se adelantaron las siguientes acciones:

- Reconocimiento general del área.
- Inspección visual e Identificación del tipo de amenaza.
- Evaluación de la vivienda involucrada.

8 RECOMENDACIONES

Es necesario que el propietario retire la canaleta a la mayor brevedad posible; la familia que ocupa el predio en mención se comprometió a realizar esta labor el día sábado 30 de Octubre.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE: PILAR DEL ROCIO GARCIA G.
 PROFESIÓN: GEÓLOGA
 MATRICULA: 1539 C.P.G.


 Elaboró

NOMBRE: CARLOS EDUARDO MOTTA T.
 PROFESIÓN INGENIERO CIVIL (UN)- MSc INGENIERÍA-GEOTECNIA (UN)
 MATRICULA 25202-73855 CND


 Revisó


 Vo. Bo.: ING. DIANA PATRICIA AREVALO
 COORDINADORA TECNICA


 Vo.Bo. FERNANDO RAMÍREZ CORTES
 DIRECTOR