



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GOBIERNO

000001

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. _____
DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-2527
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ		REPORTÓ	
EQT:	24	MOVIL:	2
FECHA:	11/11/05	HORA:	4:00
DIRECCIÓN: Calle 1 C # 7 - 35		ÁREA DIRECTA: 0.008 Ha	
BARRIO: Las Cruces		POBLACIÓN ATENDIDA:	
UPZ:	95 - Las Cruces	FAMILIAS	1
LOCALIDAD:	3 - Santa Fe	ADULTOS	33
		NIÑOS	3
		PREDIOS EVALUADOS	1

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA INUNDACIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Inundación de la vivienda debido al reflujo de aguas lluvias hacia el interior por el sistema de alcantarillado. La lámina de agua llegó hasta 0.80 metros por encima del nivel del piso, sin embargo, al momento de la visita técnica el nivel del agua había descendido aproximadamente a 0.50 metros. No se detecta daño estructural.

3 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	José Ángel Acosta	Calle 1 C # 7 - 35		6	3	3	Inundación, sin daños estructurales

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI NO CUAL? _____

4 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

No se detecta que pueda evolucionar negativamente al momento, sin embargo, se espera que en la ocurrencia de nuevas lluvias el fenómeno se repita

5 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X			Evacuación temporal hasta que sea bombeada el agua.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

6 ACCIONES ADELANTADAS


Evaluación general del riesgo en el área afectada
Se solicitó la presencia y apoyo del COBB para que realizará las acciones de bombeo del agua

7 RECOMENDACIONES

Mantener evacuada la vivienda hasta que sea bombeada el agua de la edificación. El propietario de la vivienda debe hacer la revisión del sistema de alcantarillado de la edificación y sus niveles con respecto a los colectores del sistema público.

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	CARLOS CHAVARRO	
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL – ESP. ESTRUCTURAS	Elaboró
MATRÍCULA	25202 - 50970 CND	
NOMBRE	CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO	
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL – MASTER EN GEOTECNIA	Revisó
MATRÍCULA	25202 - 73855 CND	
Vo. Bo.	GÉOL. DORIS SUAZA ESPAÑOL COORDINADORA TÉCNICA	
Vo. Bo.	ING. FERNANDO RAMIREZ CORTES DIRECTOR	