



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C

Secretaría  
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

*aprob*

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI - 2946**  
**COORDINACION DE EMERGENCIAS**  
**(ADENDO DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI - 2754**  
**EMERGENCIA No. 1671)**

**1. DATOS GENERALES DEL EVENTO**

ATENDIÓ: JAIRO ARIEL MENDEZ MEJIA				<b>REPORTÓ</b>	
COE:	14	MOVIL:	21	Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	
FECHA:	7 de mayo de 2006	HORA:	11:00 a.m.		

DIRECCIÓN:	Manzana 18 – Lote 39	ÁREA DIRECTA:	1000 m <sup>2</sup>		
BARRIO:	Caracoli	POBLACIÓN ATENDIDA:	9		
UPZ:	69 – Ismael Perdomo	FAMILIAS	2	ADULTOS	4
LOCALIDAD:	19 – Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS	1	NINOS	5

**2. TIPO DE EVENTO**

REMOCION EN MASA  INUNDACION  ESTRUCTURAL

**3. ANTECEDENTES**

En respuesta al reporte de emergencia realizado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá referente a un proceso de inestabilidad que se presentó en límites de los barrios Caracoli y Santa Viviana, personal de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias DPAAE, elaboró el Diagnóstico Técnico No. DI – 2754 del 24 de mayo de 2006. El flujo se presentó sobre una ladera produciendo afectaciones en las viviendas ubicadas en la parte alta y en la parte baja.

El Diagnóstico Técnico No. DI - 2754 recomendó la evacuación de 13 familias algunas de las cuales ya se encontraban incluidas en el programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable.

Se definió dentro de la afectación que el flujo de tierra se depositó en la vivienda la Manzana 18, Lote 39, ubicada en la Calle 85 con 47 B (no se encontró la placa, debido a que el predio colapsó totalmente), donde habitaba el señor José Fuentes Rincón y su familia, afectándola y produciendo el colapso del muro exterior, causando la muerte a cuatro personas que se encontraban en ese momento al interior de la vivienda entre ellos el señor José Fuentes Rincón (2 adultos y 2 menores).



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C

Secretaría  
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

#### 4. DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Debido a que el día que se atendió la emergencia no se ubicó familiares del señor José Fuentes Rincón, esta familia no fue incluida en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable.

Posteriormente se adelantaron por parte de la DPAE nuevos reconocimientos en el sector, de lo cual es importante realizar las siguientes aclaraciones u observaciones:

BARRIO	DIRECCIÓN	PROPIETARIO	OBSERVACIONES
Santa Viviana	Manzana 80 – Lote 3 Calle 75 # 76 F – 26 sur	Guavita Urrea Aldemar	De acuerdo con el DI-2754 la vivienda se encuentra en el barrio Caracoli, se aclara que esta se encuentra ubicada en el barrio Santa Viviana.
Santa Viviana	Manzana 80 – Lote 2	López Ruiz Humberto (antiguo propietario). José Eccehomo Florián (nuevo propietario).	Se aclara el poseedor, esta información fue suministrada por el señor José Eccehomo Florián, no obstante corresponde a la Caja de Vivienda Popular establecer la titularidad del predio.
Caracoli	Manzana 79 – Lote 31	Nohelia Puertas Árias	De acuerdo con el DI-2754 la vivienda se encuentra en el barrio Santa Viviana, se aclara que esta se encuentra ubicada en el barrio Caracoli.

Adicionalmente se evaluó el predio ubicado en la Manzana 79 Lote 15, identificado con la nomenclatura Carrera 75 A sur No. 77 – 40 donde habita la familia del señor Eduardo González Montoya, donde se produjo un deslizamiento de suelo de aproximadamente 1 m<sup>3</sup>, se tiene además un bloque de arenisca de aproximadamente 2 metros de diámetro que eventualmente puede caer afectando la estabilidad y habitabilidad de la vivienda en el corto plazo.





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C

Secretaría  
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

## 5. REGISTRO FOTOGRAFICO




Foto 1. Vivienda colapsada(Manzana 18 – Lote 39) por el empuje del material deslizado en el flujo de tierras (tomada del DI – 2754)

Foto 2. Localización de la vivienda colapsada (tomada del DI – 2754)

## 6. AFECTACIÓN DIRECTA:

#	NOMBRE (Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	José Fuentes Rincón	Manzana 18 – Lote 39	4	2	2	Colapso total de la vivienda.
2	Eduardo González Montoya	Manzana 79 – Lote 15 Carrera 75 A sur # 77 - 40	5	2	3	Ninguno.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

Nota: En el Predio 1 hubo 4 victimas (2 Niños y 2 Adultos)

## 7. ACCIONES ADELANTADAS

Verificación de la ubicación de los predios relacionados en la tabla del numeral 4, descripción y causas.

Se tramitó el Acta de Evacuación No. 002204 para el predio localizado en la Manzana 18 Lote 39, donde habitaba la familia del señor José Fuentes Rincón.

Se tramitó el Acta de Evacuación No. 001010 para el predio localizado en Carrera 75 A sur No. 77 – 40 donde habita la familia del señor Eduardo González Montoya.

*Bogotá sin indiferencia*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C

Secretaría  
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

### 8. RECOMENDACIONES

- Evacuar e incluir con prioridad técnica 1 en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables, el predio ubicado en la manzana 18, lote 39 donde habitaba la familia del señor José Fuentes Rincón.
- Evacuar e incluir con prioridad técnica 1 el predio ubicado en la manzana 79, lote 15, con nomenclatura Carrera 75 A sur No. 77 – 40 donde habitaba la familia del señor Eduardo González Montoya, el cual fue definido en alto riesgo no mitigable según el Concepto Técnico No. CT – 4426 del 8 de junio de 2006.

### 9. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	JAIRO ARIEL MÉNDEZ MEJÍA	
PROFESIÓN	INGENIERO GEÓLOGO. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA.	
MATRÍCULA	15223119714 BYC	
NOMBRE	DARWIN JAVIER ORTIZ G.	
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL	Elaboró
MATRÍCULA	25202-73973	
		Revisó
Vo. Bo.		
	ING. GUILLERMO ESCOBAR COORDINADOR EMERGENCIAS	ING. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS DIRECTOR