



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI- 3307

**DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3307
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL**

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Calle 71N Sur # 19D - 18	ÁREA:	_____
BARRIO:	VILLAS DEL DIAMANTE	POBLACIÓN BENEFICIADA:	_____
UPZ:	67 Lucero	FAMILIAS	<u>1</u> PERSONAS _____
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS:	<u>1</u> _____
NOMBRE:	Moreno María Gloria	PRIORIDAD:	<u>1</u> _____
FECHA DE VISITA:	10-07-2007	IDENTIFICADOR SIRE	<u>2005-19-6642</u>

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
DI-2483	08-2005	En el diagnóstico técnico se identificó una vivienda de un nivel en mampostería simple, donde se presentan grietas a nivel del muro lateral izquierdo de la zona de habitación, al igual que en el muro de fachada; la puerta principal de acceso se encuentra desnivelada. Adicionalmente, se recomendó incorporar al programa de reasentamiento con prioridad 1 la vivienda con nomenclatura Calle 71N Sur # 19D - 18 de la señora María Gloria Moreno	1

3. SITUACIÓN ACTUAL

En la visita se observó que no se presentan afectaciones adicionales a las reportadas en el DI-2483 que puedan comprometer la habitabilidad de la vivienda por lo que se considera que las condiciones de estabilidad del terreno y la vivienda no se han deteriorado.

Bogotá sin indiferencia

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4292801 y el Fax 4292833
Web www.fopae.gov.co E-mail: fopae@fopae.gov.co

27. AGO. 07



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría


GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI- 3307



Fotografía No. 1. Fachada de la vivienda con nomenclatura Calle 71N Sur # 19D – 18.



Fotografía No. 2 Grietas en el piso de la vivienda con nomenclatura Calle 71N Sur # 19D – 18.

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
<p>Teniendo en cuenta que a la fecha se mantiene en una condición similar a la establecida en el diagnóstico técnico DI-2483 y que no se presentan cambios significativos que comprometan la estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda con nomenclatura Calle 71N Sur # 19D – 18 habitada por la familia de la señora María Gloria Moreno, se recomienda mantener la prioridad técnica 1.</p> <p>Es importante que la familia continúe realizando monitoreo al sector e informe a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá cualquier cambio significativo que se presente</p>	1

Bogotá sin indiferencia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría





GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI- 3307

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

NOMBRE: SANDRA MILENA BUITRAGO AMARILES PROFESIÓN: ARQUITECTA – MSC PLANEACION MATRICULA: 17212001. 30393795 ARQ	 ELABORO
NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO MATRICULA: 522376338 ANT	 REVISO
 Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL COORDINADORA GESTION TERRITORIAL	 Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO DIRECTORA

Bogotá sin indiferencia