



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
**GOBIERNO**

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI- 3362

## DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3362 COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

### 1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Calle 62F Bis Sur # 75K - 16	ÁREA:	_____
BARRIO:	MIRADOR DE LA ESTANCIA	POBLACIÓN BENEFICIADA:	_____
UPZ:	69 Ismael Perdomo	FAMILIAS	1 PERSONAS
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS:	1
NOMBRE:	Ordoñez Luz Marina	PRIORIDAD:	1
FECHA DE VISITA:	12-09-2007	IDENTIFICADOR SIRE	2007-19-9894

### 2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
CT-3900	27-08-2003	En el concepto técnico se recomendó incluir dentro del programa de reasentamiento en alto riesgo no mitigable a las familias que ocupan los predios indicados, y excluir de legalización a los predios que se encuentran en zona de amenaza alta.	1

### 3. SITUACIÓN ACTUAL

En la visita se observó que no se presentan afectaciones adicionales a las reportadas en el CT-3900 que puedan comprometer la habitabilidad de la vivienda por lo que se considera que las condiciones de estabilidad del terreno y la vivienda no se han deteriorado.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS


DI- 3362




**Fotografía No. 1.** Fachada de la vivienda con nomenclatura Calle 62F Bis Sur # 75K – 16 Sur



**Fotografía No. 2.** Muro lateral derecho de la vivienda vecina (evacuada y demolida) contigua al predio con nomenclatura Calle 62F Bis Sur # 75K – 16 Sur.



**Fotografía No. 3.** Fisuras en el piso de la vivienda con nomenclatura Calle 62F Bis Sur # 75K – 16 Sur



**Fotografía No. 4.** Desplazamientos en el muro interior izquierdo de la vivienda con nomenclatura Calle 62F Bis Sur # 75K – 16 Sur.

*Bogotá sin indiferencia*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI- 3362

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
<p>Teniendo en cuenta que a la fecha se mantiene en una condición similar a la establecida en el Concepto técnico CT-3900 y que no se presentan cambios significativos que comprometan la estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda con nomenclatura Calle 62F Bis Sur # 75K – 16 Sur, habitada por la familia de la señora Luz Marina Ordoñez, se recomienda mantener la prioridad técnica 1.</p> <p>Es importante que la familia continúe realizando monitoreo al sector e informé a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá cualquier cambio significativo que se presente</p>	1

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

PREPARO:  
 NOMBRE: LUIS ALEJANDRO VANEGAS GUERRERO *VoBo*

NOMBRE: SANDRA MILENA BUITRAGO AMARILES  
 PROFESIÓN: ARQUITECTA – MSC PLANEACION  
 MATRICULA: 17212001. 30393795 ARQ

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY  
 PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO  
 MATRICULA: 522376338 ANT

*[Firma]*  
 Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL  
 COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

*[Firma]*  
 REVISOR

*[Firma]*  
 REVISOR

*[Firma]*  
 Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO  
 DIRECTORA

