



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

OK

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI- 3379

DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3379
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Carrera 2B No. 41 - 76 Sur	ÁREA:	
BARRIO:	MALVINAS	POBLACIÓN BENEFICIADA:	
UPZ:	50 La Gloria	FAMILIAS	<u>1</u> PERSONAS
LOCALIDAD:	4 San Cristóbal	PREDIOS EVALUADOS:	<u>1</u>
NOMBRE:	Marora Sarmiento	PRIORIDAD:	<u>2</u>
FECHA DE VISITA:	05-10-2007	IDENTIFICADOR SIRE	<u>2006- 4 -8649</u>

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
CT-4165	11-07-2005	El concepto recomienda incorporar al Programa de Reasentamiento de familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, el predio localizado en la manzana 56, lote 12, correspondiente a la vivienda de la señora Marora Sarmiento.	No Se Establece

3. SITUACIÓN ACTUAL

En la visita se observó que el terreno donde se encuentra la vivienda presenta procesos de inestabilidad, lo cual ha influido en la estabilidad y habitabilidad de la vivienda con nomenclatura Carrera 2B # 41 -76 Sur, en la cual se empiezan a presentar agrietamientos y pérdida de verticalidad en las paredes por asentamientos en el costado izquierdo de la vivienda, lo cual puede comprometer la seguridad tanto de la vivienda como de los habitantes de la misma y del sector en general; por lo cual a la fecha se presenta un deterioro mayor que modifica las condiciones de estabilidad geotécnica y estructural establecidas en el concepto técnico CT-4165.

Bogotá sin indiferencia

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4292801 y el Fax 4292833
Web www.fopae.gov.co E-mail: fopae@fopae.gov.co

30-10-07



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI- 3379

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Fotografía No. 1. Fachada de la vivienda con nomenclatura Carrera 2B # 41 – 76 Sur.



Fotografía No. 2 Estructura de contención provisional de la vivienda con nomenclatura Carrera 2B # 41 – 76 Sur.



Fotografía No. 3. Perdida de verticalidad de las paredes internas de la vivienda con nomenclatura Carrera 2B # 41 – 76 Sur.



Fotografía No. 4. Agrietamientos en los pisos interiores de la vivienda con nomenclatura Carrera 2B # 41 – 76 Sur.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS



DI- 3379

5. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
<p>Teniendo en cuenta que a la fecha se han modificado las condiciones establecidas en el concepto técnico CT-4165 y que se han presentado cambios significativos que podrían comprometer la estabilidad estructural y habitabilidad en el mediano plazo, se recomienda modificar de 2 a 1 la prioridad de la vivienda con nomenclatura Carrera 2B # 41 - 76 Sur, habitada por la familia de la señora Marora Sarmiento.</p> <p>Es importante que la familia continúe realizando monitoreo al sector e informé a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá cualquier cambio significativo que se presente</p>	1

6. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

PREPARÓ:	
NOMBRE: LUIS ALEJANDRO VANEGAS GUERRERO <i>Vo Bo =</i>	
NOMBRE: SANDRA MILENA BUITRAGO AMARILES	
PROFESIÓN: ARQUITECTA - MSC PLANEACION	
MATRICULA: 17212001. 30393795 ARQ	
NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY	
PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO	
MATRICULA: 522376338 ANT	
 Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL COORDINADORA GESTION TERRITORIAL	 Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO DIRECTORA

Bogotá sin indiferencia