



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
**GOBIERNO**

α

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI-3384

**DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3384**  
**COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL**

**1. DATOS GENERALES**

DIRECCIÓN:	Calle 123 B # 83 – 17	ÁREA:	
BARRIO:	LA AGUADITA	POBLACIÓN BENEFICIADA:	
UPZ:	El Rincón	FAMILIAS	1 PERSONAS 4
LOCALIDAD:	Suba	PREDIOS EVALUADOS:	1
NOMBRE:	Maria Herlinda León	PRIORIDAD:	2
FECHA DE VISITA:	24-09-2007	IDENTIFICADOR SIRE	2007- 11 - 10308

**2. ANTECEDENTES**

Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
DI-3318	Agosto de 2007	El Diagnóstico recomendó que teniendo en cuenta el estudio de títulos realizado por la CVP donde se demuestra que la señora Maria Herlinda León es propietaria del predio con nomenclatura Calle 123B # 83-17 y que dicho predio estaba construido antes de la emisión del concepto Técnico CT-3116, se recomienda ingresarlo con prioridad 2 al Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable.	2

**3. SITUACIÓN ACTUAL**

En la visita se observó que el terreno donde se encuentra la vivienda presenta procesos de inestabilidad, lo cual ha influido en la estabilidad y habitabilidad de la vivienda con nomenclatura Calle 123B # 83 – 17, en la cual se presentan actualmente asentamientos, agrietamientos, y dilataciones severas en muros y pisos, lo cual puede comprometer la seguridad tanto de la vivienda como de los habitantes de la misma y del sector en general por lo cual a la fecha se presenta un deterioro mayor, que modifica las condiciones de estabilidad establecidas en el diagnóstico técnico DI-3318.



20-10-07




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
**GOBIERNO**

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI-3384

#### 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



**Fotografía No. 1.** Fachada de la vivienda con nomenclatura Calle 123 B # 83 - 17



**Fotografía No. 2** Desplazamiento de los muros divisorios en la parte posterior de la vivienda con nomenclatura Calle 123 B # 83 - 17



**Fotografía No. 3.** Detalle desplazamiento del muro de fachada en la vivienda con nomenclatura Calle 123 B # 83 - 17



**Fotografía No. 4.** Fisuras en los pisos de la vivienda con nomenclatura Calle 123 B # 83 - 17



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI-3384

5. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Teniendo en cuenta que a la fecha se han modificado las condiciones establecidas en el diagnóstico técnico DI-3318 y que se han presentado cambios significativos que podrían comprometer la habitabilidad en el corto plazo, se recomienda evacuar el predio con nomenclatura Calle 123B # 83 - 17 habitado por la familia de la señora Maria Herlinda León.	1

6. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

**PREPARO:**  
**NOMBRE:** LUIS ALEJANDRO VANEGAS GUERRERO *Vo Bo =*

**NOMBRE:** SANDRA MILENA BUITRAGO AMARILES  
**PROFESIÓN:** ARQUITECTA - MSC PLANEACION  
**MATRICULA:** 17212001. 30393795 ARQ

**NOMBRE:** JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY  
**PROFESIÓN:** INGENIERO GEÓLOGO  
**MATRICULA:** 522376338 ANT

*[Signature]*  
 REVISOR

*[Signature]*  
 REVISOR

*[Signature]*  
**Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO**  
 DIRECTORA

*[Signature]*  
**Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL**  
 COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

