



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI- 3401

DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3401 COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

| DIRECCIÓN: | Carrera 73C No. 77 – 57 Sur | ÁREA: | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| BARRIO: | CARACOLI | POBLACIÓN BENEFICIAD | A: |
| UPZ: | 69 Ismael Perdomo | FAMILIAS 1 PERSO | NAS 3 |
| LOCALIDAD: | 19 Ciudad Bolívar | PREDIOS EVALUADOS: | 1 |
| NOMBRE: | Florinda Viuche Carrillo | PRIORIDAD: | 2 |
| FECHA DE VISITA: 09-10-2007 | | IDENTIFICADOR SIRE | 2007- 19 -9700 |

2. ANTECEDENTES

| Soporte Técnico | Fecha | Descripción | Prioridad |
|-----------------|------------|--|--------------------|
| CT-4426 | 08-06-2006 | El concepto recomienda incorporar al Programa de Reasentamiento de familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, el predio localizado en la manzana 64, lote 19, correspondiente a la vivienda de la señora Florinda Viuche Carrillo. | No Se Establece |

3. SITUACIÓN ACTUAL

En la visita se observó que el terreno donde se encuentra la vivienda presenta procesos de erosión que han influido en la estabilidad y habitabilidad de la vivienda con nomenclatura Carrera 73C # 77 -57 Sur, en la cual se han presentado agrietamientos y pérdida de verticalidad en las paredes, lo cual puede comprometer la seguridad tanto de la vivienda como de los habitantes de la misma y del sector en general. Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que a la fecha se presenta un deterioro mayor que modifica las condiciones de estabilidad geotécnica y estructural establecidas en el concepto técnico CT-4426.

Bogota (in inditerenda)


Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4292801 y el Fax 4292833 Web www.fopae.gov.co. E-mail: fopae@fopae.gov.co



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI- 3401

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Fotografía No. 1. Fachada de la vivienda con nomenclatura Carrera 73C # 77 – 57 Sur.



Fotografía No. 2. Muro de contención en piedra pegada construido en el costado derecho de la vivienda con nomenclatura Carrera 73C # 77 – 57 Sur.



Fotografía No. 3. Detalle de daño en obra de contención, en la parte posterior y vivienda adyacente a la vivienda con nomenclatura Carrera 73C # 77 – 57 Sur.



Fotografía No. 4. Pérdida de material en la parte posterior de la vivienda con nomenclatura Carrera 73C # 77 – 57 Sur.



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI- 3401

5. RECOMENDACIONES

| Descripción | Prioridad |
|--|-----------|
| Teniendo en cuenta que a la fecha se han modificado las condiciones establecidas en el concepto técnico CT-4426 y que se han presentado cambios significativos que podrían comprometer la estabilidad estructural y habitabilidad en el mediano plazo, se recomienda modificar de 2 a 1 la prioridad de la vivienda con nomenclatura Carrera 73C # 77 – 57 Sur, habitada por la familia de la señora Florinda Viuche Carrillo. | 1 |
| Es importante que la familia continúe realizando monitoreo al sector e informé a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá cualquier cambio significativo que se presente | |

6. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

PREPARÓ:

NOMBRE: LUIS ALEJANDRO VANEGAS GUERRERO

NOMBRE: SANDRA MILENA BUITRAGO AMARILES PROFESIÓN: ARQUITECTA – MSC PLANEACION

MATRICULA: 17212001. 30393795 ARQ

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY

PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO

MATRICULA: 522376338 ANT

Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL COORDINADORA GESTION TERRITORIAL LVISO

REVISO

O Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO

DIRECTORA