

	<b>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</b>	Código:	GAR- FT - 03
		Versión:	01
		Código documental:	

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-4728**  
**SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS**  
**COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA**  
**ADENDO No. 1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-4421**

**1. DATOS GENERALES**

<b>DIRECCIÓN:</b>	- Edificio Ancora II Calle 145A No. 21-68 - Edificio Calle 145A No. 21-58 - Edificio Marco A. Benavidez Calle 145A No. 21-52 - Edificio Myosotis Calle 145A No. 21-48	<b>ÁREA DIRECTA:</b>	0.2 Ha				
<b>BARRIO:</b>	Los Cedritos	<b>POBLACIÓN ATENDIDA:</b>	200				
<b>UPZ:</b>	13 – Los Cedritos	<b>FAMILIAS</b>	65	<b>ADULTOS</b>	140	<b>NIÑOS</b>	60
<b>LOCALIDAD:</b>	1 – Usaquén	<b>PREDIOS EVALUADOS</b>	4				
<b>CHIP</b>	- AAA0112MWAF - AAA0112NMHK - AAA0112NMFZ - AAA0112MXJZ	<b>DOCUMENTO REMISORIO</b>	CR-9724				

**2. ANTECEDENTES**

Este Diagnóstico Técnico corresponde a un adendo aclaratorio al Diagnóstico Técnico No. DI-4421 de febrero de 2010, el cual fue emitido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá - DPAAE, en atención al Radicado FOPAE 2010ER703 generado por la señora Mónica Curtidor. El DI-4421 reporta las impresiones que se desprendieron de la visita técnica e inspección visual realizadas a los predios de la Carrera 145A No. 21-68, la Carrera 145A No. 21-58, la Carrera 145A No. 21-52 y la Carrera 145A No. 21-48 en el barrio Los Cedritos de la Localidad de Usaquén. Previo a la expedición del DI-4421, la DPAAE había emitido para los mismos predios el Diagnóstico Técnico No. DI-4135 de mayo de 2009.

**3. ACLARACIÓN**

Varios de los campos de la tabla superior del numeral "1. Datos Generales", presentan información que no fue actualizada con respecto al DI-4135; entre los datos erróneos se encuentran los identificadores de los funcionarios que realizaron la visita, la móvil usada para el desplazamiento, la persona que solicitó la visita técnica, la fecha y la hora. A continuación se muestra la tabla con información incorrecta:

<b>ATENDIÓ:</b> VICTOR MANUEL HEWITT VALBUENA				<b>SOLICITÓ</b>			
<b>COE:</b>	21	<b>MOVIL:</b>	4	MARCO A. BENAVIDEZ Y OTROS			
<b>CONSTRUCCIONES:</b>	2			Habitantes edificio Calle 145A No. 21-52			



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Fondo Prevención y Atención Emergencias	<b>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</b>	Código:	GAR- FT - 03
		Versión:	01
		Código documental:	




FECHA:	26 de mayo de 2009 27 de mayo de 2009	HORA:	6:00 p.m. 11:00 a.m.	Vigencia: temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector.
--------	--	-------	-------------------------	---

A continuación se muestra la tabla con la información correcta, la cual modifica la mostrada en el DI-4421:

ATENDIÓ: VICTOR MANUEL HEWITT VALBUENA				SOLICITÓ	
COE:	21	MOVIL:	21	Sra. MONICA CURTIDOR – Comunidad	
FECHA:	27 de enero de 2010	HORA:	9:20 a.m.	Vigencia: temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector.	

#### 4. OBSERVACIONES

Se mantienen vigentes las conclusiones, recomendaciones y advertencias impartidas mediante el Diagnóstico Técnico DI-4421, las cuales estuvieron basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la visita técnica realizada el día 27 de enero de 2010. Se advierte que después de la visita practicada el día 27 de enero de 2010, no han sido realizadas nuevas visitas técnicas por parte de personal de la Coordinación de Asistencia Técnica de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias a los predios de la Carrera 145A No. 21-68, la Carrera 145A No. 21-58, la Carrera 145A No. 21-52 y la Carrera 145A No. 21-48 en el barrio Los Cedritos de la Localidad de Usaquén, razón por la cual al día de hoy pueden haberse presentado algunos cambios con relación a lo descrito en el DI-4421.

NOMBRE	VICTOR MANUEL HEWITT VALBUENA
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL - MÁGISTER EN ESTRUCTURAS
MATRÍCULA	17202 - 08377 CLD
	 Elaboró
NOMBRE	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL.
MATRÍCULA	25202 - 73973 CND
	 Revisó
Vo. Bo.	 <b>ARQ. JORGE ALBERTO PARDO</b> <b>RESPONSABLE AREA DE EMERGENCIAS</b>

