

	DIAGNÓSTICO TÉCNICO	Código:	GAR- FT - 03
		Versión:	03
		Fecha de revisión:	01/10/2014

DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI- 9705
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
RADICADO IDIGER 2016ER16816
DETALLE DEL EVENTO No. 1638712016

1. DATOS GENERALES

ATENDIÓ: Jesyca Rosy Orjuela Aya				SOLICITANTE: Comunidad	
COE:	21	MOVIL:	Contratada		
FECHA:	11/10/2016	HORA:	09:05 am	VIGENCIA: Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector	

DIRECCIÓN:	Calle 58 Sur No. 19B-37	ÁREA DIRECTA:	0.01 Ha		
BARRIO	San Benito	POBLACIÓN ATENDIDA:	180		
UPZ:	Tunjuelito	FAMILIAS	29	ADULTOS	150
LOCALIDAD:	6 – Tunjuelito	PREDIOS EVALUADOS	1	NIÑOS	30
CHIP	AAA0022CDUH	DOCUMENTO REMISORIO	CR-25418		

ACLARACIÓN:

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, realizó verificación con base en inspección visual, aplicando la metodología establecida para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de edificaciones e infraestructura y determinar si es segura su ocupación o funcionalidad.

2. TIPO DE EVENTO

Posibles afectaciones por Individuo arbóreo.

3. ANTECEDENTES:

El Barrio San Benito, localizado en la Localidad de Tunjuelito, fue legalizado mediante la Resolución 201 del 27 de Abril de 1988, emitida por la Secretaria Distrital de Planeación – SDP-, para lo cual el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, no emitió concepto alguno; dentro de la resolución de legalización se encuentran incluidas las diferentes restricciones, incluidas las de riesgo, a tener en cuenta en cualquier intervención a desarrollar en el sector.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	<h2>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h2>	Código:	GAR- FT - 03
		Versión:	03
		Fecha de revisión:	01/10/2014

De acuerdo con el Plano Normativo de Amenaza por Remoción en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, POT (Decreto 190 de 2004), el sector en el que se encuentra ubicado el predio de la Calle 58 Sur No. 19B-37, no presenta categorización de Amenaza por procesos de remoción en masa y presenta Amenaza Alta por Inundación.




Figura 1. Localización del predio de la Calle 58 Sur No. 19B-37, Barrio San Benito de la Localidad de Tunjuelito (Imagen tomada del SINUPOT).

4. DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:


El día 11 de Octubre de 2016, personal del IDIGER realizó visita técnica al sector donde se localiza el predio de la Calle 58 Sur No. 19B-37, en el que funciona el Jardín Infantil San Benito, encontrando que se localiza en una zona consolidada con vías de acceso pavimentadas y servicios públicos básicos, sector en el cual se identifican viviendas entre uno (1) y tres (3) niveles, construidas en muros de mampostería semi -confinada, con placas de entepiso en concreto reforzado y cubierta en concreto o tejas en fibrocemento con edad de construcción estimada superior a los 15 años.

En el predio de la Calle 58 Sur No. 19B-37, se localiza una edificación de un nivel construida en lo que según la inspección visual realizada desde el exterior es mampostería confinada; se resalta que al momento no se permite el ingreso a la edificación por parte del Guarda de Seguridad el Señor Segundo Olivares, ya que manifiesta que no hay quien autorice el ingreso y que los árboles que se mencionan en el radicado IDIGER No. 2016ER16816 se localizan en la parte exterior del predio.

	<h2>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h2>	Código:	GAR- FT - 03
		Versión:	03
		Fecha de revisión:	01/10/2014

Al costado norte del predio evaluado, sobre la Calle 58 Sur, se identifican 3 individuos arbóreos de gran tamaño, en los que no se aprecia pérdida de verticalidad, que pudiese ser indicio de algún riesgo para los transeúntes del sector o para la edificación emplazada en el predio de la Calle 58 Sur No. 19B-37; sin embargo, la persona que atiende la visita informa que el árbol localizado al costado nor oriental, presenta constante caída de ramas sobre la zona de andén (situación que no pudo corroborarse al momento de la visita técnica), y resalta que las mismas, no han generado afectación en el predio evaluado.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO



6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones).

- Ninguno al momento de la inspección visual.

7. ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección visual del sector aledaño al predio de la Calle 58 Sur No. 13B-37, Barrio San Benito de la Localidad de Tunjuelito.

8. CONCLUSIONES

- Al momento de la inspección visual no se observan indicios de que el individuo arbóreo localizado al costado nor oriental, represente una amenaza para el predio de la Calle 58 Sur No. 13B-37, Barrio San Benito de la Localidad de Tunjuelito, donde funciona el Jardín Infantil San Benito. Sin embargo, se remitirá copia del presente informe a la Secretaria

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE <small>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</small>	DIAGNÓSTICO TÉCNICO	Código:	GAR- FT - 03
		Versión:	03
		Fecha de revisión:	01/10/2014

Distrital de Ambiente, para que ellos desde su competencia realicen la valoración del individuo arbóreo evaluado.

9. ADVERTENCIAS

- Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas y que se escapen del alcance del presente documento. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La información sobre el predio corresponde a la información suministrada en campo por los habitantes del sector.

10. RECOMENDACIONES

- A la Secretaria Distrital de Ambiente, desde sus competencias, realizar los análisis pertinentes que permitan determinar si los individuos arbóreos localizados al costado norte del predio de la Calle 58 Sur No. 19B-37, Barrio San Benito de la Localidad de Tunjuelito, donde funciona el Jardín Infantil San Benito, pudieren generar algún tipo de riesgo para los habitantes, vecinos y transeúntes del sector y en caso de ser afirmativo implementen las acciones necesarias para mitigar el mismo.

11. APROBACIONES

11.1 Elaboró
 Firma: _____ Nombre: JESYCA ROSY ORJUELA AYA Profesión: INGENIERA CIVIL MP: 25202-140126 CND Profesional Universitario de la Coordinación de Asistencia Técnica
11.2 Reviso
 JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático