

INFORME FINAL

**ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA ESTRUCTURAL,
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y DISEÑO DETALLADO DE
REFUERZO DEL HOSPITAL DE PRIMER NIVEL DE ATENCION
DE CHAPINERO**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD – FONDO PARA PREVENCION DE EMERGENCIAS,
CONTRATO CCS-048-99**

BOGOTA, DICIEMBRE 1999

TOMO 1

INDICE

Introducción

Descripción de la problemática

Exploración y Estudio de Suelos

Recomendaciones Geotécnicas

Exploración Estructural y Estudio de Planos

Resumen y Recomendaciones Conceptuales Iniciales

Modelación y Metodología de Análisis

Caracterización de la Amenaza Sísmica para Bogotá

Estudio de Vulnerabilidad

Análisis de Riesgo y Estimación de Perdidas

Evaluación de Resultados y Propuestas de Reforzamiento

Mecanismos de Toma de Decisiones y Selección de Reforzamiento

Anexos

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA ESTRUCTURAL, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y DISEÑO DETALLADO DE REFUERZO DEL HOSPITAL DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE CHAPINERO

1.0 INTRODUCCION Y DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA

La Secretaría Distrital de Salud por intermedio del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE, desarrolla desde hace algún tiempo el plan de Estudios de Vulnerabilidad Estructural y Reforzamiento del Sistema Hospitalario de Santafé de Bogotá. En este caso se trata del ***Estudio de Vulnerabilidad Sísmica Estructural y de Reforzamiento del hospital de Nivel 1, CHAPINERO.***

El proceso de evaluación, diagnóstico y reforzamiento de las estructuras, descrito en el presente informe sigue lo ordenado por la ley 400 de 1.997 y su decreto reglamentario 33 de 1.998 contenido en el NSR-98, el cual dedica el capítulo A-10 a las edificaciones construidas antes de la vigencia de dicha norma.

DESCRIPCION GENERAL DE LAS EDIFICACIONES	
El <i>Hospital de Usme</i> fue construido aproximadamente hace 35 años, tiene un área total construida de 1250 m ² desarrollada en una altura de tres niveles contra la Calle 10 Sur y en un piso para el resto del proyecto. Este se encuentra localizado en la Carrera 1 Este # 10-35 Sur.	El <i>Hospital de Tunjuelito</i> fue construido también aproximadamente hace 35 años, tiene un área total construida de 650 m ² desarrollada en una altura de tres niveles. Este sufrió modificaciones en su estructura en los años de 1995 y 1996. Este se encuentra localizado en la Av. Caracas # 51-21 Sur.
El <i>Hospital de Chapinero</i> fue construido aproximadamente hace 30 años, tiene un área total construida de 1550 m ² desarrollada en un solo nivel. Este se encuentra localizado en la Calle 66 # 15-41.	El <i>Hospital Olaya</i> fue construido aproximadamente hace 30 años, tiene un área total construida de 1400 m ² desarrollada en tres niveles. Este sufrió modificaciones en su estructura en los años de 1991 y 1996. Este se encuentra localizado en la Carrera 21 # 22-51 Sur.

Tal como se observa en el cuadro anterior, todos los hospitales fueron diseñados y construidos antes de la entrada en vigencia del primer Código Sismo resistente Colombiano (CCCSR-84) y de la última norma NSR-98. La Ley 400 de 1.997 obliga a su

refuerzo y homologación, toda vez que las instalaciones hospitalarias, deben estar garantizadas para su cabal funcionamiento especialmente después de un sismo.

2.0 EXPLORACIÓN Y ESTUDIO DE SUELOS

Esta actividad fue ejecutada por nuestro asesor geotécnico el Ingeniero Augusto Espinosa de la firma AREAS y consistió para cada hospital, en la ejecución de sondeos, barrenos manuales y apiques, con los cuales se clasificaron los globos de terreno específico de cada hospital. El alcance de este trabajo de exploración se presenta a continuación para cada uno de los hospitales, el cual contiene además la clasificación de las zonas dentro del estudio de microzonificación de Bogotá.

Con los apiques se verificaron los tipos y cotas de cimentación, la existencia de vigas de amarre y se comprobó el estado y características de la cimentación. Con las muestras extraídas de los sondeos y apiques se procedió a los correspondientes ensayos de laboratorio y a la redacción del informe de suelos, el cual se incluye en los anexos y contiene todas las recomendaciones que desde el punto de vista geotécnico se deben tener en cuenta para el estudio en cuestión.

Al finalizar el Estudio todos los sitios afectados por los apiques fueron reparados adecuadamente en superficie afinada en mortero y tratando de dar el acabado original de las edificaciones.

A continuación se presentan las conclusiones más importantes de las exploraciones geotécnicas.

En este punto se han estudiado los edificios existentes con el fin de conocer su planteamiento estructural y de verificar su comportamiento ante cargas sísmicas, varios años después de su construcción, cuando en el lapso se han promulgado dos normas

sismo-resistentes y se ha avanzado considerablemente en recursos computacionales y en la comprensión del fenómeno sísmico.

Los requerimientos que han surgido de los análisis son, tanto de origen estático como de orden dinámico, y están encaminados a corregir anomalías de diseño original y a mejorar el comportamiento ante futuras sollicitaciones dinámicas.

El edificio principal de cada uno de los hospitales requiere unidad entre sus componentes, en caso de fuerzas de origen sísmico, y que la cimentación no sufra asentamientos permanentes como resultado de la sobrecarga proveniente de las oscilaciones. Se conoce de otros casos en la Sabana de Bogotá, donde edificios ya en equilibrio bajo cargas estáticas, han sido puestos en movimiento por la acción sísmica reciente. Ejemplos de este caso se vivieron durante los sismos de Murindó (92), Tauramena (95) y Calima (95).

Se ha contemplado positivamente la opción de excavar zapatas continuas, bajo o en las cercanías de las cortinas de refuerzo. Estos elementos estarían concebidos de tal manera que brinden a la cortina la posibilidad de desarrollar un par de fuerzas equivalentes al momento del vuelco. Los suelos existentes en los hospitales estudiados son favorables a esta posibilidad porque permiten la excavación con métodos convencionales, sin flujo o colapso.

Los edificios secundarios son en general de poca altura, y seguramente no requerirán refuerzo en la cimentación sino únicamente en la estructura, cuando ésta se encuentre deficiente. En caso de requerir elementos nuevos en la cimentación será posible apelar a las soluciones que se dan más adelante.

Como resumen se han identificado los siguientes puntos que, de una manera u otra forma, son determinantes en el planteamiento de la solución:

- El Hospital de Chapinero, se asienta sobre suelos de origen lacustre, típicos de la transición del piedemonte medio y bajo de la Sabana.
- Estos suelos se caracterizan por presentar una sucesión de limos y arcillas con intercalaciones de arenas finas, limos orgánicos, y hasta turba.
- En superficie, se obtienen resistencias medias y firmes, entre 2.0 m. y 5.0 m. existe una capa blanda asociada a los mantos orgánicos, y bajo esta última aparecen arenas medio densas y limos de consistencia media.
- La humedad natural es media en general, con valores más bajos en la arena y la arcilla y porcentajes altos en las capas orgánicas.
- No puede hablarse de un nivel freático real, aún cuando deberá contarse con equipo adecuado para su bombeo en el momento de realizar las excavaciones para la cimentación.

3.0 RECOMENDACIONES GEOTECNICAS

Las recomendaciones de cimentación que se han considerado son las siguientes:

1. La cimentación se hará mediante zapatas individuales o corridas, según la modulación estructural.
2. En el **Cuadro No. 1** se presentan las condiciones de apoyo y profundidad de cimentación para cada uno de los hospitales.

Cuadro No. 1 – RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN				
HOSPITAL	CIMENTACIÓN			OBSERVACIONES
	Capacidad admisible σ_a [kg/cm ²]	Profundidad de Aplicación D_f (m)	Estrato de Fundación	
1. CHAPINERO	0.8	0.8	Limo carmelito [Estrato II]	
2. USME	1.8	0.8	El estrato de fundación será el descubierto al excavar en el momento de hacer las obras de reforzamiento	Deberá garantizarse la remoción total de la arcilla asfáltica NEME bajo los cimientos.
3. OLAYA	2.0	≥ 1.0	Arcilla limosa; amarilla [Estrato III]	Bajo los cimientos deberá removerse el relleno mixto y el limo orgánico superficiales.
4. TUNJUELITO	1.2	1.0	Arcilla rojiza [Estrato III]	

3. Cuando los materiales de deficiente calidad [relleno superficial, capa vegetal, Neme, materia orgánica] lleguen a profundidades superiores a la indicada para la

cimentación, serán retirados hasta llegar al estrato subyacente. El nivel de cimentación será recuperado mediante concreto ciclópeo.

4. Bajo cada zapata se hará una preparación en rajón o piedra, según el caso, y se le colocará una capa de concreto pobre de espesor mayor o igual a 0.07 m.
5. Las zapatas se colocarán en una excavación seca, limpia, libre de escombros, preparada como quedó dicho, con la aprobación del Ingeniero de Suelos.
6. Las vigas de amarre serán dispuestas en una u otra dirección, dimensionalmente para transmitir un 5% de la carga de la columna adyacente, en una u otra dirección.
7. En las zonas donde se requiera placa de piso ésta será en concreto con refuerzo de temperatura, salvo recomendación especial del Ingeniero Estructural, y tendrá un espesor mínimo de 0.10 m. Será fundida en tablero de ajedrez o en tiras longitudinales con junta machi-hembrada. Estará apoyada en una base de recebo de 0.30 m. de espesor mínimo.
8. Perimetralmente a la estructura, en donde sea posible, se deberá construir un andén en concreto de 1.0 m. de ancho mínimo con el objeto de proteger los cimientos de las variaciones atmosféricas.
9. Las aguas lluvias serán recogidas mediante canales y bajantes para ser conducidas adecuadamente a la red de aguas lluvias correspondiente.
10. Deberá evitarse siembra de árboles frondosos en las cercanías de las construcciones; en las zonas donde ya exista éste tipo de vegetación deberá prodigarse riego permanente, especialmente en las estaciones secas. Se trata de esta forma de mantener estable el nivel de aguas libres subsuperficiales.

Parámetros Sísmicos

La ciudad de Santafé de Bogotá y sus alrededores se encuentran en una zona de amenaza sísmica intermedia de acuerdo a las disposiciones de la Norma sismo Resistente Colombiana NSR-98 [Decreto 33 del 9 de enero de 1998].

De acuerdo con este estatuto el análisis estructural sísmico de las edificaciones, así como la evaluación de la influencia del suelo, deberán llevarse a cabo con los parámetros contenidos en el **Cuadro No. 2**.

Cuadro No. 2 - REQUERIMIENTOS SÍSMICOS					
HOSPITAL	MICRO-ZONIFICACIÓN	NSR – 98 PARÁMETROS SÍSMICOS			
		GRUPO DE USO = III			
		Perfil del Suelo	S	Aa	I
1. CHAPINERO	Zona 2	S- 4	2.0	0.2	1.2
2. USME	Zona 1	S- 1	1.0	0.2	1.2
3. OLAYA	Zona 5	S- 2	1.2	0.2	1.2
4. TUNJUELITO	Zona 2	S- 2	1.2	0.2	1.2

4.0 RECONOCIMIENTO, EXPLORACIÓN ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE PLANOS

La exploración estructural en cada caso consistió en la definición de la configuración geométrica de cada hospital así como de la exploración de los materiales de cada uno. Adicionalmente se llevó a cabo una labor de verificación de los planos y estudios existentes en el sitio para cada instalación.

A continuación se describe cada una de las estructuras y sus características y su geometría se puede observar en los planos anexos.

HOSPITAL DE CHAPINERO

El hospital está localizado en la calle 66 entre carreras 16 y 17. El hospital está construido en su mayoría en un piso.



FACHADA PRINCIPAL HOSPITAL DE CHAPINERO

El Hospital de Chapinero se caracteriza por estar constituido por 8 estructuras diferentes en cuanto a su estilo y configuración. Las zonas definidas son casa antigua, psiquiatría, auditorio y psicología, casa de medicina bioenergetica, tanque, construcción nueva, pérgolas y almacén, las cuales se definen a continuación.

CASA ANTIGUA

La casa antigua localizada al frente de lote es la parte que comprende odontología, vacunación, sistemas, sala de espera, consultorios, farmacia, enfermería y servicios

generales. Su estructura está basada en muros de carga 0.25m de espesor en tizón y soga. Su cimentación esta construida en concreto ciclópeo con una sección de 0.40 X 0.55 m de altura; en el nivel de fundación se encontró una capa de recebo compacto de 0.05m de espesor.

Los muros de esta construcción están hechos de tolete común, son en tizón y soga 0.25m de ancho y se encuentran orientados en ambos sentidos. Como se menciona anteriormente, esta casa es de un solo nivel. La cubierta es liviana y consiste de tejas en asbesto cemento, las cuales están apoyadas sobre madera rolliza y aserrada.

En la zona donde funciona urgencias, cirugía y esterilización, o sea el costado occidental, se realizó otro de los apiques de cimentación, encontrando que la cimentación es en concreto ciclópeo de 0.45 m de ancho por 0.40 m de alto con una viga de amarre de 0.25 m de ancho por 0.20 m de alto. Al explorar la viga de amarre se encontraron flejes #2 c/0.20m.

En conclusión, la estructura básica de esta zona es de muros de carga (en mampostería).

PSIQUIATRIA

Este módulo se encuentra ubicado al fondo del lote y se desarrolla también en un piso. Mide 4.82 m de ancho por 11.27 de largo. La construcción consiste básicamente en muros de mampostería en tolete fino Santafé y su cubierta es liviana en teja colonial de asbesto cemento.

Esta construcción no tiene estructura alguna de concreto, y la cubierta se apoya directamente sobre los muros de mampostería de fachada.

AUDITORIO Y PSICOLOGIA

Esta parte del hospital se encuentra ubicada en la esquina sur-occidental del lote y está construida con una estructura aporticada de concreto reforzado de un solo nivel con columnas de 0.30 m X 0.30 m. Al inspeccionar las columnas se encontró que tienen refuerzo de 4 varillas #4 y flejes #3 c/0.20.

En la columna de acceso al patio se sacó el núcleo No 3, resultados que se anexan posteriormente.

Al frente del consultorio de psicología y de los baños existía un patio descubierto con una viga canal que recogía el agua lluvia, el cual fue luego cubierto con unos domos de plástico; en la viga canal se colocó una viga de lamina galvanizada.

Las columnas del auditorio están cubiertas con madera seguramente con el propósito de mejorar la deficiente acústica. En esta zona no se pudo realizar apique para conocer la cimentación.

CASA DE MEDICINA BIOENERGETICA

Esta casa es prefabricada por la corporación “El Minuto de Dios” y se encuentra localizada en la esquina sur-oriental del lote. Dicha casa se desarrolla en un nivel y tiene 15.56 m de largo por 8.52 m de ancho.

Esta casa se construyó sobre una placa de concreto simple de 0.20m y esta a su vez se apoya en unos pilotes de 0.40m de profundidad por 0.20 m de diámetro, según la exploración realizada.

Los muros son prefabricados en concreto simple, mientras que su cubierta es liviana en teja colonial española de asbesto cemento.

TANQUE(Ecografía)

Esta construcción se encuentra localizada entre la casa prefabricada y psiquiatría. Tiene en planta 3.55 m X 3.57 m y se construyó inicialmente para colocar los tanques de agua. Posteriormente fue habilitado el primer piso para consultorio de ecografía y en el segundo funciona la oficina de Salud Ocupacional.

La estructura principal consiste en pórticos de concreto reforzado de dos niveles de altura. En la exploración se encontró que las columnas son de 0.30 X 0.30 y tienen 4 varillas #5 o #6 (intermedio #4) y flejes #3 c/0.20m.

En la columna Noroeste de este módulo se sacó el núcleo No. 2. Las vigas también se exploraron y se identificaron 4 varillas #4 y flejes #3 c/0.20 m. En la viga del segundo piso costado oeste se sacó el núcleo No. 1

CONSTRUCCION NUEVA

Adjunto al tanque se encuentra un modulo construido posteriormente también de dos pisos de 5.10m de ancho por 6.00 de largo. Su estructura principal también es aporticada. Sus columnas son de 0.30m X 0.30m y tienen 8 varillas #4 longitudinalmente y estribos #3 c/0.20m.

En el apique que se realizó se excavó hasta un metro de profundidad encontrando únicamente un pilote de 0.40m de diámetro. En esta columna no fue posible sacar núcleo por estar tan unidas las varillas.

PERGOLAS

En la fachada principal hay dos pérgolas que marcan el acceso al hospital y urgencias.

En la parte posterior la pérgola marca la circulación con unas columnetas en lámina C.R. calibre 18 que en algunos casos esta bastante deteriorada y corroída en la base.

ALMACEN

Esta construcción se encuentra localizada adyacente al auditorio del Hospital. Este espacio es de 3.33 m de ancho por 10.28 m de largo. Su estructura se desarrolla en dos pisos de altura y es allí donde funciona el almacén. Su estructura es en acero con entrepisos de concreto de 0.10m de espesor fundido sobre una teja acanalada, la cual se apoya sobre viguetas en celosía. Las viguetas en celosía llegan a apoyarse a cerchas perimetrales, las cuales se apoyan directamente en las columnas metálicas también de celosía las cuales forman la estructura aporcada. La cubierta es liviana en canaleta de asbesto cemento.

DEPOSITO

La zona del deposito se encuentra localizada entre el almacén y el parqueadero interno del Hospital. Su área en planta es de 9.5m x 3.5m. En su módulo sur-occidental, a nivel de segundo piso se encuentra construida una placa de concreto la cual soporta toda la carga de los estantes y papelería de archivo del Hospital. Las columnas que soportan la cubierta así como la placa de piso 2 consisten en celosía metálicas de las mismas características de las que soportan las cubiertas livianas en la zona de parqueaderos.

En la visita de exploración se observó que la placa se encuentra deflectada y con una flecha que supera ampliamente la permisible para dicha placa ($\pm 4\text{cm}$ en el centro de la luz). Así mismo se observó que la canaleta de cubierta ha sufrido desplazamientos apreciables, inclusive en algunos sitios con peligro de sufrir desprendimientos. Las columnas metálicas se encuentran deterioradas y en condiciones desfavorables de anclaje en su base.

BARRENOS

Se sacaron dos barrenos en este Hospital. El primero en el jardín interior al frente de Sistemas y el segundo en la calle 66 al frente de Odontología. La estratigrafía es similar en ambos casos así:

Relleno: ± -0.40 m en el primer caso.

Relleno: ± -1.00 m en el segundo caso.

Limos algo arcillosos habanos: $\pm -1.50\text{m}$

Arcillas arenosas con gravillas finas: $\pm -2.50\text{m}$

Arcillas orgánicas: $\pm -4.00\text{m}$

Arcillas limosas orgánicas: $\pm -5.80\text{m}$

Limo pobre de arcillas tipo sabanero: $\pm -7.00\text{m}$

Veleta: $\pm -8.00\text{m}$

Fin del sondeo

LECTURAS DE ESCLEROMETRO

Adicionalmente y complementario a la extracción de núcleos, se tomaron lecturas con el esclerómetro en diversos lugares de las estructuras. Se patronó con el esclerómetro en los siguientes sitios:

Columna 1 al lado de la casa prefabricada (Núcleo)				
40	32	30	32	34
34	32	30	36	30
32	32	32	32	32

Tanque N-O (Núcleo)				
28	28	32	32	30
28	28	30	28	30
28	30	28	30	28

Tanque S-O (Núcleo)				
30	20	30	30	32
30	24	36	30	32
30	30	32	32	32

Viga Eje C Edificio Nuevo				
28	28	32	32	36
34	36	36	34	28
32	34	30	30	28

Columna Ejes H-2 Auditorio				
28	30	32	32	34
28	28	34	30	36
32	32	34	36	30

5.0 RESUMEN Y RECOMENDACIONES CONCEPTUALES INICIALES

HOSPITAL	CHAPINERO
MATERIALES	Al explorar el acero de refuerzo, este se encontró en buen estado, de superficie corrugada y los resultados de laboratorio dieron dentro de límites aceptables (ver anexo ensayos de materiales). Los núcleos de concreto arrojaron resistencias por debajo de las especificadas y esto se tendrá en cuenta en los modelos estructurales. El acero de las columnetas metálicas de soporte de las pérgolas del corredor interior presenta alto grado de deterioro y corrosión en su base. Las columnas en celosía que soportan tanto el depósito como las cubiertas livianas de los parqueaderos internos presentan deterioro, corrosión y insuficiencia de anclaje en su base. En la sala de espera de la zona de muros, se observa en el cielo raso deterioro y colapso parcial del yeso.
ESTRUCTURA	En cuanto a la estructura, se encontró que en la parte frontal, es decir en la zona de muros de carga, estos no se encuentran enlazados entre sí adecuadamente. La cubierta de la zona frontal se encuentra en buen estado, excepto en pequeñas zonas localizadas. Las estructuras de concreto aperticadas dan la impresión de tener gran flexibilidad, aunque su resistencia para soportar cargas de gravedad es adecuada. La estructura de la casa prefabricada se encuentra arriostrada por los mismos muros de concreto y por ser una estructura liviana da la impresión de no tener problemas de flexibilidad. En las estructuras del tanque y del edificio nuevo se observó la existencia de tanques de agua plásticos ubicados en las

	cubiertas de dichas de dichas estructuras. Este aspecto se tendrá en cuenta en los respectivos modelos.
RECOMENDACION	Para la zona frontal, amarrar los muros adecuadamente por medio de columnetas y cintas a nivel de cubierta. Reemplazo de elementos deteriorados de cubierta en la zona frontal. Rigidizar estructuras aporticadas por medio de encamisamiento de columnas.

6.0 MODELOS Y METODOLOGIA DE ANALISIS

El proceso que se realizará para los estudios de Vulnerabilidad y Reforzamiento de las estructuras se desarrollará siguiendo las actividades que se describen a continuación.

Para cada uno de los hospitales se recopiló la información disponible de planos arquitectónicos y estructurales tanto de la obra original como de las remodelaciones, que se encuentren disponibles en los hospitales y en la Secretaría de Salud del Distrito. En caso de no lograr la información completa, se realizó un levantamiento arquitectónico y estructural, que permitió elaborar un modelo del sistema estructural de la edificación. En el proceso anterior se adelantó una inspección detallada del estado de la estructura y de la construcción en general, que luego nos permite calificar la calidad y estado de la edificación.

En caso de contar con los planos estructurales completos, esta labor fue más de verificación, en la cual se ratificó el hecho de que los planos que se tienen, sí son los que se utilizaron para la construcción. Para ello se hicieron exploraciones en algunos elementos típicos que permiten determinar las dimensiones, el refuerzo tanto longitudinal como transversal y la calidad del concreto. En este trabajo se hicieron regatas perimetrales y longitudinales y se utilizó como complemento un detector de metales.

Por el contrario, si la información recopilada sobre la estructura era limitada o nula, la labor de inspección fue más intensa y ésta se extendió a vigas y columnas de la estructura principal lo cual nos permitió determinar el refuerzo en las zonas cercanas a los nudos y en los centros de las luces en las vigas para la determinación del refuerzo inferior.

La calidad del concreto se evaluó para cada hospital mediante el ensayo realizado a los núcleos que se extrajeron de las columnas y vigas, escogidos en forma estratégica y los cuales sirvieron para patronar un esclerómetro con el cual se determinará la resistencia aproximada de la estructura.

Adicionalmente se hicieron ensayos no destructivos mediante el uso de un equipo que evalúa la resistencia no solo del concreto sino de otros materiales como la mampostería por medio de un esclerómetro.

Para determinar la calidad del acero, ésta se definió mediante la inspección visual en las regatas y además se extrajeron tramos de varilla de varias columnas para obtener el esfuerzo de fluencia, porcentaje de alargamiento y la carga de rotura de estas, mediante pruebas de tensión en el laboratorio. Las secciones de concreto afectadas con las regatas y con el corte de las barras se repararon siguiendo procedimientos convencionales, sin garantizar la recuperación del acabado original de los pisos o elementos.

Todo el trabajo de exploración descrito anteriormente se realizó en las estructuras cuyo sistema estructural consistía en pórticos de concreto reforzado. Si la estructura era de mampostería sin refuerzo, en el levantamiento descrito anteriormente, se midieron los espesores de los muros y se extrajeron prismas en muros diferentes que permitieran determinar la resistencia f'_m de la mampostería y la calidad de las unidades.

Como resultado de esta investigación se dispone ahora de planos que contienen la distribución de espacios, muros divisorios, tipo de acabados, alturas libres, dimensiones de la estructura, definición del sistema estructural, refuerzos existentes, modificaciones a la estructura original, niveles del terreno y por lo tanto se contará con datos para la elaboración del modelo estructural que luego se utilizará para los estudios de vulnerabilidad y reforzamiento.

Así mismo se llevó a cabo la exploración geotécnica mencionada anteriormente para revisar la cimentación y determinar su posible tipo de intervención.

Con toda la información obtenida en los levantamientos y exploraciones adelantadas, se elabora entonces un modelo para la estructura actual, el cual se analiza para las fuerzas

sísmicas F_s , que el sismo de diseño imponga en combinación con las fuerzas de gravedad mayoradas de acuerdo con las combinaciones de carga del Título B del NSR-98. Adicionalmente se hará la revisión correspondiente con los espectros de diseño propuestos por el estudio de microzonificación de Bogotá.

Para estos análisis se utiliza el programa ETABS, con el cual se lleva a cabo un análisis elástico dinámico de la estructura. Adicionalmente se utiliza el programa IDARC-2D para llevar a cabo un análisis inelástico de la edificación. Con la información de las secciones originales de los elementos y sus refuerzos, se determinan sus capacidades últimas tanto para los esfuerzos de corte como para los de flexión y flexo-compresión.

Con los resultados de las demandas obtenidas de los análisis de los modelos y las capacidades actuales calculadas en los elementos, se calculan los índices de sobre-esfuerzo de los elementos y de las estructuras con el fin de determinar los puntos o zonas vulnerables a tener en cuenta en el reforzamiento final. Así mismo se determinan los índices de flexibilidad de los pisos y de las estructuras y finalmente los índices de vulnerabilidad.

7.0 CARACTERIZACION DE LA AMENAZA SISMICA PARA BOGOTA

La Norma NSR-98. La norma NSR-98, promulgada por Decreto 33 de 1.998, estableció en su Apéndice A-3 que la amenaza sísmica para Santafé de Bogotá es intermedia y los coeficientes para efectos de calcular las fuerzas están dados por: $A_a = 0.20$, $A_d = 0.04$.

Por su parte, el Estudio de Amenaza Sísmica que sirvió de base para las determinaciones de la norma en este sentido, concluyó que las zonas más propicias estadísticamente para contribuir a la amenaza sísmica de la ciudad son la Falla Frontal de la Cordillera Oriental, en un 68% seguida de las fallas del Magdalena Medio particularmente la Falla Salinas (28%); no se puede olvidar en este contexto, la zona de subducción y la zona de Benufof, que pueden producir sismos lejanos capaces de excitar los suelos blandos de la ciudad y producir en ellos amplificaciones considerables, tanto en magnitud como en duración.

Estudio de Microzonificación. El estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá no apeló a grandes zonas sismogénicas sino trató de ser más puntual y analizar por separado los principales accidentes tectónicos y adjudicarle una cierta influencia dependiendo de la actividad, la magnitud de la falla y la cercanía al punto de interés. Esta parte del estudio tomó por separado tres regiones, así:

- Región Nor-occidental. Caracterizada por fallas regionales de rumbo, entre ellas las más significativas: Palestina, Cucuana, Ibagué, Viani, Samaría, Mulatos, Honda, La Salina y Alto de Trigo.

- Región Sur-oriental. Coincidente con el borde llanero, está representada por fallas caracterizadamente activas como son: Acacias, Guayuriba, Colepato, Servitá, Guaicaramo y Yopal.

- Región Central. Está comprendida por fallas de significación local en la sabana y sus alrededores como: Tunjuelito, Usaquén, Fusagasugá y La Cajita. Sobre la capacidad real de estos accidentes de generar verdaderos sismos hay aún controversia.

Espectros de Diseño. Con base en los estudios coincidentes, y una amenaza sísmica aproximadamente coincidente, el estudio de Microzonificación propone unos espectros de diseño sísmico para cada una de las zonas en que se dividió la ciudad. Son estos los espectros que se propone utilizar dentro de los alcances del presente estudio así como los del NSR-98.

8.0 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD

Para estructuras existentes, el estudio de vulnerabilidad se refiere a la comprobación de si el comportamiento de la estructura es satisfactorio a la luz de las normas vigentes en el aspecto sísmico. Se seguirán en especial los lineamientos del NSR-98 en sus capítulos A-10 y A-12 y las técnicas propuestas por el Applied Technology Council (ATC 14, ATC 22 y ATC-28) así como del documento de la Federal Emergency Management Agency (NEHRP HANDBOOK For the Seismic Evaluation for Existing Buildings). En este último documento se establece un procedimiento especial el cual es recomendado con el fin de evaluar las estructuras existentes, para hallar los puntos débiles y posibles zonas de las estructuras que puedan causar pérdida de vidas ante los eventos sísmicos. Se tratará entonces de determinar cuáles son las zonas más vulnerables que puedan precipitar el colapso de la estructura o de algunos de sus componentes.

Con toda la información obtenida tanto en los planos encontrados como en los levantamientos y exploraciones adelantadas, se elaborará un modelo para la estructura actual, el cual se analizará para las fuerzas sísmicas F_s (del NSR-98 y de microzonificación), que el sismo de diseño imponga en combinación con las fuerzas de gravedad mayoradas de acuerdo con las combinaciones de carga del Título B del NSR-98. Para estos análisis se utilizará el programa ETABS, con el cual se llevará a cabo un análisis elástico dinámico de las estructuras y adicionalmente se utilizará el programa IDARC para llevar a cabo un análisis inelástico de las edificaciones.

Con la información de las secciones originales de los elementos y sus refuerzos, se determinarán sus capacidades últimas tanto para los esfuerzos de corte como para los de flexión. Con los resultados de las demandas obtenidas de los análisis de los modelos y las capacidades actuales calculadas en los elementos, se calcularán los índices de sobre-esfuerzo de los elementos y de las estructuras. Adicionalmente se calcularán los índices de flexibilidad de los pisos y de las estructuras con los cuales se establecerán los índices

de vulnerabilidad de las mismas, con el fin de determinar los puntos o zonas vulnerables a tener en cuenta en el reforzamiento final.

ANALISIS DE RIESGO Y ESTIMACION DE PERDIDAS

Para el análisis de riesgo y la estimación de pérdidas en el estado actual de las estructuras de los cuatro hospitales se propone llevar a cabo dentro del análisis inelástico definido anteriormente, un análisis de daños potenciales que pueden aparecer ante la ocurrencia del sismo de diseño actual para las estructuras en estudio.

Se realizará un análisis no lineal simplificado de las estructuras aporricadas mediante la aplicación de las condiciones de equilibrio y compatibilidad de deformaciones usando las relaciones de esfuerzo-deformación en el rango inelástico tanto para el concreto como para el acero de refuerzo. Para este propósito la estructura será analizada utilizando el programa de computador "IDARC-2D", "Análisis Inelástico del Deterioro del Concreto Reforzado", el cual muestra la respuesta contra el tiempo de estructuras de concreto sujetas a fuerzas laterales. Para llevar a cabo el análisis, se utilizarán modelos histeréticos propios del concreto reforzado. Este análisis permitirá estudiar la degradación de la rigidez y el deterioro de la resistencia de los diferentes elementos estructurales, e incluirá una evaluación de la respuesta inelástica a través de un análisis de daños de los miembros estructurales y de la estructura como un conjunto con el fin de estimar las pérdidas en el caso de la ocurrencia del sismo de diseño.

El análisis inelástico dará a conocer mejor el comportamiento real de la estructura y se obtendrá un mejor estimativo de los desplazamientos de los pisos y de las solicitaciones inelásticas producidas en la estructura por el sismo de diseño.

EVALUACION DE RESULTADOS Y PROPUESTAS DE REFORZAMIENTO

De acuerdo con los resultados obtenidos del estudio de vulnerabilidad, para las estructuras que resulten con índices de vulnerabilidad menores que la unidad, se entrará a estudiar una serie de alternativas de reforzamiento, las cuales podrían ser de varios tipos, entre los que pueden enumerarse los siguientes:

ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO
1. Aumento de sección y refuerzo en algunos elementos vigas y columnas
2. Construcción de muros estructurales de concreto reforzado adosados a las estructuras existentes.
3. Colocación de elementos de arriostramiento de acero en algunos vanos de los pórticos.
4. Para el caso de estructuras de mampostería no reforzada, muros en concreto reforzado o columnetas y cintas de concreto adosados a la mampostería a través de conectores.

La escogencia del sistema de reforzamiento definitivo deberá tener en cuenta el tipo de estructura que deberá ser reforzada y que la ejecución de esta operación genere el mínimo traumatismo en el funcionamiento de los hospitales. La escogencia de la alternativa de reforzamiento será una decisión tomada entre la Secretaría de Salud, el FOPAE, la Interventoría y P.C.A..

El modelo estructural original se modificará con las adiciones de rigidización y refuerzo, y se analizará para las combinaciones de fuerzas de gravedad y fuerzas sísmicas requeridas para la nueva estructura. Al modelo definitivo se le hará un análisis dinámico elástico mediante el programa ETABS utilizando los espectros de microzonificación de Bogotá de acuerdo con la clasificación descrita anteriormente.

Finalmente se realizará un análisis no lineal de las estructuras reforzadas mediante el programa IDARC, el cual mostrará la respuesta contra el tiempo de las estructuras de concreto reforzado sujetas a fuerzas laterales. Este análisis permitirá estudiar la degradación de la rigidez y el deterioro de la resistencia de los diferentes elementos

estructurales, e incluirá una evaluación de la respuesta inelástica a través de un análisis de daños de los miembros estructurales y de las estructuras como un conjunto una vez estas sean reforzadas.

MECANISMOS DE TOMA DE DECISIONES Y SELECCION DEL REFUERZO PARA LA ESTRUCTURA

Para escoger la alternativa de reforzamiento más apropiada, el modelo estructural original se modificará con las adiciones de rigidización y refuerzo, y se analizará para las combinaciones de fuerzas de gravedad y fuerzas sísmicas requeridas para la nueva estructura, hasta garantizar la seguridad y un comportamiento adecuado de la estructura de cada Hospital.

Una vez escogida la alternativa de reforzamiento definitiva (teniendo en cuenta economía, eficiencia estructural, arquitectura y menor traumatismo), se llevará a cabo el modelo definitivo (estructura reforzada), al cual se le hará un análisis dinámico elástico mediante el programa ETABS610 y un análisis no lineal de la estructura mediante el programa IDARC-2D, modelando nuevamente la degradación de la rigidez y el deterioro de la resistencia de los diferentes elementos estructurales.

Nuevamente se calcularán los índices de flexibilidad, de sobre-esfuerzo y de vulnerabilidad de la estructura definitiva con el fin de verificar que la edificación reforzada cumpla con las nuevas exigencias del NSR-98.

De acuerdo con los resultados obtenidos de los análisis elástico e inelástico de la estructura reforzada, se procederá ahora a diseñar los elementos de reforzamiento que la edificación del Hospital requiere para cumplir con los requisitos de diseño del NSR-98 y con las restricciones de desplazamiento allí solicitadas.

Con relación a los elementos no estructurales se darán las recomendaciones para garantizar la estabilidad y el buen comportamiento de este tipo de elementos existentes actualmente.

Con la solución definitiva se procederá a elaborar la memoria de cálculos y a llevar a nivel de planos de construcción los proyectos. En estos planos se indicarán todos los detalles que se requieran para la interpretación cabal de la obra a ejecutar. Los planos se realizarán en AUTOCAD y se entregarán los originales y dos copias magnéticas de los mismos así como el original de las memorias de cálculo.

En el evento que el trabajo de reforzamiento altere el proyecto arquitectónico o intervenga algún tipo de instalaciones P.C.A. contará con la asesoría de profesionales en cada área, que nos permita garantizar que los efectos de reforzamiento afecten al mínimo tanto la arquitectura como la funcionalidad del Hospital.

9.0 MODELACION ESTRUCTURAL

Se debe llevar a cabo el análisis y el reforzamiento de las estructuras, siguiendo lo ordenado por la **Ley 400 de 1997** y su decreto reglamentario 33 de 1998 contenido en el **NSR-98**, el cual dedica en especial el capítulo **A-10** a las edificaciones construidas antes de la vigencia de este reglamento. Adicionalmente se seguirán las recomendaciones del Decreto 34 de 1999, el cual modifica y actualiza algunos artículos del Decreto 33.

9.1 Parámetros de Análisis

- La norma NSR-98, mediante su Decreto 33 de 1.998, establece en el Apéndice A-3 que la amenaza sísmica para Santafé de Bogotá es intermedia y los coeficientes para efectos de calcular las fuerzas sísmicas están dados por:

$$A_a = 0.20$$

Grupo de Uso III

$$I = 1.2$$

S = Varía para cada estructura

R_o = Varía para cada estructura

- El estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá se tendrá en cuenta para llevar a cabo el análisis de cada hospital. Por tal motivo se utilizarán los parámetros descritos anteriormente en comparación con los propuestos por el estudio de microzonificación de Bogotá. Estos parámetros, así como la zona dentro de la cual se encuentra cada Hospital serán descritos posteriormente en este estudio.
- Espectros de Diseño. El estudio de Microzonificación propone unos espectros de diseño sísmico para cada una de las zonas en que se dividió la ciudad. Son estos

últimos los espectros que se propone utilizar dentro de los alcances del presente estudio en comparación con los propuestos por el NSR-98.

- Como resultado de las visitas realizadas a las instalaciones de cada Hospital y de lo obtenido al adelantar los levantamientos y exploraciones de toda las construcciones (descrito en las páginas inmediatamente anteriores) que se proyecta rehabilitar, se estableció el sistema estructural con que fue construida originalmente cada edificación y su cimentación, así como las propiedades de los materiales allí utilizados.
- Se revisó el sistema del entrepiso para clasificarlo como diafragma rígido o flexible, situación que se contempla en el análisis de los modelos estructurales. De esta misma revisión se obtuvieron datos acerca del espesor de losas, de dimensiones de elementos y de acabados, con el fin de utilizarlos en el modelo estructural.
- La exploración y el estudio de suelos consistieron en la ejecución de apiques manuales y barrenos, y contienen además la clasificación de la zona dentro del estudio de microzonificación. Con los apiques se verificaron los tipos y cotas de cimentación, la existencia de vigas de amarre y se comprobó el estado y características de la cimentación.
- Análisis Sísmicos. Para el análisis sísmico de las estructuras se siguió el método del Análisis Dinámico Elástico (modal) o el de Fuerza Horizontal Equivalente, tal como se indica mas adelante y se modeló cada estructura como un sistema tridimensional con diafragma rígido o flexible según el caso. Para llevar a cabo dichos análisis se utilizaron adicionalmente a los parámetros definidos en los capítulos anteriores los siguientes.

- Coeficiente de Importancia (I). Según las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente NSR-98 el edificio en estudio puede ser clasificado como Grupo de Uso III:

"A.2.5.1.2 Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad - Este grupo comprende aquellas edificaciones, y sus accesos, que son indispensables después de un temblor para atender la emergencia y preservar la salud y la seguridad de las personas, exceptuando las incluidas en el Grupo IV. Este grupo debe incluir:

- a. Estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las oficinas de prevención y atención de desastres.
- b. Garajes de vehículos de emergencia.
- c. Estructuras y equipos de centros de atención de emergencias.
- d. Aquellas otras que la administración municipal designe como tales."

Según la tabla A.2-4 del NSR-98, al edificio en estudio le corresponde como Grupo de Uso III, un coeficiente de importancia **I = 1.2**

- Coeficiente de Capacidad de Disipación de Energía, R. Como su nombre lo indica, este coeficiente indica el grado de capacidad de disipación de energía que posee una estructura ante un eventual movimiento sísmico. El valor del coeficiente de disipación de energía corresponde al coeficiente de disipación de energía básico, R_o , multiplicado por los coeficientes de reducción de capacidad de disipación de energía por irregularidades en altura y en planta ϕ_a y ϕ_p respectivamente ($R = R_o \phi_a \phi_p$). Para

cada una de las edificaciones se definió un R' basados en sus sistemas estructurales.

- Selección de la Resistencia del Concreto para su uso en los Modelos Matemáticos de Análisis. Para seleccionar la resistencia del concreto a usar en los modelos matemáticos de análisis teniendo en cuenta las resistencias individuales de cada uno de los núcleos extraídos y ensayados, y de las resistencias halladas por medio del esclerómetro, se siguió el procedimiento establecido en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente NSR-98, numeral C.5.6.4.4, el cual establece lo siguiente:

"El concreto de la zona representada por los núcleos es estructuralmente adecuado si el promedio de los tres núcleos resulta por lo menos igual al 85% de $f'c$, y si ningún núcleo presenta una resistencia menor del 75% de $f'c$. Para comprobar la precisión del ensayo, se pueden volver a tomar y ensayar núcleos en los lugares que presenten resultados dudosos".

En los anexos se presentan los valores obtenidos de resistencia para cada hospital a los cuales se les hizo análisis estadístico junto con los datos del esclerómetro para así obtener un valor representativo para los modelos estructurales correspondientes.

CUADRO RESUMEN DE PARAMETROS DE ANALISIS

HOSPITAL	CHAPINERO		
SUBESTRUCTURA	Zona Muros	Psiquiatría	Almacén
PARAMETRO			
Método Análisis	Dinámico Elástico	Dinámico Elástico	Dinámico Elástico
A_a	.20	.20	.20
I	1.2	1.2	1.2
S	2.0	2.0	2.0
R_o	1.0	1.0	3.5
f_c o f_m	80 kg/cm ²	80 kg/cm ²	-
f_y	4200 kg/cm ²	4200 kg/cm ²	2400 kg/cm ²
Zona Microzonific.	2	2	2
Sistema Entrepiso	Flexible	Flexible	Rígido 1er piso Flexible Cubierta

HOSPITAL	CHAPINERO			
SUBESTRUCTURA	Auditorio	Tanque	Nuevo	Casa Prefabr.
PARAMETRO				
Método Análisis	Dinámico Elástico	Dinámico Elástico Inelástico	Dinámico Elástico Inelástico	Fuerza Horizontal Equivalente
A_a	.20	.20	.20	.20
I	1.2	1.2	1.2	1.2
S	2.0	2.0	2.0	2.0
R_o	1.5	1.5	1.5	1.5
f_c o f_m	175 kg/cm ²	175 kg/cm ²	175 kg/cm ²	-
f_y	4200 kg/cm ²	4200 kg/cm ²	4200 kg/cm ²	-
Zona Microzonific.	2	2	2	2
Sistema Entrepiso	Flexible	Rígido	Rígido	Flexible

9.2 MODELO ELÁSTICO INICIAL ETABS

Tal como se mencionó anteriormente, se realizará sobre cada edificación inicial existente un modelo matemático elástico dinámico con el fin de analizar las estructuras actuales. Para este fin se utilizará el programa de computador ETABS. ETABS, Extended Three-dimensional Analysis of Building Systems es un programa de análisis matricial tridimensional, utilizado para el análisis y diseño lineal y no lineal, estático y dinámico de estructuras. Fue desarrollado en la empresa Computers & Structures Inc. (Berkeley, California).

Los edificios en ETABS pueden ser idealizados como una serie de ensamblajes entre columnas, vigas, muros y otros elementos interconectados entre sí por un diafragma de piso el cual puede ser o no ser rígido en su propio plano. Para cada hospital se estudio el tipo de diafragma a tener en cuenta. La geometría básica de las estructuras se define con referencia a un sistema de malla tridimensional formado por la intersección de los pisos de la estructura con los ejes de columnas. De una forma relativamente sencilla pueden ser modeladas complejas situaciones estructurales.

Descripción de la Utilización de la Microzonificación Sísmica para el Estudio de Vulnerabilidad de los Hospitales del FOPAE

Tal como se indicó anteriormente, se utilizará el Estudio de Microzonificación de la ciudad de Santafé de Bogotá para determinar las fuerzas sísmicas a las cuales estaría sometida cada edificación en el caso de un sismo en comparación con las exigidas por las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-resistente.

El estudio de microzonificación sísmica realizado en Agosto de 1997 consistió básicamente en establecer unas zonas de comportamiento geomecánico similares, para así poder dividir la ciudad en zonas más específicas de acuerdo al tipo de suelo de cada una de las regiones de la ciudad. Así se definieron entonces varias zonas con el fin de poder establecer parámetros de diseño y construcción sismo-resistente específicos para cada una de las zonas en las que fue dividida Bogotá. En este estudio de microzonificación se especifica el nivel de fuerza sísmica para cada zona.

Se plantea entonces un mapa de microzonificación sísmica de la ciudad que se muestra en la siguiente página. Para el caso específico de este estudio, se determina la zona a la que pertenece cada Hospital, adicionalmente se establece en los límites de la zona una franja de transición de 500m a cada lado. En esta zona de transición se toma la aceleración de diseño más desfavorable.

Finalmente se define el espectro de diseño para cada Hospital por medio de ecuaciones con el fin de poder utilizarlo en el análisis dinámico que se realice al modelo estructural de cada uno.

9.3 MODELO DE ANÁLISIS INELÁSTICO INICIAL

Para el análisis inelástico de la estructura se modeló la estructura como un sistema bidimensional compuesto por pórticos planos. Para llevar a cabo dicho análisis se utilizó el programa de computador IDARC-2D. Se realiza un análisis no lineal de la estructura mediante la aplicación de las condiciones de equilibrio y compatibilidad de deformaciones usando las relaciones de esfuerzo-deformación en el rango inelástico, tanto para el concreto, como para el acero de refuerzo.

Como se indicó anteriormente, la estructura fue analizada utilizando el programa de computador "IDARC-2D", "Análisis Inelástico del Deterioro del Concreto Reforzado", el cual muestra la respuesta contra el tiempo de estructuras de concreto sujetas a fuerzas laterales. Para llevar a cabo el análisis, se utilizaron modelos histeréticos propios del concreto reforzado. Para el estudio del hospital se utilizó el modelo # 1 (modelo de Park) y se adoptaron los siguientes parámetros (ver página siguiente):

Parámetro de degradación de la rigidez = 2.0 (Degradación nominal)
Parámetro de degradación de la resistencia = 0.10 (Deterioro nominal basado en ductilidad)
Parámetro de degradación de la resistencia = 0.10 (Deterioro nominal basado en energía)
Parámetro de deslizamiento de cerramiento de fisuras = 0.5 (aplastamiento nominal)

Este análisis inelástico permite estudiar la degradación de la rigidez y el deterioro de la resistencia de los diferentes elementos estructurales, e incluye una evaluación de la respuesta inelástica a través de un análisis de daños de los miembros estructurales y de la estructura como un conjunto. Este análisis inelástico dará a conocer mejor el comportamiento real de la estructura y se obtendrá un mejor estimativo de las derivas de los pisos y de las sollicitaciones inelásticas producidas en la estructura por el sismo de diseño.

10.0 Análisis de Resultados y Conclusiones de los Análisis Matemáticos y del FEMA 178

Se llevó a cabo la evaluación FEMA 178 y se encontraron varias deficiencias estructurales. Esta evaluación se diseñó para determinar donde quedan localizadas las zonas débiles y vulnerables de la estructura y nos sirve para determinar las recomendaciones de reforzamiento. Los criterios descritos en las secciones anteriores se utilizan para comparar los requisitos de diseño y construcción que existían en la época que se construyeron las edificaciones con los requisitos de diseño sísmico actuales.

Para las estructuras de este hospital, la trayectoria de cargas es directa, las cargas básicamente se transfieren de las placas o cubiertas a las columnas o a los muros y de los muros y columnas directamente a la cimentación. No se encontró ni deficiencia de piso débil, ni de piso flexible y las edificaciones tienen un sistema estructural que resulta redundante siempre y cuando en la zona de muros, estos sean estables. Adicionalmente no se tienen irregularidades de masa (a excepción de la estructura del tanque y edificio nuevo) en los cuales se encuentran localizados unos tanque plásticos de almacenamiento de agua de masa considerable. Tampoco existen irregularidades geométricas, por consiguiente la torsión generada es mínima. A excepción del almacén y el auditorio no existen edificios vecinos que puedan poner en peligro la integridad estructural de cada estructura en caso de golpeteo durante un sismo. Las estructuras del almacén y del auditorio se encuentran contiguas y desafortunadamente la losa de piso 2 del almacén no coincide en altura con las vigas de cubierta del auditorio lo cual no es deseable. Se encontró que los muros de mampostería son el sistema principal de resistencia sísmica de la zona frontal y de psiquiatría, y estos no tienen buen detallamiento para resistir cargas laterales generadas por los sismos. En el resto de estructuras, los elementos no estructurales no están aislados de la estructura principal. En cuanto a la revisión de esfuerzos de cortante, se encontró que las columnas del cubierta del tanque y del edificio nuevo no cumplieron con el requisito, lo cual se tendrá

en cuenta en el reforzamiento final. En cuanto a desplazamientos, tampoco se cumple con la metodología del FEMA 178. La resistencia a corte de las columnas de los pórticos resultó mayor que la resistencia a momento, es decir que no ocurrirán fallas súbitas (por cortante) antes de que se llegue a la resistencia a la flexión de los elementos, pero en las vigas no. En las columnas de cubierta se concluyó que las resistencias de estas a flexión resultaron ser menores que las de las vigas que llegan al nudo. Este tipo de deficiencias es indeseable en zona de posible amenaza sísmica. La revisión a cortante de los nudos se cumple aunque el espaciamiento no es el requerido por el FEMA 178. Finalmente no se encontró ningún tipo de amenaza geotécnica que pueda poner en riesgo la integridad estructural de la edificación del hospital.

Tal como se indicó anteriormente, con toda la información obtenida en los levantamientos y exploraciones adelantadas, se elaboró el modelo para la estructura actual, el cual se analizó para las fuerzas sísmicas F_s (las que el sismo de diseño definido en el estudio de microzonificación de la ciudad indica), en combinación con las fuerzas de gravedad mayoradas de acuerdo con las combinaciones de carga del Título B del NSR-98.

Para estos análisis se utilizaron los programas ETABS, con el cual se llevó a cabo un análisis elástico dinámico de la estructura, e IDARC-2D con el cual se llevo a cabo el análisis inelástico de la edificación. Con la información de las secciones originales de los elementos y sus refuerzos, se determinaron sus capacidades últimas tanto para los esfuerzos de corte como para los de flexión y flexo-compresión. Estas resistencias existentes fueron a su vez afectadas por los valores ϕ_c y ϕ_e , los cuales dependen de la calidad del diseño y construcción y del estado de la estructura.

Con los resultados de las demandas obtenidas de los análisis de los modelos y las capacidades actuales calculadas en cada uno de los elementos, se calcularon los índices de sobre-esfuerzo de los elementos y de las estructuras, los cuales se encuentran en los respectivos modelos estructurales.

Al analizar la estructura original ZONA DE MUROS Y PSIQUIATRIA, con sus materiales y secciones originales, se encontró que los muros de esta (sistema de resistencia sísmica) no tienen ni el detallamiento, ni el amarre, ni la rigidez lateral necesaria para soportar los desplazamientos inducidos en los modelos matemáticos y no cumplía con los requisitos del NSR-98. Así mismo se encontró que sufre de irregularidad torsional. Dicho modelo consideró que el diafragma de esta zona era flexible por tener cubierta liviana de teja y cielo raso. Las unidades de mampostería extraídas y ensayadas de dicho hospital arrojaron valores de resistencia adecuados, mas los prismas extraídos presentaron una falta de integridad considerable, aspecto que se tuvo en cuenta en los modelos matemáticos. Por las razones descritas anteriormente, se propone amarrar los muros para garantizar la estabilidad de las dos zonas dependientes en sus totalidad de los muros de mampostería.

En cuanto a la estructura del almacén, por estar esta constituida por pórticos de acero prácticamente articulados, sufrió grandes desplazamientos ante la acción de las cargas de sismo tal como se indica en los índices de flexibilidad mostrados en los modelos matemáticos (9.63%). Así mismo se encontró que la unión entre las vigas metálicas y las columnas en celosía es deficiente, razón por la cual se modelaron las vigas articuladas en sus extremos. Por las razones y deficiencias mostradas al analizar la estructura del almacén, se requiere rigidizar dicha edificación, posiblemente mediante el encamisamiento de las columnas en celosía con una sección de concreto. Para la modulación inicial se tuvo en cuenta cada una de las geometrías reales de los perfiles de acero.

Una vez modeladas las estructuras aporticadas del Auditorio, Tanque y Edificio Nuevo, se encontró todas estas eran demasiado flexibles, razón por la cual se propone encamisar algunas de sus columnas. Otra condición desfavorable para estas estructuras es la de no tener ningún tipo de confinamiento en las vigas aéreas. Dicha condición hace que no se tenga ninguna capacidad de disipación de energía en las

vigas, lo cual hace los pórticos menos dúctiles. Esta condición se tuvo en cuenta en los análisis estructurales considerando las vigas como articuladas en los apoyos.

Basados en las deficiencias halladas por el método FEMA 178 y en las halladas en análisis iniciales, se recomienda hacer un estudio mas detallado en los aspectos de rigidización de las edificaciones por medio de elementos estructurales adicionales, adosados a las estructuras existentes tal como lo son los encamisados de columnas y el amarre de muros de mampostería.

11.0 Planteamiento Soluciones de Reforzamiento Estructural

De acuerdo con los resultados obtenidos de los análisis elástico e inelástico y del estudio FEMA 178 de la estructura original y del estudio de vulnerabilidad inicial, se encontró que las estructuras aporticadas resultaron con índices de flexibilidad, vulnerabilidad y de sobre-esfuerzo mayores que la unidad. Se entra ahora a estudiar una serie de alternativas de reforzamiento, dentro de las cuales, por las condiciones resultantes de los análisis se escoge por falta de rigidez de la estructura, el encamisamiento de varias columnas perimetrales. Para las zonas de muros se recomienda amarrarlos por medio de cintas y columnetas tal como se muestra en los planos anexos.

La selección del sistema de reforzamiento definitivo tendrá en cuenta el tipo de estructura que será reforzada y que la ejecución de esta operación genere el mínimo traumatismo en el funcionamiento de los hospitales. Una vez se escoja la alternativa más apropiada, el modelo estructural original se modifica con las adiciones de rigidización y refuerzo, y se analiza para las combinaciones de fuerzas de gravedad y fuerzas sísmicas requeridas para la nueva estructura.

12.0 MODELOS ESTRUCTURALES ESTRUCTURAS REFORZADAS

Al modelo definitivo con los reforzamientos propuestos anteriormente se le hace un análisis dinámico elástico mediante el programa ETABS utilizando los espectros de microzonificación de Bogotá y del NSR-98 tal como se hizo para la estructura original.

Finalmente se realizará un análisis no lineal de la estructura mediante el programa IDARC-2D, modelando la degradación de la rigidez y el deterioro de la resistencia de los diferentes elementos estructurales. Este análisis inelástico dará a conocer mejor el comportamiento real de la estructura reforzada ante las fuerzas sísmicas y se obtendrá un mejor estimativo de los desplazamientos de los pisos y de las sollicitaciones producidas en la estructura por el sismo de diseño.

13.0 SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE REFORZAMIENTO DEFINITIVO Y RECOMENDACIONES FINALES

Se llevó a cabo el análisis de índices de flexibilidad y sobre-esfuerzo para las alternativas propuestas anteriormente. Una vez realizado el cálculo de índices de flexibilidad y sobre-esfuerzo para la alternativa de encamisamiento de columnas para las estructuras aporticadas y la adición de columnetas y cintas para las de muros, se decidió que era la opción más favorable, y se resolvió el problema de la falta de rigidez lateral de las estructuras. Como se había mencionado anteriormente, los problemas que tenía esta estructura originalmente consistían en falta de rigidez lateral para soportar los movimientos sísmicos en la estructura principal de concreto y en la frontal de muros.

La solución definitiva para este hospital consiste en la construcción de encamisados para algunas columnas específicas en cada una de las estructuras. Para la falta de amarre de los muros de la zona frontal y de psiquiatría se propone la construcción de un sistema de cintas a nivel de cubierta, así como columnetas de amarre.

La zona donde se encuentra ubicado el depósito adyacente al parqueadero se encuentra en muy malas condiciones tal como se indica en la exploración estructural. Por las condiciones actuales de dicha estructura se adopta la solución de demolerlos en su totalidad. Ver detalles de estructura en Informe de Exploración.

En cuanto a la cubierta de madera de la zona frontal de muros, esta se inspeccionó más detalladamente en una tercera visita realizada al sitio, obteniendo como resultado la no demolición de esta. Pues hace relativamente poco tiempo de cambio la teja de la totalidad de la cubierta, y en ese entonces reemplazaron los postes deteriorados. Sin embargo aun existen pequeñas zonas localizadas donde se deben reemplazar.

BIBLIOGRAFIA

1. **BUILDING SEISMIC SAFETY COUNCIL**, "FEMA 178 – NEHRP Handbook for the Seismic Evaluation of Existing Buildings", Washington D.C., 1988.
2. **NEHRP**, "FEMA 273 and FEMA 274 – NEHRP Guidelines for Seismic Rehabilitation of Buildings", Washington D.C., 1997.
3. **PAULAY T., y PRIESTLEY N.**, "Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings", New York, 1994.
4. **HABIBULLAH A.**, "ETABS – Extended Three-dimensional Analysis of Building Systems", Computers and Structures Inc., California, 1993.
5. **MCEER**, "IDARC2D – Inelastic Damage Analysis of Buildings", New York, 1996.
6. **AIS**, "Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR-98", Colombia, 1998.