



LEYENDA

- VULNERABILIDAD MUY ALTA**
El Índice de Vulnerabilidad Física promedio es mayor al 85%.
- VULNERABILIDAD ALTA**
El Índice de Vulnerabilidad Física promedio está entre el 65% y el 85%.
- VULNERABILIDAD MEDIA**
El Índice de Vulnerabilidad Física promedio está entre el 45% y el 65%.
- VULNERABILIDAD BAJA**
El Índice de Vulnerabilidad Física promedio está entre el 25% y el 45%.
- VULNERABILIDAD MUY BAJA**
El Índice de Vulnerabilidad Física promedio es menor al 25%.
- LOTE VACIO**

CONVENCIONES

- VÍAS PRINCIPALES
- CURVA DE NIVEL INDICE
- CURVA DE NIVEL SUBINDICE
- QUEBRADA
- AREA DE ESTUDIO
- NOMENCLATURA
- LOTE
- CONSTRUIDO
- CANAL
- CERCA
- POSTE LUZ
- POSTE TELEFONO
- POSTE TRANSFORMADOR
- POZO TELEFONO
- POZO ALCANTARILLA
- GAVION
- MOJON MATERIALIZADO
- DRENAJE

 Secretaría GOBIERNO ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTÁ D.C. DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS	FUENTE:	 ESCALA 1 : 1000	DISEÑO:	Ing. DARWIN J. ORTIZ	DIBUJO:	RENE LEON RIVEROS	FECHA:	22 de noviembre de 1999
	ELABORÓ:		GE CING LTDA. BIL INGENIERIA LTDA. Ingeniero de Consulta e Interventoría	REVISÓ:	Ing. FLAVIO SOLER - MAURICIO CAMARGO	FECHA:	22 de noviembre de 1999	
	INTERVENTORIA:		ANALISIS GEOTECNICOS COLOMBIANOS AGC.LTDA.	APROBÓ:	Ing. JAIME D. BATEMAN	FECHA:	22 de noviembre de 1999	
				Vº BUENO INTERVENTORIA	FECHA:	22 de noviembre de 1999		

VULNERABILIDAD

PLANO No 7.2

VULNERABILIDAD DE LAS EDIFICACIONES ANTE FENOMENOS DE REMOCION EN MASA

ESTUDIO DE RIESGOS POR REMOCION EN MASA, EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE MITIGACION Y DISEÑOS DETALLADOS DE LAS OBRAS RECOMENDADAS PARA ESTABILIZAR LA LADERA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BARRIOS MORALBA Y ALTOS DEL VIRREY, LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL. CONTRATO 228-99