


MONITOREO VISUAL DEL POLIGONO ALTOS DE LA ESTANCIA - LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

1. Datos generales									
1.1 Nombre del Inspector:	FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO								
1.2 Fecha de la Visita:	16 de Noviembre de 2010								
2. Identificación del punto de monitoreo									
2.1 Barrios Inspeccionados	Pozo Colmatado	Grietas en Vía Pública	Fugas Agua Potable	Deslizamientos	Nueva Ocupación	Otros			
Santa Viviana Vista Hermosa									
Santa Viviana									
Santo Domingo									
Espino I Sector									
Los Tres Reyes I Etapa									
Mirador de la Estancia									
Rincón del Porvenir									
San Rafael Altos de la Estancia									
Espino III Sector									
La Carbonera II Sector									
Cual:									
3. datos de identificación del predio afectado									
Nota: si el daño corresponde a vivienda identifique el punto con dirección									
Datos de la Vivienda:		Hay grietas en el suelo de la vivienda	Hay grietas en los muros de la vivienda	Observaciones					
3.1 Dirección									
3.2 Barrio									
3.3 Manzana									
3.4 Lote									
4. Registro Fotográfico									
									
<p>* Se realizó visita a la obra que se adelanta a través de la Empresa de Acueducto, consistente en la Canalización de las Quebradas La Carbonera, Santo Domingo y Santa Rita, con el fin de verificar los avances en obra. A la fecha trabajan en los frentes de Santo Domingo (parte Alta), Santa Rita (Parte Alta), Carbonera (parte inicial de la quebrada). Se evidencia que se presenta un encharcamiento en la excavación que se adelanta en el frente de obra de la quebrada Santa Rita, la cual no está generando afectaciones al sector aledaño y que se está drenando por parte del contratista. Se presentan lluvias en la zona al momento del recorrido de Monitoreo.</p> <p>* En los barrios que conforman el polígono Altos de la Estancia no se encontraron afectaciones, tal como son pozos colmatados, daños en viviendas, daños en vías públicas, afectaciones evidentes causadas por el fenómeno de remoción en masa.</p>									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Nombre</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Firma</td> </tr> </table>								Nombre	Firma
	Nombre	Firma							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Persona que realiza la inspección: </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO Profesional Grupo Técnico Altos de la Estancia </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 100%;"/> </td> </tr> </table>							Persona que realiza la inspección:	FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO Profesional Grupo Técnico Altos de la Estancia	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 100%;"/>
Persona que realiza la inspección:	FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO Profesional Grupo Técnico Altos de la Estancia	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 100%;"/>							

VoBo. Supervisor del Contrato:

DULFAY PATRICIA ORTIZ

Responsable Grupo Técnico Altos de la Estancia