


## MONITOREO VISUAL DEL POLIGONO ALTOS DE LA ESTANCIA - LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

1. Datos generales												
1.1 Nombre del Inspector:	FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO											
1.2 Fecha de la Visita:	3 de Noviembre de 2010											
2. Identificación del punto de monitoreo												
2.1 Barrios Inspeccionados	Pozo Colmatado	Grietas en Vía Pública	Fugas Agua Potable	Deslizamientos	Nueva Ocupación	Otros						
Santa Viviana Vista Hermosa												
Santa Viviana												
Santo Domingo												
Espino I Sector												
Los Tres Reyes I Etapa												
Mirador de la Estancia												
Rincón del Porvenir												
San Rafael Altos de la Estancia												
Espino III Sector												
La Carbonera II Sector												
Cual:												
3. datos de identificación del predio afectado												
Nota: si el daño corresponde a vivienda identifique el punto con dirección												
Datos de la Vivienda:		Hay grietas en el suelo de la vivienda	Hay grietas en los muros de la vivienda	Observaciones								
3.1 Dirección												
3.2 Barrio												
3.3 Manzana												
3.4 Lote												
4. Registro Fotográfico												
												
<p>* Se realizó visita a la obra que se adelanta a través de la Empresa de Acueducto, consistente en la Canalización de las Quebradas La Carbonera, Santo Domingo y Santa Rita, con el fin de verificar los avances en obra. A la fecha trabajan en los frentes de Santo Domingo (parte Alta), Santa Rita (Parte Alta), Carbonera (parte inicial de la quebrada). El frente de obra de la quebrada Santo Domingo (parte baja) continúan suspendidos los trabajos. No se evidencian problemas o dificultades en la ejecución de las obras.</p> <p>* En los barrios que conforman el polígono Altos de la Estancia no se encontraron afectaciones, tal como son pozos colmatados, daños en viviendas, daños en vías públicas, afectaciones evidentes causadas por el fenómeno de remoción en masa.</p>												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>Nombre</b></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>Firma</b></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Persona que realiza la inspección:</td> <td style="vertical-align: top;">FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO  Profesional Grupo Técnico Altos de la Estancia</td> <td style="vertical-align: top;">_____</td> </tr> </table>								<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	Persona que realiza la inspección:	FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO  Profesional Grupo Técnico Altos de la Estancia	_____
	<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>										
Persona que realiza la inspección:	FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO  Profesional Grupo Técnico Altos de la Estancia	_____										

**VoBo. Supervisor del Contrato:**

DULFAY PATRICIA ORTIZ

\_\_\_\_\_

Responsable Grupo Técnico Altos de la Estancia