

MONITOREO VISUAL DEL POLIGONO ALTOS DE LA ESTANCIA - LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

| 1. Datos generales | | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|----------------|-----------------|-------|
| 1.1 Nombre del Inspector: | FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO | | | | | |
| 1.2 Fecha de la Visita: | 5 de Noviembre de 2010 | | | | | |
| 2. Identificación del punto de monitoreo | | | | | | |
| 2.1 Barrios Inspeccionados | Pozo Colmatado | Grietas en Vía Pública | Fugas Agua Potable | Deslizamientos | Nueva Ocupación | Otros |
| Santa Viviana Vista Hermosa | | | | | | |
| Santa Viviana | | | | | | |
| Santo Domingo | | | | | | |
| Espino I Sector | | | | | | |
| Los Tres Reyes I Etapa | | | | | | |
| Mirador de la Estancia | | | | | | |
| Rincón del Porvenir | | | | | | |
| San Rafael Altos de la Estancia | | | | | | |
| Espino III Sector | | | | | | |
| La Carbonera II Sector | | | | | | |
| Cual: | | | | | | |
| 3. datos de identificación del predio afectado | | | | | | |
| Nota: si el daño corresponde a vivienda identifique el punto con dirección | | | | | | |
| Datos de la Vivienda: | | Hay grietas en el suelo de la vivienda | Hay grietas en los muros de la vivienda | Observaciones | | |
| 3.1 Dirección | | | | | | |
| 3.2 Barrio | | | | | | |
| 3.3 Manzana | | | | | | |
| 3.4 Lote | | | | | | |
| 4. Registro Fotográfico | | | | | | |
|   | | | | | | |
| <p>* Se asistió a las reuniones de avance de obra del Contrato No. 1-01-34100-1039-2009 en el marco del Convenio 708/08 suscrito con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, realizadas en la parte alta del polígono (barrio Espino I sector) y en la parte baja (barrio La Carbonera II) con el fin de informarle a la comunidad los avances en la ejecución de la obras. Se informa que la Empresa de Acueducto no hizo presencia en la Reunión de la parte baja (barrio La Carbonera II) realizada a las 3:00 p.m.</p> <p>* Se realizo visita a la obra que se adelanta a través de la Empresa de Acueducto, consistente en la Canalización de las Quebradas La Carbonera, Santo Domingo y Santa Rita, con el fin de verificar los avances en obra. A la fecha trabajan en los frentes de Santo Domingo (parte Alta), Santa Rita (Parte Alta), Carbonera (parte inicial de la quebrada). No se evidencian problemas o dificultades en la ejecución de las obras.</p> <p>* En los barrios que conforman el polígono Altos de la Estancia no se encontraron afectaciones, tal como son pozos colmatados, daños en viviendas, daños en vías públicas, afectaciones evidentes causadas por el fenómeno de remoción en masa.</p> | | | | | | |
| | | Nombre | | | Firma | |
| Persona que realiza la inspección: | | FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO | | _____ | | |
| | | Profesional Grupo Técnico Altos de la Estancia | | | | |

VoBo. Supervisor del Contrato:

DULFAY PATRICIA ORTIZ

Responsable Grupo Técnico Altos de la Estancia