


MONITOREO VISUAL DEL POLIGONO ALTOS DE LA ESTANCIA - LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

1. Datos generales									
1.1 Nombre del Inspector:	FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO								
1.2 Fecha de la Visita:	9 de Diciembre de 2010								
2. Identificación del punto de monitoreo									
2.1 Barrios Inspeccionados	Pozo Colmatado	Grietas en Vía Pública	Fugas Agua Potable	Deslizamientos	Nueva Ocupación	Otros			
Santa Viviana Vista Hermosa									
Santa Viviana									
Santo Domingo									
Espino I Sector									
Los Tres Reyes I Etapa									
Mirador de la Estancia									
Rincón del Porvenir									
San Rafael Altos de la Estancia									
Espino III Sector									
La Carbonera II Sector									
Cual:									
3. datos de identificación del predio afectado									
Nota: si el daño corresponde a vivienda identifique el punto con dirección									
Datos de la Vivienda:		Hay grietas en el suelo de la vivienda	Hay grietas en los muros de la vivienda	Observaciones					
3.1 Dirección									
3.2 Barrio									
3.3 Manzana									
3.4 Lote									
4. Registro Fotográfico									
									
<p>* Por solicitud de UTE-1 (Ing. German Barreto) se realizó verificación de afectación al predio ubicado en la Kr 73N No. 69F-91 sur, denominado Manzana G4 Lote 35 del barrio Santa Viviana Sector Vista Hermosa. En la visita se observa que se presenta un desprendimiento de una masa de suelo menor a 1 m³ de un talud de corte, la cual no esta causando afectaciones al predio evaluado. De igual manera se recomendó a la señora Elda Botello habitante del predio en comento, comunicarse con el FOPAE en caso de detectar alguna afectación adicional en el lote aledaño a su predio que pueda causarle daños a su vivienda.</p> <p>* Se realizo visita a la obra que se adelanta a través de la Empresa de Acueducto, consistente en la Canalización de las Quebradas La Carbonera, Santo Domingo y Santa Rita, con el fin de verificar los avances en obra. A la fecha trabajan en los frentes de Santo Domingo (parte Alta), Santa Rita (Parte Alta), Santo Domingo (parte baja). A la fecha se informa que aun siguen suspendidos los trabajos en el frente de obra de la Carbonera (parte inicial).</p> <p>* En los barrios que conforman el polígono Altos de la Estancia no se encontraron afectaciones, tal como son pozos colmatados, daños en viviendas, daños en vías públicas, afectaciones evidentes causadas por el fenómeno de remoción en masa.</p>									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Nombre</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Firma</td> </tr> </table>								Nombre	Firma
	Nombre	Firma							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Persona que realiza la inspección: Profesional Grupo Técnico Altos de la Estancia </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top; text-align: center;"> FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top; text-align: center;"> _____ </td> </tr> </table>							Persona que realiza la inspección: Profesional Grupo Técnico Altos de la Estancia	FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO	_____
Persona que realiza la inspección: Profesional Grupo Técnico Altos de la Estancia	FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO	_____							

VoBo. Supervisor del Contrato:

DULFAY PATRICIA ORTIZ

Responsable Grupo Técnico Altos de la Estancia