


MONITOREO VISUAL DEL POLIGONO ALTOS DE LA ESTANCIA - LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

1. Datos generales						
1.1 Nombre del Inspector:	FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO					
1.2 Fecha de la Visita:	9 de Noviembre de 2010					
2. Identificación del punto de monitoreo						
2.1 Barrios Inspeccionados	Pozo Colmatado	Grietas en Vía Pública	Fugas Agua Potable	Deslizamientos	Nueva Ocupación	Otros
Santa Viviana Vista Hermosa						
Santa Viviana						
Santo Domingo						
Espino I Sector						
Los Tres Reyes I Etapa						
Mirador de la Estancia	X					
Rincón del Porvenir						
San Rafael Altos de la Estancia						
Espino III Sector						
La Carbonera II Sector						
Cual:						
3. datos de identificación del predio afectado						
Nota: si el daño corresponde a vivienda identifique el punto con dirección						
Datos de la Vivienda:		Hay grietas en el suelo de la vivienda	Hay grietas en los muros de la vivienda	Observaciones		
3.1 Dirección						
3.2 Barrio						
3.3 Manzana						
3.4 Lote						
4. Registro Fotográfico						
						
<p>* Se identifico que en la intersección de la KR 75L con CL 63A Sur del Mirador de la Estancia, se encuentra un pozo vertiendo aguas a las vías circundantes, las cuales bajan hasta el barrio Galicia arrastrando sedimentos. Se envió Correo Electrónico al Ingeniero Edward Pacheco, solicitándole se realice por parte de EAAB un seguimiento y control a la situación manifestada, dado que estas aguas pueden generar taponamiento de redes en la parte baja, causados por los sedimentos arrastrados y que recogen los sumideros ubicados a lo largo de la Calle 63 Sur.</p> <p>* Se apoyo en recorrido realizado al barrio Santa Viviana a la Ingeniera Nancy Alfonso (Proyecto Altos de la Estancia) y Nubia Ramirez (Área Conceptos Técnicos FOPAE) con el fin de verificar posibles afectaciones, soporte de la elaboración del Concepto Técnico del barrio.</p> <p>* Se realizo visita a la obra que se adelanta a través de la Empresa de Acueducto, consistente en la Canalización de las Quebradas La Carbonera, Santo Domingo y Santa Rita, con el fin de verificar los avances en obra. A la fecha trabajan en los frentes de Santo Domingo (parte Alta), Santa Rita (Parte Alta), Carbonera (parte inicial de la quebrada). Se retoman los trabajos en el frente de la quebrada Santo Domingo (parte baja).</p> <p>* En los barrios que conforman el polígono Altos de la Estancia no se encontraron afectaciones, tal como son pozos colmatados, daños en viviendas, daños en vías públicas, afectaciones evidentes causadas por el fenómeno de remoción en masa.</p>						
		Nombre			Firma	
Persona que realiza la inspección:		FERNANDO ANDRES PELAEZ CAMPO		_____		
		Profesional Grupo Técnico Altos de la Estancia				

VoBo. Supervisor del Contrato:

DULFAY PATRICIA ORTIZ

Responsable Grupo Técnico Altos de la Estancia