

**MONITOREO VISUAL DEL POLIGONO ALTOS DE LA ESTANCIA - LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR**

1. Datos generales						
1.1 Nombre del Inspector:	DANNY ALEXANDER HERNANDEZ CRUZ					
1.2 Fecha de la Visita:	23 de Mayo de 2011					
2. Identificación del punto de monitoreo						
2.1 Zona Inspeccionada	Estructuras de	Grietas en Vía Pública	Fugas Agua Potable	FRM	Nueva Ocupación	Otros
Santa Viviana Vista Hermosa						
Santa Viviana						
Santo Domingo						
Espino I Sector						
Los Tres Reyes I Etapa						
Mirador de la Estancia						
Rincón del Porvenir						
San Rafael Altos de la Estancia						
Espino III Sector						
La Carbonera II Sector						
Canales				X		
Cual:						
3. datos de identificación del predio afectado						
Nota: si el daño corresponde a vivienda identifique el punto con dirección						
Datos de la Vivienda:		Hay grietas en el suelo de la vivienda	Hay grietas en los muros de la vivienda	Observaciones		
3.1 Dirección						
3.2 Barrio						
3.3 Manzana						
3.4 Lote						
4. Registro Fotográfico						



**5. Observaciones**

El recorrido en la zona tuvo como objetivo principal la entrega de los elementos de monitoreo geotécnico del sector Altos de la Estancia en la Localidad de Ciudad Bolívar, por parte del Consorcio Altos de la Estancia, quienes ejecutaron el proyecto de monitoreo mediante el contrato de consultoría No. 755-2009. El desarrollo de la actividad y observaciones se presentan en el acta adjunta al presente reporte (Fotografías 1, 2, 3, y 4).

Durante el recorrido se realizó la inspección visual de las condiciones que presentan las zonas aledañas a la construcción de los canales, donde se observa que los materiales sobrantes de las obras, fueron colocados en estas áreas (Fotografías 5, 6 y 7). como observación se menciona la presencia de grietas de tracción en la zona alta de estos depósitos (Fotografía 8). La zona evidencia el paso de maquinaria lo cual afecto algunos elemento de monitoreo (Fotografía 9).

El talud de reconformación localizado a la altura del K0+600 de la Quebrada Santo Domingo (margen derecha), presenta evidencia de movimiento. Zona que será de continua observación para evaluar las condiciones de estabilidad en el tramo (Fotografía 10). Las laderas no evidencian movimientos perceptibles a simple vista durante la inspección. En lo referente a nuevas ocupaciones dentro de los polígonos Fase I y II, no se reporta novedad.

	Nombre	Firma
Persona que realiza la inspección:	DANNY ALEXANDER HERNANDEZ CRUZ Profesional Grupo Técnico Altos de la Estancia	_____
VoBo. Supervisor del Contrato:	DULFAY PATRICIA ORTIZ Responsable Grupo Técnico Altos de la Estancia	_____