



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 167****FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Marzo 6 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** JAC**BARRIO:** VILLA TERESITA (Rectificación Concepto Técnico No. 167)**LOCALIDAD:** Engativá**UBICACION** Cra 116 A # 69 - 17**REF OPES:**

0

**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Ninguno

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona Plana, La calle 69 se encuentra sin pavimentar, los servicios s encuentran legalizados en un 69%.

El Servicio de alcantarillado de aguas lluvias es deficiente y el acueducto se encuentra funcionando a muy baja presión.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Completar las obras de alcantarillado y pavimentar las calles

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA	Mango 6-96. Rectif. Concep 167
BARRIO	Villa Teresita
LOCALIDAD	Guatavita
LOCALIZACION	Cra 116A No. 69-17.
REFERENCIA OPES	D.P.D. J.A.C.
	CONTENIDO
	E.A.A.B. - E.E.B.
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	
Ninguno.	
b) JUSTIFICACION TECNICA:	
Zona plana, la calle 69 se encuentra sin porrumbos los servicios se encuentran legalizados en un 60%. el servicio de alcantarillado de aguas lluvias es deficiente y el ducto se encuentra funcionando a muy baja presión.	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
Completar los obra de alcantarillado y porrumbos las calles.	
NOMBRE:	Isaías Santamaría de Páez
PROFESION:	Ingeniero Civil
MATRICULA No.:	2320203395
FIRMA:	<i>Isaías</i>

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**

ENVIAR a Cra 115 D# 69-61  
Jorge B Rodriguez  
PDTE surto Seccion Comunal  
Banco Villa Teresita





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 167**

FECHA SOLICITUD: Enero 4 de 1995.

FECHA DE EMISION: Febrero 27 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO: Villa Teresita

LOCALIDAD: Engativá

UBICACION: Carrera 116 A No. 69-17

REF. OPES: 0835

**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Bajo por Inundación.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

La zona geológicamente es plana.

En la parte norte se observa una afectación por el Humedal del Jaboque en unos pocos lotes.

Las red vial se encuentra sin pavimentar.

No hay red de alcantarillado de aguas lluvias.

El agua es captada por medio de mangueras, hay servicio de teléfono público y existe red de energía eléctrica .

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Cra 115a # 69-10

**OPES**Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias**FOPAE**

## CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: enero 4/95.  
 FECHA VISITA:  
 BARRIO: Villa Teresita  
 LOCALIDAD: Engatua  
 LOCALIZACION: C.A. 116A # 69-17  
 REFERENCIA OPES: 0835.

## CONTENIDO

95-3-30

## 1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

## a) TIPO DE RIESGO:

Medio a BAJO - INUNDACION

## b) JUSTIFICACION TECNICA:

ZONA PLANA, EN LA PARTE DEL NORTE SE OBSERVA UNA PEQUEÑA AFECTACION PARA UNOS POCOS JOTES POR EL HUMEDAL DEL TABOQUE. LA RED VIAL SIN PAVIMENTAR ESTA EL BARRIO EN PROCESO DE FORMACION MUCHO JOTE DESOCUPADO EXISTEN BUENAS CONSTRUCCIONES NO HAY RED DE AGUAS HUNDIAS EXISTE AGUAS NEGRAS EL AGUA POR MANGUERA, HAY LUZ, TELEFONO PUBLICO.  
 Ver FOTOGRAFIAS.

## RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: *Augusto Linco*  
 PROFESION: *Geologo*  
 MATRICULA No. *0717*  
 FIRMA: *[Firma]*



000005







000006



000007





