



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 171****FECHA SOLICITUD: Enero 4 de 1995.****FECHA DE EMISION: Febrero 27 de 1995.****ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.****BARRIO: San Basilio****LOCALIDAD: Engativá****UBICACION: Calle 69B No. 105B-53****REF. OPES: 0835****CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Bajo Ambiental.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

La zona geológicamente es plana.

No hay red de alcantarillado de aguas lluvias, el agua es captada por medio manguera y existe servicio de teléfono público.

En la parte alta existe un humedal en proceso de secamiento.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:****OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**

CT# 171 000002

### CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4195 .  
FECHA VISITA:  
BARRIO: San Basilio  
LOCALIDAD: Engotua  
LOCALIZACION: Calle 69B # 105B-53  
REFERENCIA OPES: 0835 .

#### CONTENIDO

45-3-25

#### 1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

##### a) TIPO DE RIESGO:

BAJO - Ambiental

##### b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona rural. El sitio presenta Vias. ~~ALGUNAS PAVIMENTADAS~~  
OTRAS SIN PAVIMENTAR, EXISTEN BUENAS CONSTRUCCIONES  
EL AGUA NO ESTA REGALIZADA. NO HAY RED DE AGUAS LLUVIAS  
EN LA PARTE DE ATRAS EXISTE UN HUMEDAL EN PROCESO DE  
SECAJE. AFECTARIA A UNOS JOTES QUE SE ENCUENTRAN  
MUY CERCA (POCOS) 5-7.

VER FOTOS. CONDUCCION E GAS CERRADA  
Blenio en proceso de CONSTRUCCION. NO HAY RED DE AGUAS  
LLUVIAS

#### RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: *Argento Rincon*  
PROFESION: *Geologo*  
MATRICULA No. *0797*  
FIRMA: *[Firma]*







