



## IDIGER atiende colapso estructural en localidad de Rafael Uribe Uribe



- *El predio que colapsó fue adquirido por el IDIGER y está incluido en el cronograma de demoliciones de la entidad.*
- *Varias viviendas del sector se encuentran en proceso de reasentamiento por remoción en masa e inundación.*

**Bogotá, noviembre de 2017.** En la tarde de este lunes se presentó el colapso total y estructural de una vivienda ubicada en el barrio San Agustín (Calle 49 Bis Sur # 5F -12), en la localidad de Rafael Uribe Uribe como consecuencia de la excavación causada por el agua.

El predio se encuentra ubicado en la ronda de la quebrada Chiguaza, no estaba habitado y pertenece al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER debido a que está incluido en el programa de reasentamiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Por su parte la administración distrital para atender la emergencia dispuso de personal y maquinaria de entidades como Alcaldía Local, Defensa Civil, Acueducto, Policía e IDIGER.

# Boletín de Prensa



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



IDIGER  
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos  
y Cambio Climático



Dentro de las acciones realizadas se procedió a hacer el cerramiento temporal y preventivo de la fachada de la vivienda colapsada y de la calle 49 sur que colinda con la quebrada Chiguaza. Por su parte la EAB verificó el cauce del afluente y la Alcaldía Local supervisará el cumplimiento de las restricciones y recomendaciones entregadas.

Durante esta segunda temporada de lluvias el IDIGER continúa realizando recorridos de monitoreo e invita a quienes residimos en la ciudad a seguir las recomendaciones, ya sean de restricción de uso habitacional o de limpieza en los drenajes de las viviendas para así reducir el número de emergencias y afectados.