

Código:	GPR-FT-06
Versión:	03
Código Documental:	


1. INFORMACIÓN DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA Nº CAR:	1394
1.2 ÁREA:	Técnica y de Gestión
1.3 COORDINACIÓN:	Investigación y Desarrollo
1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO FOPAE:	2009ER1774
1.5 RESPUESTA OFICIAL No.	RO-35044

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1 SOLICITANTE:	Secretaría General de Inspecciones de Santa Fe
2.2 LOCALIDAD:	(3) Santa Fe
2.3 UPZ:	(93) Las Nieves
2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL:	Santa Inés
2.5 DIRECCIÓN:	Calle 10 No. 12 A - 08
2.6 CHIP:	AAA0030OTYX
2.7 FECHA DE VISITA:	Marzo 05 de 2009
2.8 POBLACIÓN BENEFICIADA:	Cuatro Personas – Una Familia
2.9 ÁREA (m2):	120 m² (Aproximadamente)

3. LOCALIZACIÓN





Código:	GPR-FT-06
Versión:	03
Código Documental:	

4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características y daños observados durante la inspección visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o fenómenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificación

De acuerdo con el Artículo 8 del Decreto 564 de 2006 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificación está relacionada con las posibilidades de colapso estructural total o parcial. En el dictamen solamente se consideran las cargas habituales de servicio a las que se ve sometida la edificación y su vulnerabilidad estructural ante estas cargas. Asimismo se considera el riesgo público por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no estructurales. El riesgo sísmico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificación para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios más rigurosos siguiendo los criterios planteados en el Capítulo A-10 del Decreto 33 de 1998, Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98 y el Decreto 34 de 1999, el concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance. Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificación. Este concepto tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer las responsabilidades o la causa de los daños, en él solo se considera la situación estructural de la edificación en el momento en que se realiza la visita de inspección técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo público sobre habitantes, vecinos y transeúntes, con el objeto de hacer recomendaciones para la solución del problema.

5. ANTECEDENTES

- **5.1. DPAE:** La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias DPAE no posee en su base de datos antecedente alguno de emergencias presentadas en este inmueble.
- **5.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS:** La inspección y el respectivo concepto obedecen a la solicitud hecha por la Secretaría General de Inspecciones de Policía de Santa Fe, de acuerdo con el oficio S.G. No. 003, en desarrollo del proceso de guerella No. 12349.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCIÓN

A la fecha en el inmueble objeto de la visita técnica funciona un local comercial, el responsable del predio permitió el ingreso, por lo tanto la inspección técnica se pudo realizar satisfactoriamente.

CAR - 1394



Página 2 de 5 0.04



Código:	GPR-FT-06
Versión:	03
Código Documental:	

7. DESCRIPCIÓN FÍSICA Y ESTRUCTURAL

El inmueble objeto de la visita es una edificación de un piso de doble altura en la parte frontal, en la parte posterior hay un mezanine que es utilizado como bodega, la estructura principal es en muros portantes de mampostería combinados con pórticos de concreto reforzado, el mezanine de la parte posterior tiene una placa en concreto reforzado; la cubierta es una placa maciza de concreto con vigas descolgadas. El acceso al mezanine se realiza por unas escaleras en concreto ubicadas en la parte posterior. Los muros internos están pañetados y pintados, el acabado bajo la placa de mezanine y de cubierta es en pañete y pintura. El aspecto general de la fachada del inmueble se puede apreciar en la fotografía 1. El área construida es de aproximadamente 120 metros cuadrados.

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL


En general los elementos que conforman la fachada, como muros, ventanería y rejas metálicas se encuentran en buen estado, no se observan desprendimientos ni deterioro en estos elementos, las condiciones de los mismos se pueden ver en las fotografías 1 y 2.

Los muros internos, tanto los del primer piso como los del mezanine posterior, se encuentran en buenas condiciones, no se observan fisuras ni agrietamientos, no hay daños en los acabados, como se puede apreciar en la fotografía 3. La placa del mezanine está en buen estado, no se observan deflexiones, no hay fisuras ni deterioro en los acabados, como se ve en la fotografía 4. En la cara inferior de la placa de cubierta no se observan daños, no se detectan fisuras ni agrietamientos, los acabados están en buen estado, las condiciones de la placa se ilustran en las fotografías 5 y 6 del registro fotográfico.

En líneas generales no se observa daño en la estructura de la edificación, no se evidencia posibilidad de colapso a corto plazo.









Código:	GPR-FT-06
Versión:	03
Código Documental:	

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Vista general de la fachada del inmueble



Foto 2. Elementos de fachada en buen estado




Foto 3. Muros internos en buenas condiciones




Foto 4. Placa de mezanine en buen estado




Foto 5. Cara inferior de la placa de cubierta en buenas condiciones





Foto 6. Placa de cubierta sector frontal en buen estado

CAR - 1394







Código:	GPR-FT-06
Versión:	03
Código Documental:	

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que el inmueble ubicado en la Calle 10 No. 12 A - 08, NO AMENAZA RUINA, no se observa daño en la estructura de la edificación, no se evidencia posibilidad de colapso a corto plazo. Sin embargo, se recomienda a los responsables o propietarios del inmueble desarrollar actividades de mantenimiento general a la edificación.

Elaboró:

JORGE MAURICIO FLOREZ D.

Ingeniero Civil – Especialista Estructural M.P.No. 25202-83486CND

Revisó:

Vo. Bo. CARLOS A. CHAVARRO M.

Ingeniero Civil – Especialista Estructural

Revisó:

Vo. Bo. OSCAR IVAN CHAPARRO FAJARDO

Responsable del Grupo de Conceptos Técnicos

Avaló:

Vo. Bo. GERMAN BARRETO ARCINIEGAS

Responsable de la Coordinación de Investigación y

Desarrollo

CAR - 1394



