

CONCEPTO TÉCNICO DE AMENAZA RUINA

Código:	GPR-FT-06
Versión:	03
Código Documental:	


1. INFORMACIÓN DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA Nº CAR:	1653
1.2 ÁREA:	Técnica y de Gestión
1.3 COORDINACIÓN:	Investigación y Desarrollo
1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO FOPAE:	2010ER1768
1.5 RESPUESTA OFICIAL No.	RO-40489

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1 SOLICITANTE:	SECRETARIA GENERAL DE INSPECCIONES DE CIUDAD BOLIVAR
2.2 LOCALIDAD:	(19) CIUDAD BOLIVAR
2.3 UPZ:	(69) ISMAEL PERDOMO
2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL:	EL PEÑON DEL CORTIJO
2.5 DIRECCIÓN:	CALLE 67 SUR No. 71 A - 04
2.6 CHIP:	AAA0019JTNN
2.7 FECHA DE VISITA:	Febrero 19 de 2010
2.8 POBLACIÓN BENEFICIADA:	4 Personas – 1 Familia
2.9 ÁREA (m2):	200 m² (Aproximadamente)

3. LOCALIZACIÓN





CAR- 1653



Página 1 de 5

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co



CONCEPTO TÉCNICO DE AMENAZA RUINA

Código:	GPR-FT-06
Versión:	03
Código Documental:	

4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características y daños observados durante la inspección visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o fenómenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificación.

De acuerdo con el Artículo 8 del Decreto 564 de 2006 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificación se define como: "El estado de ruina se declarará cuando la edificación presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construcción". En el dictamen solamente se consideran las cargas habituales de servicio a las que se ve sometida la edificación y su vulnerabilidad estructural ante estas cargas. Asimismo se considera el riesgo público por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no estructurales. El riesgo sísmico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificación para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios más rigurosos siguiendo los criterios planteados en el Capítulo A-10 del Decreto 33 de 1998, Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98 y el Decreto 34 de 1999, el concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance. Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificación. Este concepto tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer las responsabilidades o la causa de los daños, en él solo se considera la situación estructural de la edificación en el momento en que se realiza la visita de inspección técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo público sobre habitantes, vecinos y transeúntes, con el objeto de hacer recomendaciones para la solución del problema.

5. ANTECEDENTES

- **5.1. DPAE:** La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias DPAE no posee en su base de datos antecedente alguno de emergencias ocurridas en este inmueble.
- **5.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS:** La inspección técnica y el respectivo concepto obedecen a la solicitud hecha por la Secretaría General de Inspecciones de Policía de Ciudad Bolívar, en desarrollo del proceso de guerella No. 8166.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCIÓN

A la fecha la edificación objeto de la visita técnica se encuentra habitada, el responsable del inmueble permitió el ingreso, por lo tanto la inspección técnica se pudo realizar satisfactoriamente. Es de aclarar que en el oficio de Secretaría General de Inspecciones de Ciudad Bolivar se solicita realizar visita al inmueble ubicado en la Calle 67 Sur No. 71 A – 02, sin embargo en comunicación con el señor ERICSON NARANJO JIMENEZ, se estableció que el inmueble que ha presentado afectaciones corresponde a la dirección Calle 67 Sur No. 71 A – 04.



CAR- 1653



Página 2 de 5 0.



CONCEPTO TÉCNICO DE AMENAZA RUINA

Código:	GPR-FT-06
Versión:	03
Código Documental:	

7. DESCRIPCIÓN FÍSICA Y ESTRUCTURAL

El inmueble objeto de la visita técnica es una edificación de dos pisos, cuya estructura principal está conformada por muros de mampostería reforzada, el entrepiso es una placa sobre viguetas prefabricadas, la cubierta es en tejas de fibro cemento apoyadas en elementos de madera, el muro de fachada y los muros internos se encuentran pañetados y pintados. Bajo la cubierta hay un cielo raso en madera. El aspecto general de la fachada de la edificación se puede ver en la fotografía 1. El área aproximada de construcción es de doscientos metros cuadrados.

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

El muro de fachada se encuentra en buenas condiciones, no se evidencian agrietamientos ni daños en los acabados, como se puede ver en la fotografía 1; sin embargo se observan algunas fisuras superficiales sobre el vano de la puerta principal, como se aprecia en la fotografía 2.

Los muros internos del primer están en buen estado, no se observan fisuras ni agrietamientos, en general los acabados se encuentran en buenas condiciones, el estado de los muros de este nivel se puede ver en las fotografías 3 y 4 del registro fotográfico. La placa de entrepiso están en buen estado, no hay problemas estructurales, no se observan deflexiones, como se ve en la fotografía 5. Los muros del segundo piso están en buenas condiciones, no se aprecian fisuras ni daños en los acabados, como se puede observar en las fotografías 6 y 7. El cielo raso bajo cubierta se encuentra en buen estado, no hay deterioro en los elementos de madera que lo conforman, como se ve en la fotografía 8.

En líneas generales no se observa daño en la estructura de la edificación, no hay agotamiento generalizado de los elementos estructurales, no se evidencia posibilidad de colapso a corto plazo.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Aspecto general de la fachada de la edificación.




Foto 2. Fisura en muro de fachada.

2.4



CAR- 1653



Página 3 de 5



CONCEPTO TÉCNICO DE **AMENAZA RUINA**

Código:	GPR-FT-06
Versión:	03
Código Documental:	








Foto 3. Muros internos en buenas condiciones.

Foto 4. Muros del primer piso.








Foto 6. Muros del segundo piso.



Foto 7. Muros del segundo nivel en buenas condiciones.




Foto 8. Cielo raso en buen estado.



CAR- 1653



Página 4 de 5



CONCEPTO TÉCNICO DE AMENAZA RUINA

Código:	GPR-FT-06
Versión:	03
Código Documental:	

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que el inmueble ubicado en la Calle 67 Sur No. 71 A - 04 NO AMENAZA RUINA, no se observa daño en la estructura de la edificación, no hay agotamiento generalizado de los elementos estructurales, no se evidencia posibilidad de colapso a corto plazo. Sin embargo, se recomienda a los propietarios o responsables del inmueble realizar mantenimiento general a toda la edificación para evitar el deterioro

•		11.11
	Elaboró:	Revisó:
	JORGE MAURICIO FLOREZ D.	Vo. Bo. CARLOS A. CHAVARRO M.
	Ingeniero Civil – Especialista Estructural M.P.No. 25202-83486CND	Ingeniero Civil – Especialista Estructural
-	Revisó:	A. (a) 6
	Docar Jour Che	Avaló: Jadep Frento C
۱	Vo. Bo. OSCAR IVAN CHAPARRO FAJARDO	√o. Bo. GLÁDYS PUERTO CASTRO
	Responsable del Grupo de Conceptos Técnicos	Responsable de la Coordinación de Investigación y Desarrollo

CAR- 1653



