GRUPO TÉCNICO UPES - FOPAE
DIAGNÓSTICO No. 003 DE 1.997 -260 R

ATENCIÓN DE MERGENCIA

LOCALIDAD: Santafé
BARRIO: Rocío Bajo
DIRECCIÓN: Cra 9 Este # 2E-58
FECHA VISITA: Enero 16 de 1.997

DESCRIPCIÓN

Vivienda con paredes y piso en madera, ocupada por una familia de 2 personas; está localizada en la parte media de una ladera con pendiente aproximada de 45 grados. Desde hace varios meses se viene presentando escurrimiento del material de relleno sobre el cual está ubicada, quedando en voladizo. La semana pasada la casa empezó a inclinarse, alcanzando en la fecha un ángulo aproximado de 30 grados.

El escurrimiento de material es causado por la acción de las aguas lluvias, que lavan fácilmente el material mal compactado.

RECOMENDACIONES

Esta casa no puede seguir siendo habitada bajo ninguna circunstancia. La familia evacuó desde la semana anterior a la fecha de la visita, alojándose primero donde vecinos y posteriormente pasaron al salón comunal. Se debe reubicar esta familia y demoler la casa.

Para controlar las aguas lluvias y evitar que las viviendas aledañas se vean afectadas por el mismo fenómeno se tiene proyectada la construcción de una cuneta colectora de aguas lluvias en un tramo de aproximadamente 300 m por la Transv. 9 Este. Esta obra será ejecutada por la UPES a través de la Secretaría de Obras Públicas.

PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.
Geóloga
Mat. 1539 C.P.G.