Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 1032

1. INFORMACION GENERAL

LOCALIDAD: Suba

BARRIO: **San Pedro**

DIRECCION: **Carrera 90 No. 136 - 23 (Dirección antigua).**
Carrera 90 No. 135 A- 23 (Dirección nueva).

FECHA VISITA: Noviembre 23 del 2000

SOLICITANTE: Defensoría del Pueblo.

2. DESCRIPCION GENERAL.

El Centro Educativo San Pedro consta de dos pisos. Se nota el mantenimiento periódico que han dado a estas instalaciones, las cuales, en general, se encuentran en buen estado.

En algunas aulas del segundo piso se observaron unas fisuras horizontales que siguen el camino de la viga.

También se apreciaron algunas humedades que se deben corregir, aunque este problema no implica un compromiso de daño estructural de la edificación.

3. RECOMENDACIONES.

- Arreglar las humedades que se presentan en los muros de algunas de las aulas del segundo piso mediante la impermeabilización de los mismos.

- Efectuar un monitoreo a las fisuras observadas en las aulas del segundo piso, para determinar el comportamiento de las mismas.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, y por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: SILVIANA MARIA RENDON MONTOYA
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA. MsC GEOTECNIA
MATRICULA: 0522346135 ANT

Vo.Bo.:

JAVIER PAVA SANCHEZ
COORDINADOR AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS



Fotografía No.1. Fachada del Centro Educativo San Pedro. La edificación consta de dos pisos, tal como se aprecia.

Fotografía No. 2. Se aprecia que se efectuó un cambio en algunos ladrillos que delimitan el marco de la puerta de acceso. En la fachada no se observaron grietas ni fisuras.

Secretaria
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS



Fotografía No. 3. Detalle de una de las aulas del centro educativo. En general, se observó que las instalaciones del colegio se encuentran en buen estado. Se nota el mantenimiento periódico que han dado a estas instalaciones.



Fotografía No. 4. Fisuras horizontales observadas en una de las aulas del segundo piso. Estas fisuras siguen el camino de la viga del segundo piso.

Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS



Fotografía No. 5. Detalle de algunas humedades que se observaron en unas de las aulas. Aunque este problema debe corregirse no implica un compromiso de daño estructural de la edificación.



Fotografía No. 6. Fisuras en otra de las aulas del segundo piso. Se observa que estas fisuras siguen el camino de la viga de amarre.