Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 242

FECHA SOLICITUD: Marzo 8 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 16 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO : Bosques de Bellavista

LOCALIDAD: Usaquén.

UBICACION: Avenida La Calera Km. 3.

REF. OPES: 0835

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de canteras y presenta suelo erosionado.
Ausencia de red de alcantarillado de aguas lluvias y de aguas negras, el agua es captada por medio de mangueras (nacimiento) y cuenta con servicio de teléfono público.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de Sistemas de Drenaje.

CT 242

000002

CONCEPTO TECNICO OPES	No. 63.
FECHA: Marzo 8 del 95 FECHA VISITA: BARRIO: Bosques de Bellavista o Cantera LOCALIDAD: Usaquen LOCALIZACION: Vía a la Calera Km. 3 REFERENCIA OPES: C835.	
CONTENIDO	95-4-30
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona de Cantera	
a) TIPO DE RIESGO: Alto. deslizamiento, erosión etc.	
b) JUSTIFICACION TECNICA: No tiene alcantarillado, hay presencia de energía, transformador en sobrecarga, teléfono público, el agua potable la toman de un nacimiento cercano, por manguera.	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda depósitos y construir sistema de drenaje.	
NOMBRE: Isabel de Rojas PROFESION: Ing. Civil MATRICULA No. 3520203395. FIRMA: Isabel Santamaría de Rojas.	

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: feb. 13/95 / 4 Enero.
FECHA VISITA:
BARRIO: Bosques de Bellavista.
LOCALIDAD: Usaquen.
LOCALIZACION: Via a la Calera Km. 3.
REFERENCIA OPES: 00835.

CONTENIDO 95-4-30

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Alto - Deslizamiento - Erosión
→ (Tipo de vivienda muy malo).

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona del flanco oriental con pendiente. Antiguas canteras de explotación ver fotografías
Los servicios el agua por manguera traída de la parte alta las aguas lluvias no presentan red. La red vial es la vía a la calera. Y el caserío se encuentra en el sector derecho de la vía. Todavía se observan ~~de~~ explotaciones en unas canteras barrio en proceso de formación. Tipo de vivienda regular a mala

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Reubicar o mejorar el tipo de vivienda por ser muy deficiente

NOMBRE: Alberto Rincón
PROFESION: Geólogo
MATRICULA No. 0797.
FIRMA:

Concepto No. 242