# GRUPO TÉCNICO OPES - FOPAE
# DIAGNÓSTICO No. 015 de 1.997- 280

## DERECHO DE PETICIÓN

**OFICIO:**
**RADICACIÓN OPES:**
**SOLICITANTE:** Luis Arturo Martínez
Concejal
**BARRIO:** Carolina III
**DIRECCIÓN:** Calle 117 con CR 104
**LOCALIDAD:** SUBA
**FECHA VISITA:** Marzo 13 de 1.997

## DESCRIPCIÓN

El barrio se encuentra ubicado en la Zona III P, del mapa Geotécnico INGEOMINAS, 1.988. Zona de suelos blandos muy comprensibles y de baja resistencia.

En el costado norte humedal Juan Amarillo, en una zona que se caracteriza por presentar ondulaciones en el terreno y presencia de relieves negativos. Constituido por arcillas semiconsolidadas y rellenos antrópicos, tipo coluvial con clastos de arenisca cuarzosa dentro de matriz arcillosa, por lo que se evidencian dos niveles (50 cm de altura) topográficos.

No hay pavimentación y los servicios son comunales. El alcantarillado comunal recoge las aguas y las lleva hasta el humedal. No existe alcantarillado de aguas lluvias, desaguan hacia humedal.

Desarrollado en un 70 % , construcciones de 1 y 2 pisos, semiconsolidado.

**TIPO DE RIESGO:** Por inundación

**GRADO DE RIESGO:** Es necesario realizar más estudios para definirlo.

pasa...

*DORIS SUAZA ESPAÑOL*
GEOLOGA
N.M. 1550 CPG

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30

**...sigue 015/97**

**RECOMENDACIONES:**

Es necesario definir zona de ESPACIO PUBLICO.

Determinar las condiciones de cimentación y estabilidad. Realizar ensayos de consolidación antes de realizar cualquier diseño y/o construcción.

Revisar diseños de alcantarillados para determinar si se pueden adaptar al sistema de E.A.A.B.

OBSERVACIONES
No se han presentado los estudios necesarios por parte de la entidad solicitante por lo cual es imposible dar un concepto de riesgo del sector.

*DORIS SUAZA ESPAÑOL*
**GEOLOGA**
**N.M. 1550 CPG**

**Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30**