ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. ____

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2262
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	20	MOVIL:	8	BOMBEROS
FECHA:	21 Nov- 2004	HORA:	9:30 a.m.	

DIRECCIÓN:	Calle 65 D Sur # 18 N -85 Sur	ÁREA DIRECTA:	0.06 Ha				
BARRIO:	Compartir	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	67 Lucero	FAMILIAS	3	ADULTOS	7	NIÑOS	4
LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS	2				

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: En el sector se presentan dos tipos de amenaza diferentes: La primera corresponde a la potencial caída de un árbol, eucalipto de más de 20 m de altura, ubicado a media ladera, sobre un talud de aproximadamente 7 m de altura y una inclinación aproximada de (60°), que pone en riesgo las familias ubicadas en las viviendas 1, 2 y 3 del esquema. La segunda corresponde a la potencial caída de bloques sobre el mismo talud, conformado por areniscas con intercalaciones de arcillolitas, altamente meteorizadas y fracturadas; la erosión sobre las rocas blandas pueden dejar bloques de arenisca potencialmente inestables, que afectarían los senderos peatonales ubicados en la parte alta y baja del talud.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Luz Estella León	Calle 65 D Sur # 18 N - 89	7184864	3	2	1	No presenta
2	Gustavo Valencia	Calle 65 D Sur # 18 N - 84	7160811	3	2	1	No presenta
3	Luis E. Gordillo	Calle 65 D Sur # 18 N - 88	7173532	5	3	2	No presenta

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL? _____

4 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

La potencial caída del árbol podría afectar las casas 1, 2 y 3 presentados en el esquema y relacionados en el numeral 3. Por otra parte de continuar la desintegración del talud podrían presentarse futuros desprendimientos de bloques que afectan los senderos peatonales de la parte alta y baja del talud.

5 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		X			No	No
2		X			No	No
3		X			No	No

6 ACCIONES ADELANTADAS

- Evaluación técnica al sector.
- Solicitud presencia al DAMA y al jardín botánico para revisión de la condición de estabilidad del árbol y establecer la necesidad de tala y/o poda del mismo

7 RECOMENDACIONES

- Incluir el sector en la base de sitios críticos por fenómenos de remoción en masa que adelanta la DPAE, para realizar intervención con obras de mitigación de riesgo.

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE ELKIN FABIAN ULLOA CASTELLANOS
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202-107509 O.K

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO