



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 270
FECHA SOLICITUD: Marzo 8 de 1995.
FECHA DE EMISION: Marzo 30 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO : Mirador II.
LOCALIDAD: Engativá.
UBICACION: Carrera 15 N° 3-95.
REF. OPES: 9505104.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-P, zona plana de suelos blandos, muy compresibles y de baja resistencia.
La zona cuenta con servicio de acueducto y energía eléctrica, ausencia de red de alcantarillado de aguas lluvias y de aguas negras.
La red vial se encuentra sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Investigación de las condiciones de cimentación de las construcciones vecinas.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

07 270 000002

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: 40208195 FECHA VISITA: BARRIO: C.A. 15 #3-95 LOCALIDAD: Engativá LOCALIZACION: C.A. 15 #3-95 REFERENCIA OPES: 9509104	
CONTENIDO	95-6-1
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):	
a) TIPO DE RIESGO:	
NINGUNO GEOTECNICO	
b) JUSTIFICACION TECNICA:	
AREA COMPLETAMENTE PLANA, LOTE CON VIVIENDA, PRESENCIA DE SERVICIOS RES VIAL EN PROCESO DE PAVIMENTACION	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
NOMBRE: <i>Armando Londo</i> PROFESION: <i>Geologo</i> MATRICULA No: <i>9792</i> FIRMA: <i>[Firma]</i>	



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES		No. 89
FECHA: <i>Marzo 195</i> FECHA VISITA: BARRIO: <i>Mirador II</i> LOCALIDAD: <i>Erigatirá</i> LOCALIZACION: <i>Cra 15 No. 3-95</i> REFERENCIA OPES: <i>9505104</i>		
CONTENIDO		<i>Fotos 95-6-1</i>
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): <i>II-P Zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia</i>		
a) TIPO DE RIESGO: <i>No hay</i>		
b) JUSTIFICACION TECNICA: <i>El servicio de Acueducto se encuentra legalizado, hay Crutadores en varios predios, No hay presencia de Alcantarillado en esta zona - hay servicio de electricidad y telefonía, calles en un alto porcentaje sin pavimentos.</i>		
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES <i>Se debe investigar por las condiciones de cimentación de Construcciones vecinas - ensayo de Consolidación obligatorio.</i>		
NOMBRE: <i>Francisco R. R. R.</i> PROFESION: <i>Ing. Civil</i> MATRICULA No.: <i>2520203395</i> FIRMA: <i>Francisco R. R. R.</i>		



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

