



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 727 (Rectificación)**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Junio 3 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** Sociedad de Mejoras y Ornato.**BARRIO:** El Codito.**LOCALIDAD:**Usaquén.**UBICACION****REF OPES:** Rectificación Concepto técnico 727.**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Movimiento por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio ubicado en un sector con geomorfología de colinas.

Las viviendas se encuentran ubicadas en los rellenos en la cima y en el pie del talud.

En general presenta condiciones estables, salvo algunas viviendas que se encuentran afectadas por movimiento de suelo y las ubicadas en inmediaciones del talud. (Ver mapa).

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Excluir zona demarcada de la legalización.

Implementar siembra de árboles en la zona que presenta afectación por el talud.

OPESOficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias**FOPAE**

1 Fin. Do port.
 Soc. Fed. de Col.
 Dine.



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TÉCNICO OPES	
FECHA:	Junio 3/96
FECHA VISITA	Mayo 9/96
BARRIO	El Codito - Lote 8
LOCALIDAD	USAQUEN
LOCALIZACION	
REFERENCIA OPES	Rectificación contrato 727
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	Medio por deslizamiento y
b) JUSTIFICACION TECNICA:	Barrio ubicado en un sector con geomorfología de colinas las viviendas se encuentran ubicadas en los rellanos en la cima y en el pie del talud. En general presenta condiciones estables, salvo algunas viviendas que se encuentran afectadas por movimientos de suelo y las ubicadas en inmediaciones del talud (ver mapa)
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> * Excluir zona demarcada de la legalización. * Implementar una siembra de árboles en la zona que presenta afectación por el talud. Circular en reubicación 	
NOMBRE:	Doris Suarez
PROFESION:	Geóloga
MATRICULA No.:	1530
FIRMA:	

OPES

 Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

2/3
por
890

CERRO



Afectación por
tamborén scto

Afectación
Talud

POTRERO

POTRERO

CANCHA DE FUTBOL

HIPOTESIS DE RIESGO

-NTP



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 727**FECHA SOLICITUD:** Septiembre 8 de 1995.**FECHA DE EMISION:** Septiembre 18 de 1995.**ENTIDAD SOLICITANTE:** D.A.P.D.**BARRIO:** El Codito Lote No. 8**LOCALIDAD:** Usaquén.**UBICACION:****REF. OPES:** 20364**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Alto por Deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona montañosa con carcavamientos activos y potenciales.

No hay control de las aguas de escorrentia, hay infiltración de aguas negras ocasionando deslizamientos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Manejo adecuado de taludes.

Control del asentamiento y al tipo de vivienda.

OPESOficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias**FOPAE**Original F...
F...
DIRECTOR