

0011	OFBEA	TEALINA	
1 -() NI	(- L D I ()	TECNICO	NA /UZ

FECHA SOLICITUD: 25 de Septiembre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: Villa de la Loma LOCALIDAD: Kennedy

UBICACION: Calle 42 F No. 92A-15 sur

REF: OPES 9347

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Se encuentra el predio en una zona plana de fàcil acceso y goza de todos los servicios es un lote pequeño de 4 metros de frente.

En general las calles del barrio se encuentran sin pavimentar, algunas clandestinas de energia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier clase de construcción colocar una buena cimentación

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

Criginal Firmado por:
Social Bonca Pact

3 c7-294.

Alcaldia Mayor de Santare de Boeota

Aleatina Mayor de Janaie de Juguia
CONCEPTO TECNICO OPES No. 404
FECHA: Sup. 25-95
FECHA VISITA: Sep. 25-95
FECHA VISITA: Sep. 25-95 BARRIO: Villa de la loma.
LOCALIDAD: Remedy.
LOCALIZACION: Calle 427 No. 92A-15 yell 421 SUR
LOCALIDAD: Remuldy. LOCALIZACION: Calle 127 No. 92A-15 y elle 12D SUR REFERENCIA OPES: 9347 No. 92-22. CONTENIDO
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I-BP.
a) TIPO DE RIESGO: N'inguilo.
b) JUSTIFICACION TECNICA: Se ou puesto a el predio
en una Zona slana de facil acces
b) JUSTIFICACION TECNICA: Se encuentra el predio en una zona plana de facil acces y goza de todos los Durneis es
- 1 + + 1 · 1 · 1
milale Regulus de 4 MB de gruite
En gueral las ells del borrio el en
Outstran sun pormentor algung
Claydesturas de energia.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para Que
Clase de Constones fora Cualques Clase de Constones fora Cualques
ma luna cimentación
rece secure current service
NOMBRE: Palul Sal 1/89
PROFESION: Strig Circle
MATRICULA No. 25, 20203395
FIRMA: Palle



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

