



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 857**

**FECHA SOLICITUD:** 20 de Octubre de 1995

**FECHA DE EMISION** 20 de Octubre de 1995

**ENTIDAD SOLICITANTE:**

**BARRIO:** BUENAVISTA

**LOCALIDAD:** San Cristóbal

**UBICACION:** Calle 32A Sur No. 12-12 Este

**REF:** OPES

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Ninguno

**JUSTIFICACIÓN TECNICA:**

El predio se encuentra en la parte más alta del barrio, el acceso es un poco difícil debido a lo empinado de las calles pero estas son pavimentadas en un 90%. El estado general del barrio es bueno y gozan de todos los servicios aunque algunos en forma clandestina.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Se deben evitar en lo posible las construcciones sobre rellenos, los estudios de suelos de las zonas deben tener análisis de estabilidad.

*Oficina para la Prevención de Emergencias*

*Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias*

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

*Arce O. Torun*



CONCEPTO TECNICO OPES

No. 490

FECHA: Octubre 20-95  
 FECHA VISITA: Octubre 20-95  
 BARRIO: Punaareta  
 LOCALIDAD: San Cristobal  
 LOCALIZACION: Calle 32A Sur No. 12-12 Este  
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: El predio se encuentra en la ~~zona~~ parte mas alta del barrio el acceso es un poco dificil debido a lo empinado de las calles pero estas son pavimentadas en un 90%. El estado general del barrio es bueno y gozan de todos los servicios aunque algunos en forma clandestina. ~~esta zona~~

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se deben iniciar en lo posible los trabajos de sellados, los estudios de suelos de las zonas deben tener analisis de estabilidad.

NOMBRE: Ignacio Ortiz  
 PROFESION: Ingeniero Civil  
 MATRICULA No. 2570203395  
 FIRMA: [Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias  
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

