



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Z

**CONCEPTO TECNICO No. 883**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:**

**ENTIDAD SOLICITANTE: CVP**

**BARRIO: LAS LOMAS LA PICHOSA**

**LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL Y RAFAEL URIBE URIBE**

**UBICACION: LAS LOMAS LA PICHOSA**

**REF: OPES**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

**ALTO DESLIZAMIENTO Y EROSION**

**JUSTIFICACIÓN TECNICA:**

SE VISITO EL AREA DEMARCADA EN EL PLANO. SE ENCONTRO LA CONSTRUCCION DE UNAS VIVIENDAS EN EL SECTOR DERECHO DE LA VIA QUE VA DE LAS LOMAS A LOS MOLINOS . ESTAS VIVIENDAS NO PRESENTAN RIESGO DE DESLIZAMIENTO, SU PRINCIPAL FENOMENO ES LA EROSION. SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA DE PENDIENTE SUAVE. LAS CONSTRUCCIONES HASTA LA PRESENTE SE ESTAN REALIZANDO, SE DEBE EJERCER VIGILANCIA. NO SE ENCONTRO EL INTERVENTOR.

SE DIERON INSTRUCCIONES PARA SUAVISAR LA PENDIENTE. NO SE CONOCE LA TOTALIDAD DE LA CONSTRUCCION POR NO CONOCERSE LOS NOMBRES DE LAS DIFERENTES CONSTRUCCIONES

EN LA PARTE BAJA NO SE OBSERVA LA QUEBRADA.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES**

PEDIR MAS INFORMACION ACERCA DE TODO EL CONJUNTO , PARA HACER UNA INSPECCION M

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**

Enviar a DANE  
y a la Alcaldía



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CT 883  
7 882  
Caja de Simón Bolívar

### CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:  
 FECHA VISITA:  
 BARRIO: Las Lomas La Piedad  
 LOCALIDAD: San Cristobal y Rafael Uribe U.  
 LOCALIZACION: Las Lomas La Piedad  
 REFERENCIA OPES: 2028

#### CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto deslizamiento y erosión

b) JUSTIFICACION TECNICA:  
 Se visitó el área mencionada en el plano. Se encontró la construcción de unas viviendas en el sector derecho de la vía que va de las Lomas a los Hornos. Estas viviendas no presentan riesgo de deslizamiento, su principal fundamento es la erosión. Se observó dentro de una zona de pendiente suave, las construcciones hasta la presente se están desarrollando a una distancia. No se cuenta con interventor se dieron instrucciones para suavizar la pendiente. No se conoce la totalidad de la construcción por no conocerse los detalles de las diferentes construcciones. En la parte para no se observa la construcción.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES  
 Para mayor conocimiento de todo el conjunto. Para hacer una inspección por retroceso y conocer más avance de obra.

NOMBRE: Armando Jairo  
 PROFESION: Geólogo  
 MATRICULA No. 0447  
 FIRMA: [Firma]  
 Rafael Santamaría de 1998  
 Inge Civil  
 2520203335  
 [Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

