



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1927	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION:	Julio 23 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE:	Alcaldía Local
BARRIO:	Portal del Divino Niño
LOCALIDAD:	Usme
UBICACION :	Manzana 2 lote 14
REF OPES:	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO:	Medio por deslizamiento
JUSTIFICACION TECNICA:	<p>El terreno en estudio se encuentra localizado en la ladera de la montaña con pendientes medias donde se observan viviendas prefabricadas.</p> <p>La zona es desértica, erosionada, agrietada y se muestran huellas de deslizamientos y arrastre de material.</p>
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	Realizar ensayo de consolidación y asesorarse de personal especializado para la construcción.

Original firmado por:
Director de Emergencias
DIRECTOR

gg



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1927	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION:	Julio 23 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE:	Alcaldía Local
BARRIO:	Portal del Divino Niño
LOCALIDAD:	Usme
UBICACION :	Manzana 2 lote 14
REF OPES:	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO:	Medio por deslizamiento
JUSTIFICACION TECNICA:	<p>El terreno en estudio se encuentra localizado en la ladera de la montaña con pendientes medias donde se observan viviendas prefabricadas.</p> <p>La zona es desértica, erosionada, agrietada y se muestran huellas de deslizamientos y arrastre de material.</p>
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	Realizar ensayo de consolidación y asesorarse de personal especializado para la construcción.

Original
firmado por
DIRECTOR

87



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1927

CONCEPTO TÉCNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA	Julio 23/96
BARRIO	Portal del Divino Niño
LOCALIDAD	Usme
LOCALIZACION	Manzanilla 2 lote 14 (Portal)
REFERENCIA OPES	AMB. 2258
	CONTENIDO Alcaldía Local
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	
a) TIPO DE RIESGO:	Medio por deslizamiento
b) JUSTIFICACION TECNICA:	El terrazo en estudio se encuentra localizado en la ladera de la montaña con pendientes medias. Se observan viviendas prefabricadas. La zona es desértica, erosionado, agrietada y se muestran huellas de deslizamientos y arrastre de material.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
Realizar ensayo de consolidación y asesorarse de personal especializado para la construcción.	
NOMBRE:	Patricia Pacheco Es.
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICUL. No.:	2120258503
FIRMA:	