

000001

**DIAGNOSTICO No. 554**  
**AREA DE ANALISIS DE RIESGOS**

**Datos Generales sobre el Evento:**

Fecha: Noviembre 6 de 1998.  
Dirección: Calle 2 D con carrera 5. Jardín infantil Goticas de Rocío.  
Barrio: **Rocio Bajo.**  
Localidad: Santa Fe.  
Fecha de la visita: Diciembre 9 de 1998.

**Descripción:**

Después de visitar el sector del jardín infantil Goticas de Rocío se encontró que del talud que limita con este jardín infantil, se había desprendido el espesor superficial de suelo orgánico y residual, cayendo en la parte posterior de esta edificación. A raíz de este evento, el baño de la vivienda ubicada en la parte superior del talud quedó muy cerca al escarpe.

Este desprendimiento de suelo se debió principalmente a la saturación de la masa por el aporte continuo de aguas negras de las casas de la parte superior de esta ladera.

**Personas Afectadas:** Ninguna.

**Infraestructura Afectada:** Ninguna.

**Riesgos Asociados:**

De continuar el aporte de aguas negras a la ladera de este sector del barrio Rocío Bajo, es muy posible que se generen nuevos desprendimientos de suelo, afectando las viviendas construidas allí.

000002

**Acciones Adelantadas:**

UPES/ Realiza la visita. Inspecciona viviendas y talud el 9 de diciembre.

**RECOMENDACIONES:**

**INMEDIATAS:**

Reparar la tubería de aguas negras, con el fin de impedir el aporte de esta agua al terreno.

**NOMBRE:** SILVIANA MARIA RENDON M.

**PROFESION:** INGENIERA GEOLOGA. MsC.

**MATRICULA:** 0522346135 ANT

**AREA DE ANALISIS DE RIESGOS**

Vo.Bo.

  
