



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

**ÁREA DE ANÁLISIS DE RIESGO
DIAGNÓSTICO No. 603**

ATENCIÓN DE EMERGENCIA

LOCALIDAD: Santa Fe.
BARRIO: Dorado Centro Oriental.
DIRECCIÓN: Trv. 8 Este No. 4 A - 65.
FECHA ATENCIÓN: Marzo 19 de 1999

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA

El fenómeno que se presentó corresponde a un deslizamiento de suelo residual y orgánico saturado debido a las intensas lluvias y a la infiltración de las aguas servidas de la vivienda la cual afecto la parte delantera del predio, destruyéndose la caja de recolección de aguas. En términos generales la zona no tiene un adecuado manejo de las aguas superficiales.

Se evaluó el estado estructural de la vivienda localizada en la Trv. 8 Este No. 4 A - 65, de propiedad del señor Camilo Barinas Moreno, encontrándose que no existe afectación de la estructura como consecuencia del fenómeno. Es importante señalar que la vivienda presenta deficiencias constructivas.

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Reconstruir la tubería de evacuación de las aguas lluvias para evitar que se siga erosionando el talud afectado.
- Remover manualmente el material suelto del talud y cubrirlo con plástico hasta que se implementen las obras de estabilización del talud.



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

- Reconfigurar el talud e implementar las medidas de protección contra erosión lo antes posible, ya que el fenómeno puede progresar afectando la vivienda.
- Implementar un tratamiento adecuado de las aguas superficiales en toda la zona, ya que es el principal factor detonante en el sector.
- Efectuar una vigilancia y control a nuevas construcciones que se adelanten en el sector.
- Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo al conocimiento del sector, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: LEONARDO MORALES
PROFESION: INGENIERO CIVIL. Es. Ing. Ambiental.
MATRICULA: 2520251244 CND

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Vo.Bo.
