



Secretaría  
**GOBIERNO**

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

---

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

---

**DIAGNOSTICO No. 668 de 1999**

**1. LOCALIZACION**

**LOCALIDAD:** San Cristóbal

**BARRIO:** La Castaña

**DIRECCION:** Calle 16 Bis Sur entre carreras 7B y 7C Este

**FECHA DE VISITA:** Junio 4 de 1999.

**2. DESCRIPCION GENERAL**

Se recorrió el sector de la calle 16 Bis Sur delimitado por las carreras 7B y 7C Este, observando un talud de aproximadamente 30 m de longitud y con altura variable hasta de 1 m. Se pudo apreciar que este mismo se encuentra cubierto por pasto y sin evidencias de inestabilidad recientes.

**3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

La intervención de dicho talud estaría encaminada a garantizar la estabilidad de la calle 16 Bis Sur una vez se prolongue esta misma. Por lo tanto, el mejoramiento mencionado no corresponde a mitigación de algún riesgo existente, ya que en este sector no se observaron problemas de inestabilidad.



Secretaría

**GOBIERNO**  
**EQ I NAME - MS JOB 585"**

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Dentro del plan de prolongación y ampliación de la calle 16 Bis Sur, debe contemplarse la adecuación del talud mencionado, con el fin de garantizar la estabilidad de la vía.

El presente diagnóstico es de carácter general y está basado en la observación de las características externas del sector analizado.

**NOMBRE:** SILVIANA MARIA RENDON MONTOYA  
**PROFESION:** INGENIERA GEOLOGA. MsC GEOTECNIA  
**MATRICULA:** 0522346135 ANT

*Silviana M. Rendon M.*

**AREA DE ANALISIS DE RIESGOS**

Vo.Bo. *[Firma]*