



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO No. 789

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

INFORME DE EMERGENCIA

FECHA: 5 de octubre de 1999
HORA: 2:00 p.m. - 3:00 p.m.
NOMENCLATURA CERCANA: Carrera 2c Este No. 43-01 sur
BARRIO: Malvinas I sector
LOCALIDAD: San Cristóbal
ATENDIERON LA EMERGENCIA: CLE 4, EQT15, Defensa Civil

I. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Ladera de pendiente media a alta conformado por suelos residuales de arenisca con intercalaciones de arcillolita, con cobertura vegetal entre 2,0 m y 4,0 m de espesor promedio. Se ubican en el área dos viviendas, la primera en la parte superior con cimentación consistente en zapatas y sistema de mampostería confinada en pórticos de concreto y la inferior de tipo tugurial compuesta por latas y madera.

De la parte superior, se presentó el desprendimiento de tierra producto de la saturación de los suelos de conformación de la ladera afectando directamente el predio ubicado en la parte inferior y que corresponde a la nomenclatura carrera 2c Este No. 43-01 sur.

El predio ubicado en la parte superior drena las aguas lluvias hacia el talud de corte, situación que saturaba los materiales con facilidad, aumentando con las continuas lluvias presentadas en la zona.

II. RECOMENDACIONES

1. Acciones inmediatas

- Retiro del material desprendido y construcción de un muro con pilotes de madera que permitan contener en forma preliminar los suelos inestables.
- Traslado provisional de la familia ubicada en la carrera 2c Este No. 43-01 sur.

2. Acciones a mediano plazo

- Reubicar la familia ubicada en el siguiente predio:



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Ubicación	Propietario	Ocupantes
Carrera 2c Este No. 43-01 Sur	Esperanza Fajardo	1 adulto y 6 niños

El presente diagnóstico es de carácter general y está basado en la observación de las características externas de la zona analizada, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: GERMAN DARIO TAPIA MUÑOZ
PROFESION: INGENIERO CIVIL. Esp. Geotecnia.
MATRICULA: 25202 - 60095 Cnmarca

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Vo.Bo. JAVIER PAVA S.