



Secretaria  
**GOBIERNO**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

**DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1602**  
**AREA DE ANALISIS DE RIESGOS**

<b>Atienden La Emergencia:</b> DPAE: EQT 10	<b>Reporta La Emergencia:</b> Comunidad Barrio Santa Viviana
--	---

<b>Datos Generales sobre el Evento:</b>	
Fecha	: Septiembre 20 de 2002
Hora	: 12 m
Dirección	: Carrera 74D # 71 - 18 sur
Barrio	: Santa Viviana
Localidad	: Ciudad Bolívar (19)
Área directa	: 0.10 ha

**1.0 Descripción General**  
 La zona de afectación se encuentra formando parte del deslizamiento que está afectando los Barrios Santa Helena, Santo Domingo y Santa Viviana. En el momento se ha manifestado una grieta que está atravesando las viviendas afectadas. La grieta alcanza en este momento un desplazamiento horizontal aproximado de 1m y un desplazamiento vertical aproximado de 0.40m. lo cual hace que la afectación de las viviendas sea considerable

**2.0 Evaluación de daños**  
 Los daños en la vivienda de Binelli Quiroga se dan por hundimiento en el sector que corresponde a la cocina y separación del material de recuperación que hace parte de la construcción de la vivienda. Igualmente, en la vivienda de José Omar Mancera la grieta ha ocasionado desplazamiento vertical en los pisos y en el material de recuperación que conforman las paredes de la vivienda. La escuela de Santa Viviana ha sido ocupada por las familias de los señores José Octavio Sandoval y Alejandro Cifuentes, están construidas en prefabricado y se encuentran dentro del deslizamiento muy cerca a la grieta en mención; en estas viviendas es notorio la separación entre plaquetas que la conforman y el desplome de marcos de puertas y ventanas.





Secretaría  
**GOBIERNO**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

**DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS**

**3.0 Recomendaciones**

Evacuación inmediata de las viviendas ocupadas por las familias de: José Octavio Sandoval, Alejandro Cifuentes, Binelli Quiroga y Yolanda Ramírez por el eminente peligro al cual se hallan expuestas en el momento.

Incluir en el programa de reubicación de familias en alto riesgo con prioridad 1 a:

1. Binelli Quiroga. DIRECCIÓN: Carrera 74D # 71 - 19 Barrio Santa Viviana
2. Yolanda Ramírez.. DIRECCIÓN: Carrera 74D # 71 - 18 Barrio Santa Viviana

Sellamiento de grietas principales con material impermeable.


Continuar con las obras de drenaje para el control de aguas lluvias y negras de la parte alta de Santa Viviana.

**Advertencia:**

Las recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE: JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA  
PROFESION: INGENIERO GEOLOGO  
MATRICULA: 1522363852 BYC

Vo. Bo.

  
ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ  
COORDINADOR ANALISIS DE RIESGOS