



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
**GOBIERNO**

000001 2

**DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

EVENTO No. 33892

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-2328**

**COORDINACIÓN TÉCNICA**

**1 DATOS GENERALES DEL EVENTO**

ATENIDIÓ		REPORTÓ	
EQT:	EQT - 14, EQT - 22	MOVIL:	2
FECHA:	16 - Febrero -- 2005	HORA:	14:00
		Carmen Bernal, Junta de Acción Comunal, Barrio Soratama.	
		Tel: 6680085	

DIRECCIÓN:	Carrera 12 A No. 166 - 03 Int. 2	ÁREA DIRECTA:	100 m <sup>2</sup>		
BARRIO:	Soratama	POBLACIÓN ATENDIDA:			
UPZ:	11 - San Cristóbal Norte	FAMILIAS	1	ADULTOS	1
LOCALIDAD:	Usaquén	PREDIOS EVALUADOS	1	NIÑOS	1


**2 EVENTO**

TIPO:            REMOCIÓN EN MASA             INUNDACIÓN             ESTRUCTURAL

**DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:**

Se presentan filtraciones de agua producidas por las precipitaciones de los últimos días, que han generado el reblandecimiento del terreno de la ladera, en la cual se encuentra una casa en material de recuperación, integrada por diferentes módulos, estas filtraciones han originado el desprendimiento de material de suelo y escombros del cerramiento, de un talud que limita con un sendero peatonal, de igual manera se encuentra en el talud occidental el cerramiento de la vivienda el cual se encuentra sobre la corona del talud.

**3 ESQUEMA (Vista de Planta)**



*Bogotá sin indiferencia*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
**GOBIERNO**

**DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

**4 REGISTRO FOTOGRAFICO**



**Fotografía 1:** Se observa el material caído y el cerramiento que representa amenaza de caída sobre el sendero.



**Fotografía 2:** Vivienda localizada en la parte inferior del talud oriental, que puede verse afectada por caída de material.



**Fotografía 3:** Vivienda en materiales de recuperación que representa amenaza para el sendero peatonal y la vivienda vecina



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
**GOBIERNO**

**DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

**5 AFECTACIÓN:**

#	NOMBRE (Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Rosa (No se pudieron establecer los apellidos)	Carrera 12 A No. 166 - 03 Interior 2	2	1	1	Desprendimiento del cerramiento del costado norte de la vivienda.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

**INFRAESTRUCTURA:** SI  NO  CUAL?

Caída de material de suelo y de recuperación sobre las escaleras que conforman el sendero peatonal público, constituye una afectación funcional.

**6 RIESGOS ASOCIADOS** (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

Colapso total de la vivienda y la caída de escombros y suelo sobre la vivienda localizada en el costado occidental, al igual que sobre el sendero peatonal localizado al norte.

**7 REQUERIMIENTOS**

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL (Enunciar)
1		X				

**8 ACCIONES ADELANTADAS**

Evaluación Técnica del predio.

Solicitud a través de la Red Distrital de Emergencias de remoción del material deslizado (aproximadamente 1 m<sup>3</sup>) sobre el sendero peatonal.

**9 RECOMENDACIONES**

Se recomienda al DABS realizar visita para evaluar la vulnerabilidad social de los habitantes del predio y adelantar las acciones.

Se recomienda realizar en el corto plazo el desmonte del cerramiento de los costados norte y occidental, debido a la posibilidad de colapso.

Realizar la protección del talud norte que colinda con el sendero peatonal y el talud occidental localizado entre predios privados.

Se recomienda realizar obras para el manejo de las aguas superficiales y subsuperficiales del sector.

**10 ADVERTENCIA**

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE ANTONIO JOSE SEPULVEDA LOZANO  
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL  
MATRÍCULA 2520257291 CND  
NOMBRE HANS EDUARDO MORALES BOPP  
PROFESIÓN GEOLOGO  
MATRÍCULA C.P.G. No. 2049 *O.K.*

Vo. Bo.

*[Signature]*  
*[Signature]*  
ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ  
COORDINADOR TÉCNICO

*Bogotá sin indiferencia*