



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
**GOBIERNO**

000007

**DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

**DIAGNOSTICO TECNICO No. DI-2694  
ADENDO ACLARATORIO AL DI-2690**

En razón al estado de destrucción en el que quedó la construcción, se originaron inconsistencias en la identificación de las nomenclaturas del edificio y de los apartamentos consignadas en el DI-2690 y que a continuación aclaramos. Las demás evaluaciones y recomendaciones, se mantienen.

**1 DATOS GENERALES DEL EVENTO**





La dirección relacionada en el informe original corresponde a uno de los locales comerciales del primer piso del edificio y la dirección de acceso a los apartamentos corresponde a la Diagonal 22C No. 19-07 (Antes Avenida Calle 22 No.19-07).

**2 EVENTO**

**DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:**

Una vez confirmada la nomenclatura real de los apartamentos con los residentes, el balance final de la situación de los apartamentos queda así:

- Los apartamentos 201, 301 y 401, colapsaron en su totalidad.
- Los apartamentos 204, 304 y 404, colapsaron en el 50% aproximadamente.
- Los apartamentos 203, 303 y 403 no presentan daños graves.
- Los apartamentos 202, 302 y 402 deben ser demolidos.
- El apartamento 101 y los locales del primer piso no son habitables.

<p>Elaboró:</p>  <p><b>J. MANUEL PALMA V.</b> Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras MAT. No. 25202-37224 CND</p>	<p>Elaboró:</p>  <p><b>JOSE LUIS REYES G.</b> Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras MAT. No. 25202-43198 CND</p>
<p>Aprobó:</p>  <p><b>Vo. Bo. GUILLERMO ESCOBAR</b> Subdirector de Emergencias</p>	 <p><b>Vo. Bo. FERNANDO RAMÍREZ CORTES</b> Director</p>

