



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GOBIERNO

OK

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI - 2696
COORDINACION DE EMERGENCIAS
(Emergencia No. 1656)

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Darwin Javier Ortiz González				REPORTÓ			
COE:	12	MOVIL:	8	Comunidad - COBB			
FECHA:	08 - Abr - 2006	HORA:	12:30 m				

DIRECCIÓN:	Calle 67 A No. 75 A - 75 Sur	ÁREA DIRECTA:	5000 m ²				
BARRIO:	Santo Domingo II Sector	POBLACIÓN ATENDIDA:	15				
UPZ:	69 - Ismael Perdomo	FAMILIAS	2	ADULTOS	11	NIÑOS	4
LOCALIDAD:	19 - Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS	2				

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA

INUNDACION

ESTRUCTURAL

3. ANTECEDENTES

Para el área de influencia del deslizamiento de Altos de la Estancia, la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, DPAE, emitió el **Concepto Técnico de Riesgo No. CT - 3901** de Agosto de 2003. Con base a lo anterior, los predios localizados en la Manzana 57 Lote 4 y Manzana 57 Lote 5, se incluyeron en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo No Mitigable con prioridad 2 de intervención para la Fase 2.

4. DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Desconfinamiento de la margen derecha de la quebrada Rosales, como consecuencia del avance y los desplazamientos del terreno en el deslizamiento del Cerro del Diamante; en inmediaciones del barrio Santo Domingo II Sector de la localidad de Ciudad Bolívar. Debido a lo anterior se rompió la red de alcantarillado sanitario a la altura de la Carrera 75 L Bis No. 67 A - 23 sur, donde habita la familia de la Señora Luz Marina Vargas Moreno. La ruptura de la red de alcantarillado ha generado saturación y rebose en superficie de las aguas que conducía hacia la quebrada Rosales; por lo cual se observa en el terreno una grieta la cual corresponde a la superficie de falla que se presentó en el terreno, y que involucra las siguientes viviendas:

#	Nombre (Cabeza Hogar)	Dirección	Manzana	Lote
1	Clara Helena Rodriguez	Calle 67 A Sur No. 75 A - 75 Sur (Antigua)	57	4
2	Vérsael Cuello y/o Mariela Rosa Choperena	Calle 67 A Sur No. 75 H - 71 Sur	57	5

Debido a la infiltración que se esta presentando en el talud, se han generado afectaciones en las viviendas, las cuales se evidencian por medio de grietas en pisos y paredes; además de los asentamientos y desplazamientos del terreno; por lo que se considera que la habitabilidad de las viviendas relacionadas en la tabla anterior se encuentra comprometida en el corto plazo. (Véase Registro Fotográfico).

Bogotá sin indiferencia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

5. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1. Panorámica de la ubicación de la vivienda del señor Nimio Mosquera, ubicada en la Diagonal 67 A No. 75 A - 71 Sur, en la parte posterior se aprecia el cauce de la quebrada Rosales y alrededor las viviendas reubicadas.

6. AFECTACIÓN:

#	NOMBRE (Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Clara Helena Rodríguez	Calle 67 A Sur No. 75 A - 75 Sur (Antigua)	5975330	5	4	1	Infiltración y anegación de aguas negras debido a la ruptura de la red de alcantarillado; además de fisuras en los pisos debido al avance del fenómeno.
2	Vérsael Cuello y/o Mariela Rosa Choperena	Calle 67 A Sur No. 75 H - 71 Sur	5976022	10	7	3	

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA: SI NO CUAL?

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)
Posible colapso de las viviendas evaluadas debido al avance progresivo del fenómeno

8. REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X		X		NO	NINGUNA
2	X		X		NO	NINGUNA

9. ACCIONES ADELANTADAS

- Evaluación de la situación
- Elaboración de las actas de evacuación de las viviendas referidas a continuación:

Nombre (Cabeza Hogar)	Dirección	Acta de Evacuación No.
Clara Helena Rodríguez	Calle 67 A Sur No. 75 A - 75 Sur (Antigua)	000348
Vérsael Cuello y/o Mariela Rosa Choperena	Calle 67 A Sur No. 75 H - 71 Sur	000349

- Solicitud a través de la Red Distrital de Emergencias de la presencia de personal del Departamento Administrativo de Bienestar Social - DABS para apoyar en la evacuación de las 2 familias.

Bogotá sin indiferencia



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

9. RECOMENDACIONES

Evacuar e incluir en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable con prioridad técnica uno (1), las viviendas evaluadas y mencionadas a continuación; las cuales se localizan en el barrio Santo Domingo II Sector de la localidad de Ciudad Bolívar y presentan la habitabilidad comprometida en el corto plazo, por lo que se deberá continuar con el proceso de reasentamiento.

#	Nombre (Cabeza Hogar)	Dirección	Manzana	Lote
1	Clara Helena Rodríguez	Calle 67 A Sur No. 75 A – 75 Sur (Antigua)	57	4
2	Vérsael Cuello y/o Mariela Rosa Choperena	Calle 67 A Sur No. 75 H – 71 Sur	57	5

11. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basados en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapen de su alcance.

NOMBRE DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202 – 73973 CND

NOMBRE FREDY RIVEROS HERRERA
PROFESIÓN INGENIERO GEOLOGO. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE
RIESGOS
MATRÍCULA 1522374489 BYC

Vº. Bo.

ING. GUILLERMO ESCOBAR
COORDINADOR EMERGENCIAS

ING. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS
DIRECTOR