



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
GOBIERNO

001

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

## DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-3197 COORDINACIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL

### 1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Manzana 30 Lote 20	ÁREA:	72 m <sup>2</sup>
BARRIO:	Santo Domingo	POBLACIÓN BENEFICIADA:	
UPZ:	69 Ismael Perdomo	FAMILIAS	1 PERSONAS 4
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS:	1
NOMBRE:	Blanca Eudilia Ocampo	PRIORIDAD:	1
FECHA DE VISITA:	Mayo 15-07		

### 2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico de Ingreso No.	Fecha	Descripción	Prioridad
Concepto Técnico No CT - 3904	27-08-03	El concepto técnico No. 3904 del año 2003 definió la zona de alto riesgo no Mitigable por Remoción en Masa para el barrio Santo Domingo que corresponde a un deslizamiento de tipo traslacional retrogresivo. A partir de este fenómeno se han originado gran cantidad de grietas de distensión que afectan las viviendas que se encuentran dentro de su área de influencia.  El predio localizado en la manzana 30 lote 20 del Barrio Santo Domingo fue incluido en el programa de reasentamiento de familias localizadas en zona de alto riesgo no mitigable en prioridad 2 de intervención para la fase II.	2

### 3. SITUACION ACTUAL

En el costado derecho del predio (de la señora Blanca Eudilia Ocampo) se presentan hundimientos del suelo de fundación (suelos residuales), debido al deficiente manejo de aguas lluvias y residuales del sector. Igualmente se identificó problemas de anegación y/o encharcamientos y lodos en la vivienda; lo cual genera deterioro de las condiciones de estabilidad de la vivienda en el corto plazo, comprometiendo la habitabilidad de la misma y generando problemas de salubridad para los residentes.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

002



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Cambiar la prioridad 2 a 1 de intervención en el programa de reasentamiento de familias localizadas en zona de alto riesgo no mitigable para la Fase II y evacuar definitivamente hasta que culmine el proceso de reasentamiento, a la vivienda localizada en la manzana 30 lote 20 del barrio Santo Domingo, habitada por la familia de la señora Blanca Eudilia Ocampo.	1

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

<p><b>NOMBRE:</b> LUCY BOHORQUEZ RIOS  <b>PROFESIÓN:</b> INGENIERA MINAS  <b>MATRICULA:</b> 25218101904 CND</p> <p><b>NOMBRE:</b> JUAN FERNANDO PALACIO  <b>PROFESIÓN:</b> INGENIERO GEOLOGO  <b>MATRICULA:</b> 522376338 ANT</p>	<p>  ELABORÓ</p> <p>  REVISÓ</p>
<p><i>Doris</i>  Vo. Bo.: GEO/DORIS SUAZA ESPAÑOL  COORDINADORA GESTION TERRITORIAL</p>	<p>  Vo. Bo.: DIANA RUBIANO VARGAS  DIRECTORA</p>