



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI- 3308

DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3308
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Carrera 74G # 75B-15	ÁREA:	
BARRIO:	SANTA VIVIANA	POBLACIÓN BENEFICIADA:	
UPZ:	69 Ismael Perdomo	FAMILIAS	<u>1</u> PERSONAS <u>4</u>
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS:	<u>1</u>
NOMBRE:	Chavarro Pedro Pablo	PRIORIDAD:	<u>2</u>
FECHA DE VISITA:	10-07-2007	IDENTIFICADOR SIRE	<u>2003-19-5320</u>

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
CT-3903	27-08-2003	El concepto recomienda incorporar al Programa de Reasentamiento de familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, el predio localizado en la manzana 66, lote 16, correspondiente a la vivienda del señor Pedro Pablo Chavarro.	2

3. SITUACIÓN ACTUAL

En la visita se observó que se presentan agrietamientos por asentamientos en la parte posterior de la vivienda por lo que se infiere que se han modificando las condiciones de estabilidad geotécnica y estructural establecidas en el concepto técnico CT-3903.

Bogotá sin indiferencia

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4292801 y el Fax 4292833
Web www.fopae.gov.co E-mail: fopae@fopae.gov.co

30 AGO 07




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI- 3308



Fotografía No. 1. Fachada de la vivienda con nomenclatura Carrera 74G # 75B-15.



Fotografía No. 2 Parte lateral derecha de la vivienda con nomenclatura Carrera 74G # 75B-15



Fotografía No. 3. Parte posterior de la vivienda con nomenclatura Carrera 74G # 75B-15.

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Teniendo en cuenta que a la fecha se han modificado las condiciones establecidas en el concepto técnico CT-3903 y que se han presentado cambios significativos que podrían comprometer la estabilidad estructural y habitabilidad en el mediano plazo, se recomienda modificar de 2 a 1 la prioridad de la vivienda con nomenclatura Carrera 74G # 75B-15 habitada por la familia del señor Pedro Pablo Chavarro.	1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO




DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI- 3308

Descripción	Prioridad
Es importante que la familia continúe realizando monitoreo al sector e informé a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá cualquier cambio significativo que se presente	

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

NOMBRE: SANDRA MILENA BUITRAGO AMARILES PROFESIÓN: ARQUITECTA – MSC PLANEACION MATRICULA: 17212001. 30393795 ARQ	 <hr/>
NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO MATRICULA: 522376338 ANT	<p style="text-align: center;">ELABORO</p>  <hr/>
 <hr/> Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL COORDINADORA GESTION TERRITORIAL	<p style="text-align: center;">REVISO</p>  <hr/> Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO DIRECTORA

Bogotá sin Indiferencia