



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
**GOBIERNO**

OK

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI- 3343

**DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3343  
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL**

**1. DATOS GENERALES**

<b>DIRECCIÓN:</b>	Carrera 75 C No. 75H - 28 Sur	<b>ÁREA:</b>	_____
<b>BARRIO:</b>	Santa Viviana	<b>POBLACIÓN BENEFICIADA:</b>	_____
<b>UPZ:</b>	69 Ismael Perdomo	<b>FAMILIAS</b>	_____ <b>PERSONAS</b>
<b>LOCALIDAD:</b>	19 Ciudad Bolívar	<b>PREDIOS EVALUADOS:</b>	1
<b>NOMBRE:</b>	López Aureliano	<b>PRIORIDAD:</b>	2
<b>FECHA DE VISITA:</b>	05-09-2007	<b>IDENTIFICADOR SIRE</b>	2005- 19 -6574

**2. ANTECEDENTES**

Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
CT-3903	27-08-2003	El concepto recomienda incorporar al Programa de Reasentamiento de familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, el predio localizado en la Zona de Control Ambiental N° 1, lote 6, correspondiente a la vivienda del señor Aureliano López.	2

**3. SITUACIÓN ACTUAL**

En la visita se observó que se presenta inestabilidad en los taludes adyacentes y sobre los cuales esta construida la vivienda por procesos de erosión y desplazamiento del suelo, generando pérdida en el suelo de soporte del talud de la vivienda. Teniendo en cuenta la condición actual, se infiere que se han modificando las condiciones de estabilidad geotécnica y estructural establecidas en el concepto técnico CT-3903.

*Bogotá sin indiferencia*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI- 3343

#### 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO.




**Fotografía No. 1.** Fachada de la vivienda con nomenclatura Carrera 75 C # 75H - 28 Sur.



**Fotografía No. 2** Construcción vecina localizada en el talud lateral izquierdo sobre la vivienda con nomenclatura Carrera 75 C # 75H - 28 Sur.



**Fotografía No. 3.** Talud sobre el cual esta localizada la vivienda con nomenclatura Carrera 75 C # 75H - 28 Sur.



**Fotografía No. 4.** Talud lateral izquierdo localizado junto a la vivienda con nomenclatura Carrera 75 C # 75H - 28 Sur.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI- 3343

5. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
<p>Teniendo en cuenta que a la fecha se han modificado las condiciones establecidas en el concepto técnico CT-3903 y que se han presentado cambios significativos que podrían comprometer la estabilidad estructural y habitabilidad en el mediano plazo, se recomienda modificar de 2 a 1 la prioridad de la vivienda con nomenclatura Carrera 75 C # 75H – 28 Sur, habitada por la familia del señor Aureliano Lopez.</p> <p>Es importante que la familia continúe realizando monitoreo al sector e informé a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá cualquier cambio significativo que se presente</p>	<p>1</p>

6. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

PREPARÓ:  
NOMBRE: LUIS ALEJANDRO VANEGAS GUERRERO *Vo Bo*

NOMBRE: SANDRA MILENA BUITRAGO AMARILES  
PROFESIÓN: ARQUITECTA – MSC PLANEACION  
MATRICULA: 17212001. 30393795 ARQ

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY  
PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO  
MATRICULA: 522376338 ANT

*José el Buego*  
REVISO

*Juan*  
REVISO

*Doris*  
Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL  
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

*Diana*  
Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO  
DIRECTORA

*Bogotá sin indiferencia*