



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI-3454

DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3454
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Transversal 18 Bis A # 78C - 50 Sur	ÁREA:	
BARRIO:	BUENOS AIRES II	POBLACIÓN BENEFICIADA:	
UPZ:	68 El Tesoro	FAMILIAS	2 PERSONAS 4
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS:	1
NOMBRE:	María Alicia Cañon Vergara	PRIORIDAD:	1
FECHA DE VISITA:	08-11-2007	IDENTIFICADOR SIRE	2006- 19 - 8566

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
CT-4472	11 -08 - 2006	El Concepto Técnico recomendó incluir en el programa de reasentamiento localizadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable, a la familia de la señora María Alicia Cañon Vergara propietaria del predio con nomenclatura Transversal 18 Bis A # 78C -50 Sur	1

3. SITUACIÓN ACTUAL

En la visita se observó que el terreno donde se encuentra la vivienda presenta procesos de inestabilidad, lo cual ha influido en la estabilidad y habitabilidad de la vivienda con nomenclatura Transversal 18 Bis A # 78 C - 50 Sur, en la cual se presentan actualmente asentamientos, agrietamientos, y dilataciones severas en muros y pisos, lo cual puede comprometer la seguridad tanto de la vivienda como de los habitantes de la misma y del sector en general por lo cual a la fecha se presenta un deterioro mayor, que modifica las condiciones de estabilidad establecidas en el diagnóstico técnico CT-4472.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO


DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI-3454


4. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Fotografía No. 1. Fachada de la vivienda con nomenclatura Transversal 18 Bis A # 78C – 50 Sur



Fotografía No. 2. Agrietamiento de los muros perimetrales en la parte posterior de la vivienda con nomenclatura Transversal 18 Bis A # 78C – 50 Sur



Fotografía No. 3. Agrietamiento de los muros de la vivienda y que también compromete los pisos de la vivienda con nomenclatura Transversal 18 Bis A # 78C – 50 Sur



Fotografía No. 4. Perdida de material y agrietamiento en los pisos de la vivienda con nomenclatura Transversal 18 Bis A # 78C – 50 Sur





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI-3454

<p>Fotografía No. 5. Perdida de bloques en las paredes, debido a las aberturas de las grietas, se observa que la propietaria a repuesto los elementos que se han caído y a hecho arreglos a la vivienda con nomenclatura Transversal 18 Bis A # 78C - 50 Sur</p>	<p>Fotografía No. 6. Reforzamiento provisional en la cubierta de la vivienda con nomenclatura Transversal 18 Bis A # 78C - 50 Sur</p>

5. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
<p>Teniendo en cuenta que a la fecha se han modificado las condiciones establecidas en el Concepto técnico CT-4472 y que se han presentado cambios significativos que podrían comprometer la habitabilidad en el corto plazo, se recomienda evacuar el predio con nomenclatura Transversal 18 Bis A # 78C - 50 Sur habitado por la familia de la señora Maria Alicia Cañon Vergara.</p>	<p>1</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

004

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI-3454

6. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

PREPARO:

NOMBRE: LUIS ALEJANDRO VANEGAS GUERRERO *lv*

NOMBRE: SANDRA MILENA BUITRAGO AMARILES

PROFESIÓN: ARQUITECTA – MSC PLANEACION

MATRICULA: 17212001. 30393795 ARQ

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY

PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO

MATRICULA: 522376338 ANT

Diego M. Beltrán A

REVISO

[Signature]

REVISO

[Signature]

[Signature]
Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

[Signature]
Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO
DIRECTORA