



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI-3495

DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3495 COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Carrera 74B # 76 - 27 Sur	SOLICITUD GENERADORA	2007ER15455
BARRIO:	CARACOLI	POBLACIÓN BENEFICIADA:	
UPZ:	69 Ismael Perdomo	FAMILIAS	1 PERSONAS 3
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS:	1
NOMBRE:	Román Alzate José Armando/Aura Marcela	PRIORIDAD:	2
FECHA DE VISITA:	26-11-2007	IDENTIFICADOR SIRE	2007-19-9590

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
CT-4426	08-06-2006	El Concepto Técnico recomendó incluir en el programa de reasentamiento localizadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable, a la familia del señor José Armando Román Alzate propietario del predio con nomenclatura Carrera 74B # 76 - 27 Sur	2
CT-4862	13-06-2007	El Concepto Técnico recomendó continuar con el programa de reasentamiento localizadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable, e incorporarlos como suelo de protección por riesgo a la familia de José Armando Román Alzate propietario del predio con nomenclatura Carrera 74B # 76 - 27 Sur.	2

3. SITUACIÓN ACTUAL

En la visita se observó que el terreno donde se encuentra la vivienda presenta procesos de inestabilidad, lo cual ha influido en la estabilidad de la vivienda con nomenclatura Carrera 74B # 76 - 27 Sur, en la cual se presentan actualmente asentamientos, agrietamientos, y dilataciones en pisos, por lo cual a la fecha se han modificado las condiciones de estabilidad establecidas en el diagnóstico técnico CT-4862

Bogotá sin indiferencia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI-3495

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Fotografía No. 1. Fachada de la vivienda con nomenclatura Carrera 74B # 76 - 27 Sur



Fotografía No. 2 Agrietamiento en pisos interiores de la vivienda con nomenclatura Carrera 74B # 76 - 27 Sur

5. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Teniendo en cuenta que a la fecha se han modificado las condiciones establecidas en el Concepto técnico CT-4862 y que se han presentado cambios significativos en las condiciones estructurales de la vivienda, se recomienda modificar de 2 a 1 la prioridad técnica del predio con nomenclatura Carrera 74B # 76 - 27 Sur habitado por la familia del señor José Armando Román Alzate	1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría






GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI-3495

6. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

PREPARO: NOMBRE: MAYRA ALEJANDRA PLAZAS BERNAL	
NOMBRE: SANDRA MILENA BUITRAGO AMARILES PROFESIÓN: ARQUITECTA – MSC PLANEACION MATRICULA: 17212001. 30393795 ARQ	 REVISOR
NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO MATRICULA: 522376338 ANT	 REVISOR
 Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL COORDINADORA GESTION TERRITORIAL	 Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO DIRECTORA