

DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3604
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Carrera 20B este # 9A 18 sur Manzana. 29 Lote 21	ÁREA:	40 m2
BARRIO:	LAURELES SUR ORIENTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA:	
UPZ:	32 San Blas	FAMILIAS	1 PERSONAS 6
LOCALIDAD:	04 San Cristóbal	PREDIOS EVALUADOS:	1
NOMBRE:	LUCIA BEATRIZ ORTIZ CABEZA.	PRIORIDAD:	1
FECHA DE VISITA:	19 DE FEBRERO DE 2008	IDENTIFICADOR SIRE	2005- 4 - 10143
RADICADO FOPAE:	2008ER1069		

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
CT-4315	Enero de 2006	La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias – DPAE emitió el 05 de Enero de 2006 el Concepto Técnico No. CT-4315. En este documento se hace una actualización de las condiciones del terreno con referencia al Concepto Técnico CT-3767 de Septiembre de 2002, confirmando que el predio ubicado en la Carrera 20B este # 9A 18 sur, Manzana 29 Lote 21 del barrio Laureles Sur Oriental, se incorporó al Programa de Reasentamiento de Familias ubicadas en zona de Alto Riesgo con prioridad técnica 2, mediante el identificador 2007-4-10143.	2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Fondo
Prevención y
Atención Emergencias


DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DI-3604


3. SITUACIÓN ACTUAL

El día 19 de febrero de 2008, se llevó a cabo la respectiva visita técnica al predio de la referencia, encontrando que la vivienda está ubicada en un talud en la margen izquierda del Río San Cristóbal, donde se presentan movimientos en masa activos que han generado pérdida del suelo de fundación, lo cual ha ocasionado que se deslice material hacia el cauce desprotegiendo la estructura de cimentación, creando con ello un asentamiento diferencial de la casa y la consecuente pérdida de verticalidad de la misma.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Fotografía No. 1. Tomada el 19 de febrero de 2008. Obsérvese la pérdida de verticalidad de la parte frontal de la vivienda ubicada en la Carrera 20B este #



Fotografía No. 2. Tomada el 19 de febrero de 2008. Obsérvese la pérdida de verticalidad de la parte posterior de la vivienda ubicada en la Carrera 20B este # 9A 18 sur

BOG BOGOTÁ
POSITIVA
GOBIERNO DE LA CIUDAD

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co







5. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Teniendo en cuenta que a la fecha se han modificado las condiciones establecidas en el concepto técnico CT-4315 de enero de 2006 en relación al movimiento del talud donde está cimentada la vivienda de la Señora Lucia Beatriz Ortiz, localizada en la Carrera 20B este #9A 18 sur, Manzana 29 Lote 21 del barrio Laureles Sur Oriental y los cuales no comprometen en la actualidad la habitabilidad de la vivienda, se recomienda cambiar de prioridad técnica de 2 a prioridad técnica 1 en el Programa de Reasentamiento de Familias.	1

6. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

NOMBRE: JULIO CÉSAR GONZÁLEZ VELANDIA PROFESIÓN: ING. CIVIL – ESP. HIDRÁULICO MATRICULA: 25202-77941 CND	 ELABORÓ
NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO MATRICULA: 522376338 ANT	 REVISÓ
 Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL COORDINADORA GESTION TERRITORIAL	 Vo. Bo.: GUILLERMO ESCOBAR CASTRO DIRECTOR