



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-3949
ÁREA TÉCNICA ALTOS DE LA ESTANCIA
COORDINACIÓN DE TÉCNICA
ADENDO AL DI-3829

DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: RUBY PAOLA CEPEDA YANET			REPORTÓ		
TÉC:	RUBY P CEPEDA	MÓVIL:			
FECHA:	19 de diciembre de 2008	HORA:	VIGENCIA: Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector.		

DIRECCIÓN:	Manzanas A, M y N, 10, 7, O, N Y M	ÁREA DIRECTA:	4000 m ²			
BARRIO:	San Rafael, Mirador de la Estancia y Rincón del Porvenir	POBLACIÓN ATENDIDA:	167 Familias			
UPZ:	69 Ismael Perdomo	FAMILIAS	167	ADULTOS		NIÑOS
LOCALIDAD :	19 Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS	167			

TIPO DE EVENTO

REMOCIÓN EN MASA

INUNDACIÓN

ESTRUCTURAL

Este documento esta orientado a corregir algunas imprecisiones de los diagnósticos Técnicos N° DI-3738 de 8 de junio de 2008, N° DI-3808 de 18 de junio de 2008 y N° DI-3829 de 14 de Octubre de 2008 correspondiente a los Barrios San Rafael, Mirador de la Estancia y Rincón del Porvenir teniendo en cuenta la Ampliación del Polígono de afectación del sector e Altos de la Estancia en estos Barrios.

1. En diagnósticos Técnicos N° DI-3738 de 8 de junio de 2008, en su pagina No.13, recomienda "Ampliar el polígono denominado fase II, con el fin de de iniciar acciones de monitoreo para hacer seguimiento al avance del proceso de remoción en masa".

Teniendo en cuenta lo anterior se requiere incluir los predios que se relacionan a continuación y que se encuentren habitados dentro del Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable, e igualmente darles una prioridad.



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

En consecuencia la tabla "LOTES INCLUIDOS EN FASE II, DE LOS BARRIOS SAN RAFAEL, MIRADOR DE LA ESTANCIA Y RINCÓN DEL PORVENIR DEL SECTOR ALTOS DE LA ESTANCIA" que da de la siguiente manera:

LOTES INCLUIDOS EN FASE II, DE LOS BARRIOS SAN RAFAEL, MIRADOR DE LA ESTANCIA Y RINCÓN DEL PORVENIR DEL SECTOR ALTOS DE LA ESTANCIA

	SEGÚN DPAAE			SEGÚN CATASTRO		
	MANZANA	LOTE		MANZANA	LOTE	
1	10	4	20	1	KR 75I 63A 23 SUR	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
2		3		2	CL 63B SUR 75I 18	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
3		2		3	CL 63B SUR 75I 24	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
4		1		4	CL 63B SUR 75I 30	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
5		10		5	CL 63A SUR 75I 27	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
6		9		6	CL 63A SUR 75I 23	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
7		8		7	CL 63A SUR 75I 17	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
8		7		8	KR 75I 63A 05 SUR	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
9		6		9	KR 75I 63A 11 SUR	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
10		5		10	KR 75I 63A 17 SUR	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
11	7	9	24	12		EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
12		10		13	KR 75I 63A 22 SUR	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
13		11		14	KR 75I 63A 18 SUR	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
14		12		15	KR 75I 63A 12 SUR	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
15		13		16	KR 75I 63A 06 SUR	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
16		14		17	KR 75H 63A 03 SUR	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
17		15		18	KR 75H 63A 11 SUR	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
18		16		19	KR 75H 63A 17 SUR	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
19		17		20	KR 75H 63A 23 SUR	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
20		18		21	KR 75H 63A 29 SUR	EL MIRADOR DE LA ESTANCIA
21	0	27	4	12	KR 75H 63A 32 SUR	PERDOMO ALTO
22		26		13	KR 75H 63A 28 SUR	PERDOMO ALTO
23		25		14	KR 75H 63A 24 SUR	PERDOMO ALTO
24		24		15	KR 75H 63A 20 SUR	PERDOMO ALTO
25		23		16	KR 75H 63A 16 SUR	PERDOMO ALTO
26		22		17	KR 75H 63A 12 SUR	PERDOMO ALTO
27		21		18	CL 63 BIS SUR 75F 23	PERDOMO ALTO
28		20		19	CL 63 BIS SUR 75F 17	PERDOMO ALTO
29		19		20	CL 63 BIS SUR 75F 11	PERDOMO ALTO
30		18		21	CL 63 BIS SUR 75F 05	PERDOMO ALTO
31		17		22	KR 75F 63 29 SUR	PERDOMO ALTO
32		16		23	KR 75F 63 33 SUR	PERDOMO ALTO
33		15		24	KR 75F 63 37 SUR	PERDOMO ALTO
34		14		25	KR 75F 63 41 SUR	PERDOMO ALTO
35		13		26	KR 75F 63 45 SUR	PERDOMO ALTO
36		12		27	KR 75F 63 49 SUR	PERDOMO ALTO
37		11		28	KR 75F 63 53 SUR	PERDOMO ALTO
38		10		29	KR 75F 63 57 SUR	PERDOMO ALTO
39	N	28	3	10	KR 75F 63 56 SUR	PERDOMO ALTO
40		27		11	KR 75F 63 52 SUR	PERDOMO ALTO
41		26		12	KR 75F 63 48 SUR	PERDOMO ALTO



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

42		25		13	KR 75F 63 44 SUR	PERDOMO ALTO
43		24		14	KR 75F 63 40 SUR	PERDOMO ALTO
44		23		15	KR 75F 63 36 SUR	PERDOMO ALTO
45		22		16	KR 75F 63 32 SUR	PERDOMO ALTO
46		21		17	CL 63 BIS SUR 75D 23	PERDOMO ALTO
47		20		18	CL 63 BIS SUR 75D 17	PERDOMO ALTO
48		19		19	CL 63 BIS SUR 75D 11	PERDOMO ALTO
49		18		20	CL 63 BIS SUR 75D 05	PERDOMO ALTO
50		17		21	KR 75D 63 33 SUR	PERDOMO ALTO
51		16		22	KR 75D 63 37 SUR	PERDOMO ALTO
52		15		23	KR 75D 63 41 SUR	PERDOMO ALTO
53		14		24	KR 75D 63 45 SUR	PERDOMO ALTO
54		13		25	KR 75D 63 49 SUR	PERDOMO ALTO
55		12		26	KR 75D 63 53 SUR	PERDOMO ALTO
56		11		27	KR 75D 63 57 SUR	PERDOMO ALTO
57		10		28	KR 75D 63 61 SUR	PERDOMO ALTO
58		24		14	KR 75D 63 44 SUR	PERDOMO ALTO
59		23		15	KR 75D 63 40 SUR	PERDOMO ALTO
60		22		16	KR 75D 63 36 SUR	PERDOMO ALTO
61		21		17	CL 63 BIS SUR 75B 23	PERDOMO ALTO
62	M	20	2	18	CL 63 BIS SUR 75B 17	PERDOMO ALTO
63		19		19	CL 63 BIS SUR 75B 11	PERDOMO ALTO
64		18		20	KR 75B BIS 63 25 SUR	PERDOMO ALTO
65		17		21	KR 75B BIS 63 33 SUR	PERDOMO ALTO
66		16		22	KR 75B BIS 63 37 SUR	PERDOMO ALTO
67		15		23	KR 75B BIS 63 41 SUR	PERDOMO ALTO
68	A	17	22	1	CL 63A SUR 74C 40	PERDOMO ALTO
69		16		2	CL 63A SUR 74C 44	PERDOMO ALTO
70		15		3	CL 63A SUR 74C 48	PERDOMO ALTO
71		14		4	CL 63A SUR 74C 52	PERDOMO ALTO
72		13		5	CL 63A SUR 74C 56	PERDOMO ALTO
73		12		6	CL 63A SUR 74C 60	PERDOMO ALTO
74		11		7	CL 63A SUR 74C 64	PERDOMO ALTO
75		10		8		PERDOMO ALTO
76		9		9	CL 63A SUR 74C 72	PERDOMO ALTO
77		8		10	CL 63A SUR 74C 76	PERDOMO ALTO
78		7		11	CL 63A SUR 74C 80	PERDOMO ALTO
79		6		12	CL 63A SUR 74C 84	PERDOMO ALTO
80		5		13	CL 63A SUR 74C 88	PERDOMO ALTO
81		4		14		PERDOMO ALTO
82		3		15	KR 74H 63 40 SUR	PERDOMO ALTO
83		2		16	KR 74H 63 36 SUR	PERDOMO ALTO
84		1		17	KR 74H 63 32 SUR	PERDOMO ALTO
85		30		18	CL 63 BIS SUR 74F 11	PERDOMO ALTO
86		29		19	CL 63 BIS SUR 74F 05	PERDOMO ALTO
87		28		20	CL 63 BIS SUR 74D 35	PERDOMO ALTO
88		27		21	CL 63 BIS SUR 74D 29	PERDOMO ALTO
89		26		22	CL 63 BIS SUR 74D 23	PERDOMO ALTO
90		25		23	CL 63 BIS SUR 74D 17	PERDOMO ALTO
91		24		24	CL 63 BIS SUR 74D 11	PERDOMO ALTO
92		23		25	CL 63 BIS SUR 74D 05	PERDOMO ALTO



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

93		22		26	CL 63 BIS SUR 74C 55	PERDOMO ALTO
94		21		27	CL 63 BIS SUR 74C 51	PERDOMO ALTO
95		20		28	CL 63 BIS SUR 74C 47	PERDOMO ALTO
96		19		29	CL 63 BIS SUR 74C 43	PERDOMO ALTO
97		18		30	CL 63 BIS SUR 74C 39	PERDOMO ALTO
98		29		1	CL 63A SUR 74A 06	PERDOMO ALTO
99		20		2	KR 74A 63 19 SUR	PERDOMO ALTO
100		28		3	CL 63A SUR 74A 14	PERDOMO ALTO
101		26		4	CL 63A SUR 74A 18	PERDOMO ALTO
102		24		5	CL 63A SUR 74A 22	PERDOMO ALTO
103		22		6	CL 63A SUR 74A 26	PERDOMO ALTO
104		18		7	CL 63A SUR 74A 30	PERDOMO ALTO
105		18		30	CL 63A SUR 74A 32	PERDOMO ALTO
106		16		8	CL 63A SUR 74A 34	PERDOMO ALTO
107		14		9	CL 63A SUR 74A 38	PERDOMO ALTO
108		12		10	CL 63A SUR 74A 42	PERDOMO ALTO
109		10		11	CL 63A SUR 74A 46	PERDOMO ALTO
110		8		12	CL 63A SUR 74A 50	PERDOMO ALTO
111		6		13	CL 63A SUR 74A 54	PERDOMO ALTO
112	N	4	16	14	CL 63A SUR 74A 58	PERDOMO ALTO
113		2		15	KR 74C BIS 63 42 SUR	PERDOMO ALTO
114		1		16	KR 74C BIS 63 46 SUR MJ	PERDOMO ALTO
115		3		17	CL 63 BIS SUR 74A 53	PERDOMO ALTO
116		5		18	CL 63 BIS SUR 74A 49	PERDOMO ALTO
117		7		19	CL 63 BIS SUR 74A 45	PERDOMO ALTO
118		9		20	CL 63 BIS SUR 74A 41	PERDOMO ALTO
119		11		21	CL 63 BIS SUR 74A 37	PERDOMO ALTO
120		13		22	CL 63 BIS SUR 74A 33	PERDOMO ALTO
121		15		23	CL 63 BIS SUR 74A 29	PERDOMO ALTO
122		17		24	CL 63 BIS SUR 74A 25	PERDOMO ALTO
123		19		25	CL 63 BIS SUR 74A 21	PERDOMO ALTO
124		21		26	CL 63 BIS SUR 74A 17	PERDOMO ALTO
125		23		27	CL 63 BIS SUR 74A 13	PERDOMO ALTO
126		25		28	CL 63 BIS SUR 74A 09	PERDOMO ALTO
127		27		29	CL 63 BIS SUR 74A 05	PERDOMO ALTO
128	M	36	17	1	CL 63B SUR 74A 04	PERDOMO ALTO
129		34		2	CL 63B SUR 74A 08	PERDOMO ALTO
130		32		3	CL 63B SUR 74A 12	PERDOMO ALTO
131		30		4	CL 63B SUR 74A 16	PERDOMO ALTO
132		28		5	CL 63B SUR 74A 20	PERDOMO ALTO
133		26		6	CL 63B SUR 74A 24	PERDOMO ALTO
134		24		7	CL 63B SUR 74A 28	PERDOMO ALTO
135		22		8	CL 63B SUR 74A 32	PERDOMO ALTO
136		20		9	CL 63B SUR 74A 36	PERDOMO ALTO
137		18		10	CL 63B SUR 74A 40	PERDOMO ALTO
138		16		11	CL 63B SUR 74A 44	PERDOMO ALTO
139		14		12	CL 63B SUR 74A 48	PERDOMO ALTO
140		12		13	CL 63B SUR 74A 52	PERDOMO ALTO
141		10		14	CL 63B SUR 74A 56	PERDOMO ALTO
142		8		15	CL 63B SUR 74A 60	PERDOMO ALTO
143		6		16	CL 63B SUR 74A 64	PERDOMO ALTO



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

144	4	17	CL 63B SUR 74A 68	PERDOMO ALTO
145	2	18	CL 63B SUR 74A 72	PERDOMO ALTO
146	39	19	CL 63B SUR 74A 76	PERDOMO ALTO
147	1	20	CL 63A SUR 74A 81	PERDOMO ALTO
148	3	21	CL 63A SUR 74A 77	PERDOMO ALTO
149	5	22	CL 63A SUR 74A 73	PERDOMO ALTO
150	7	23	CL 63A SUR 74A 69 MJ 1	PERDOMO ALTO
151	9	24	CL 63A SUR 74A 65	PERDOMO ALTO
152	11	25	CL 63A SUR 74A 61 MJ 1	PERDOMO ALTO
153	13	26	CL 63A SUR 74A 57	PERDOMO ALTO
154	15	27		PERDOMO ALTO
155	17	28		PERDOMO ALTO
156	19	29	CL 63A SUR 74A 45	PERDOMO ALTO
157	21	30	CL 63A SUR 74A 41	PERDOMO ALTO
158	23	31	CL 63A SUR 74A 37	PERDOMO ALTO
159	25	32		PERDOMO ALTO
160	27	33	CL 63A SUR 74A 29	PERDOMO ALTO
161	29	34	CL 63A SUR 74A 25	PERDOMO ALTO
162	31	35	CL 63A SUR 74A 21	PERDOMO ALTO
163	33	36	CL 63A SUR 74A 17	PERDOMO ALTO
164	35	37	CL 63A SUR 74A 13	PERDOMO ALTO
165	37	38	CL 63A SUR 74A 09	PERDOMO ALTO
166	38	39	CL 63A SUR 74A 05	PERDOMO ALTO
167	39	40	CL 63A SUR 74A 85	PERDOMO ALTO

- Mantener todas las recomendaciones y conclusiones del Concepto Técnico CT N° 4221 de 30 de agosto de 2005 y de los Diagnósticos N° DI 3738, N° DI 3808 y N° DI 3829 que no se mencionan en el presente adendo.

NOMBRE: RUBY PAOLA CEPEDA Y
PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL

ELABORO

ARQ. LUIS FERNANDO ANDRADE
RESPONSABLE ALTOS DE LA ESTANCIA

Vo. Bo.: ING. GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
DIRECTOR

SAE-2-08-310